



Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu

Armfeltin koulun Mylly-rakennuksen sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimusraportti on valmistunut. Raportin mukaan Myllyssä altistuminen mikrobiepäpuhtauksille ja teollisille mineraalikuiduille on todennäköistä.

Ulkoseinien valesokkelirakenteessa on laaja-alaisia eristeaurioita ja sisäilmasta todettiin teollisia mineraalikuituja, joiden epäillään olevan peräisin ilmanvaihtojärjestelmästä. Lisäksi on epäily alapohjaviemärin vuodosta.

Rakennusosaan yhdessä entisen lukion osan kanssa on suunnitteilla peruskorjaus vuosille 2021-2022. Käytön mahdollistamiseksi on ennen tätä korjausta tehtävä altistumisriskiä pienentäviä toimenpiteitä kesällä 2020:

- kuvataan viemärit
- tiivistetään oleelliset rakenneilmavuodot
- selvitetään mahdolliset kuitulähteet ja poistetaan ne sekä puhdistetaan ilmanvaihtokanavistot
- suoritetaan huolellinen kuitusiivous
- järjestetään tiloihin pieni ylipaine
- pidetään ilmanvaihto toiminnassa ympäri vuorokauden

Korjaussuunnittelu ja korvaavien tilojen kartoitus korjausten ajaksi aloitetaan välittömästi.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Salossa 26.5.2020

Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä