

4.2.2025

Sisäilmatiedote Urheilutalon tiloja käyttäville

Urheilutaloon toteutettiin kevään ja kesän 2024 aikana kattava kuntotutkimus. Salon Urheilutalossa on vuonna 1949 rakennettu alkuperäinen osa ja 1972 valmistunut laajennusosa. Kuntotutkimusraportin toimenpide-ehdotusten mukaan vanhalla osalla rakenteiden saattaminen kuntoon vaatisi laajoja peruskorjauksia ja merkittäviä rakenteiden muutoksia, joten korjauksia ei suositeltu. Vanha osa on poistettu kokonaan käytöstä ja vanha ja uusi osa erotettu toisistaan tiiviillä väliseinällä. Peilisalialia käyttäneet harrastusryhmät on siirretty Yhäistentielle.

Terveysviranomaisen on puoltanut liikuntatilojen tavanomaista käyttöä sillä edellytyksellä, että tiloissa on tehty altistumista vähentävät riittävät toimenpiteet vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tilapalvelut on toteuttanut seuraavat muutokset syksyn 2024 aikana:

- Vanha osa on poistettu käytöstä
- Vanhan ja laajennusosan väliin on rakennettu tiivis väliseinä
- Laajennusosan ilmanvaihto on säädetty ylipaineiseksi
- Tiloissa on jatkuva paine-eroseuranta

Näiden toimenpiteiden avulla voidaan Urheilutalon käyttöä jatkaa ja estää epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan ulkoseinien epätiiviyyskohdista. Uusintatarkastus on suoritettu 30.1.2025 Urheilutalon laajennusosan sisätilojen aistinvaraisena tarkastuksena. Tarkastuksessa todettiin, että korjaavat toimenpiteet on tehty ja seuranta sekä tilojen käyttäjien tiedottaminen on järjestetty asianmukaisesti. Laajennusosan tavanomaista, pääosin lyhytaikaista käyttöä, voidaan jatkaa.

4.2.2025 Urheilutalon sisäilmatyöryhmä