



Sisäilmatiedote

Kaivolan päiväkot

Kesän aikana Kaivolan päiväkodissa on tehty seuraavat toimenpiteet:

- sisäilman olosuhteita; lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuutta, mitattiin 24.2-12.3.2020
- ajoittaisten liian korkeiden hiilidioksidipitoisuuksien johdosta ilmavaihtoa parannettiin
- kaikki olevat tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmät tarkastettiin, puhdistettiin ja säädettiin
- kahteen leikkihuoneeseen asennettiin molempiin kaksi korvausilmaventtiiliä ja toimistoon yksi

Tulevia toimenpiteitä:

- puuttuvat eteisen väliovet asennetaan paikalleen kylmien ilmojen tullessa
- WC-tilojen oviin asennetaan siirtoilmasäleiköt
- seurantamittaukset hiilidioksidipitoisuuksista on aloitettu 18.8.2020
- sisäilman lämpötiloja mitataan pakkaskaudella, kun ulkoilman lämpötila on alle 10 astetta

Lasten huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan, mikäli huoltajalla herää epäily lapsen terveyden ja päivähoitopaikan yhteydestä.

Työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työterveyshoitajaan uusien oireiden ilmentyessä.

26.8.2020 Kaivolan päiväkodin sisäilmatyöryhmä