



Sisäilmatiedote

Perniön yhteiskoulu ja lukio

Päärakennuksen länsipäädyssä sijaitsevan kellarin ilmatilan alipaineistaminen, aulan viereisen hissikuilun ulkopinnan pinnoittaminen teknisen tilan tasolla sekä yläpohjarakenteen läpäisevien tuloilmakanavien läpivientien ilmatiiveyden varmistaminen toteutetaan viikoilla 53/2020 ja 1/2021.

Kotitalousluokka on siirretty päärakennukseen.

Yläpohjan alkuperäiset puukuitusementtilevyä (puulastuja liimattu sementillä toisiinsa) olevat lämmöneristeet ovat mikrobivaurioituneet. Ylimmän kerroksen huonetilan ollessa alipaineisessa tilassa yläpohjaan nähden on teoreettinen mahdollisuus epäpuhtauksien siirtymiselle sisätiloihin. Käytännössä tämä on kuitenkin epätodennäköistä, koska merkkiainemittausten yhteydessä tehtyjen paine-eromittausten mukaan satunnainen alipaine oli vain -2 Pascalia eli äärimmäisen pieni. Ja nämäkin mahdolliset siirtymäreitit tiivistetään loppuvuodesta. Yläpohjan eristeet uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Salossa 8.10.2020

Perniön yhteiskoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä