



## Sisäilmätiedote

Ylhäistentie 2

### **Ylhäistentie 2 kiinteistössä on tehty vuoden aikana mittavia korjauksia**

- alapohjan alapuolinen tuulettuva tila on siivottu ja viemärien kunnostustyö on lähes valmis
- lattiapinnoitteet on poistettu A- ja D-siivistä ja korvattu keraamisilla laatoilla
- alapohjan ja ulkoseinien liittymät on tiivistetty pinnoitteiden uusimisen yhteydessä
- ilmanvaihdon säätötyö on tehty
- automaatiojärjestelmän saneeraus on toteutettu kesällä

### **Suunnitellut korjaustoimenpiteet**

- A-siiven salaojien korjaus on alkamassa, puut salaojien läheisyydestä kaadetaan, koska juuret ovat tunkeutuneet salaojiin ja rikkoneet niitä
- B-siiven lattiapinnoitteet uusitaan tarpeenmukaisesti kesällä 2020
- ryömintätilan eli kantavan alapohjalaatan alapuolisen ilmatilan ilmanvaihdon järjestäminen on suunnittelupöydällä
- rakennuksen ulkopuoliset kaivuumontut laitetaan umpeen kun ed. mainittu ilmanvaihdon järjestäminen on tehty
- etelän puolella olevien kierreportaiden ympärille on tulossa peltivuoraus, jolla estetään portaiden alla olevan betonilaatan kastuminen
- osa tiloista oli ylipaineisia, ilmamäärät tasapainotetaan
- vesikaton huopakatteen uusiminen on suunnitteilla vuosille 2020-2021

Käyttäjät ovat kokeneet ilmanvaihdon puutetta etenkin aulatiloissa. Aulojen ilmanvaihtojärjestelmä on tutkittu ja siihen on tehty toiminnallisia parannuksia.

### **Puhdistustyö**

- kuitusiivous on tehty lähes kaikkiin tiloihin remontin etenemisen myötä
- tehostettu siivous tehtiin kaksi kuukautta kuitusiivouksen jälkeen

### **Altistuminen**

- teatterisalin olosuhteista on valitettu mikä saattaa johtua katon maalauksesta, kuitusiivouksen puuttumisesta tästä tilasta ja uusista taustaverhoista

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta kouluterveydenhoitajalle. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan.