



Sisäilmatiedote

Kaupungintalo

Kaupungintalon sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimukset kohdentuivat toiseen kerrokseen. Tutkimusten johtopäätöksiin vaikuttivat saatujen tulosten lisäksi henkilöstön kokemat työympäristöolosuhteet ja oireet sekä tutkijan aistinvaraiset havainnot.

Toisessa kerroksessa koettua oireilua saattaa aiheuttaa tekstiilimaton alapinta. Alapinnasta irtoaa huoneilmaan kemiallisia VOC-yhdisteitä. Itse hengitysilmassa yhdisteitä taas esiintyy hyvin vähän. Hetkittäisiä, lyhytaikaisia paineenvaihteluita rekisteröitiin työhuoneissa huoneilman ja asennuslattian ilmatilan välillä. Saatu tieto vaatii jatkotutkimuksia ennen toimenpiteitä. Tutkimustulosten mukaan tiloissa oleva pöly on tavanomaista huonepölyä, mineraalikuituja ei ole eikä poikkeavia mikrobiologisia tekijöitä.

Talviaikana 2020 tehdään kaupungintalossa sisäilmakysely henkilökunnan kokeman sisäilmahaitan ja sen laajuuden kartoittamiseksi. Kysely kohdistetaan niille työntekijöille, joilla on kaupungintalossa vakituinen työpiste.

Ensimmäiseen kerrokseen kohdentuvia tutkimuksia tehdään alkuvuodesta.

Tehdyt toimenpiteet:

Tuloilmanvaihdon päätelaitteet puhdistettiin lokakuussa 2019 sisä- ja ulkopinnoilta. Puhdistuksen jälkeiset palautteet ovat olleet positiivisia.

Tulevia toimenpiteitä:

Kesällä 2020 Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan, ilmamäärät säädetään ja tasapainotetaan. Samalla ilmanvaihtojärjestelmän automatiikkaa päivitetään.

Henkilöstön kokiessa työpaikkaan liittyvää oireilua tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

12.12.2019 Kaupungintalon sisäilmatyöryhmä