



## Sisäilmätiedote

### Hakastaron koulun alarakennus

Lomaviikolla 8 saneerataan kaikki ilmanvaihtokoneet. Kohteeseen asennetaan etävalvottava automatiikka, mikä vaikuttaa lämmönjakoon ja ilmanvaihtoon sekä parantaa huoltovarmuutta. Tulokanavista kartoitetaan kaikki mineraalikulitlähteet ja tarvittaessa poistetaan. Sekä tulo- että poistopuolen kanavat puhdistetaan, ilmamäärät säädetään ja tasapainotetaan.

Sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet, mutta raportti on vielä keskeneräinen. Raportti valmistuu viikolla 5. Tutkimuksista kävi ilmi, että

- tiilikate on vuotanut
- yläpohjan höyrynsuluissa on epätiiveyksiä
- ulkoseinien höyrynsuluissa on epätiiveyksiä
- maanvastaisen seinän alaosissa on vaurioita
- lattiapinnoitteet hajoavat kemiallisesti
- salaojissa on vettä ja ne vaativat uusimisen

Korjaukset tulevat käsittämään koko rakennuksen ja edellyttävät sekä suunnittelua että määrärahaa (TA2021). Korjauksen aikana kiinteistöä ei voi käyttää.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

28.1.2020 Hakastaron koulun sisäilmatyöryhmä