



Sisäilmätiedote

Hakastaron koulun alarakennus

Sisäilmatyöryhmän kokouksessa 23.4.2020 käsiteltiin 20.2.2020 valmistunut sisäilmatutkimusraportti. Jo aiemmin esiin tulleisiin löydöksiin

- tiilikate on vuotanut
- yläpohjan höyrynsuluissa on epätiiveyksiä
- ulkoseinien höyrynsuluissa on epätiiveyksiä
- maanvastaisen seinän alaosissa ja sokkelin eristeissä on vaurioita
- lähes kaikki lattiapinnoitteet hajoavat kemiallisesti
- salaojissa on vettä ja ne vaativat uusimisen
- ilmanvaihto oli 20 Pascalia alipaineinen ei juurikaan ole lisättävää.

Korjaukset tulevat olemaan erittäin kokonaisvaltaiset ja käsittävät lähes kaikkien rakennusosien uusimisen. Korjaukset on suunniteltu toteutettaviksi vuonna 2023.

Viikolla 8 koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin ja kunnostettiin sekä ilmamäärät säädettiin ja tasapainotettiin. Lämmönjaon ja ilmanvaihdon automatiikka uusittiin ja siirrettiin etävalvonnan piiriin.

Ylätalon tutkimukset aloitetaan toukokuussa 2020.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

23.4.2020 Hakastaron koulun sisäilmatyöryhmä