



Sisäilmatiedote

Perniön yhteiskoulu ja lukio

Perniön yhteiskoulussa on alkuvuoden aikana tehty monia korjaustoimenpiteitä:

Kuraattorin huoneen lattiarakenteesta on poistettu kaikki materiaalit, uusi lattiapinnoite on vinyylilankut, kaikki mahdolliset läpiviennit on tiivistetty. Hajuhaitta poistui.

Musiikkiluokkaa ja sen ympäristöä on remontoitu pitkin kevättä. Korjausten pääasiallisena syynä oli kosteuden nousu rakenteita pitkin. Seinät on korjattu ja lattiat pinnoitettiin viime viikolla. Musiikkiluokan tekstiilipinnoitteiden asennus valmistuu viimeistään viikolla 24. Musiikkiluokan varaston tekniikkakuilussa alapohjasta kulkevat putket oli liitetty epätiivisti rakenteeseen, mistä johtui alapohjasta peräisin oleva hajuhaitta myös kuraattorin huoneeseen.

Rehtorin ja kanslistin huoneiden sekä eteisen PVC-muovimatto poistettiin ja uusiksi pinnoitteiksi asennettiin vinyylilankut.

Vanhan puolen toisen kerroksen aulan ilmanvaihtoa on parannettu, kun kahden WC:n ovilevyihin asennettiin siirtoilmasäleiköt.

Suunnitelmissa on vielä

- yläpohjassa olevien tuloilmakanavien läpivientien ilmatiiveyden varmistaminen
- laajennuksen länsipäädystä sijaitsevan kellarin ilmatilan alipaineistaminen porrashuoneesta mikrobihaitan kulkeutumisen estämiseksi
- aulan viereisen hissikuilun ulkopinnan pinnoittaminen teknisen tilan tasolla sieltä siirtyvien hajujen estämiseksi alipaineiseen hissikuiluun
- kotitalousluokan siirtäminen väistötiloista laajennuksen pohjakerrokseen

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Salossa 26.5.2020

Perniön yhteiskoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä