



Sisäilmatiedote

Ylhäistentie 2

Kevään ja kesän aikana jatketaan Ylhäistentie 2 vielä kesken olevia korjaustoimenpiteitä seuraavasti:

- Alapohjan osittain tuulettuvasta tilasta poistetaan kosteutta koneellisesti poistoilmaimureilla, joita on kolme. Niistä kaksi on jo toiminnassa
- Salaojat on pääosin uusittu. Kesällä toteutetaan parkkipaikan puoleinen osuus. Samassa yhteydessä uusitaan myös sillä alueella olevat painuneet viemärit
- Väliseinien alaosien kosteusvauriot korjataan, kun rakenteet ovat riittävän kuivia
- Ikkunalauta korjataan
- Oppimisen torin ulkoseinän halkeamat ja liittymät tiivistetään mahdollisten ilmavuotojen estämiseksi

Keittiöön suunnitellut korjaustoimenpiteet jätetään tässä vaiheessa tekemättä, koska tilojen tuleva käyttö on vielä avoinna. Myöskään vesikatteiden uusimista ei toteuteta vanhan osalle.

Sisäilmatutkimuksia on kohdennettu C-siipeen siellä havaitun hajun selvittämiseksi. Tutkimukset jatkuvat.

Kiinteistössä puhtaanapitoa jatketaan tehostetusti ensisijaisesti kuitenkin koronan vuoksi.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Mikko Forss puh. 044 778 4363.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta kouluterveydenhoitajalle. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan.

Salossa 4.3.2021

Ylhäistentie 2 sisäilmatyöryhmä