



Sisäilmatiedote

Ylhäistentie 2

Vauriot

Myös Ylhäistentie 2 sai oman osansa rankoista loppukesän sateista. Ruokasaliin tuli vettä kattokaivon viemäristä, minkä kannakoinnit (tuennat) pettivät. Pienemmän auditorion parketti kastui ja jouduttiin poistamaan ja tilalle tulee kuivapuristelaatta kuten muuallakin 1. kerroksessa. Myös B-siiven käytävä kastui.

Korjaukset

Ilmanvaihdossa havaitut epätasapainossa olevat tulo- ja poistoilmamäärät on tasapainotettu. Oppimisen torin ulkoseinän halkeamat sekä alapohjan ja ulkoseinän liittymä on tiivistetty. Hermannin koulun käytössä olleesta opettajien huoneesta on poistettu kemiallisia yhdisteitä erittävä väliverho.

Tutkimukset

Sisäilma-asiantuntija selvittää poikkeavaa hajua D-siiven tiloissa 104 (musiikkiluokka) ja 105.

C-siiven neuvotteluhuoneessa 265 on koettu runsaasti sisäilmahaittoja. Lattiapinnoite linoleumin materiaalinäytteestä analysoitujen yhdisteiden pitoisuudet olivat kuitenkin viitearvoja pienempiä.

C-siiven 3. kerroksen huoneesta 339 otettu VOC-sisäilmanäyte oli tavanomainen. Käytävän linoleum-lattiapinnoite tutkitaan.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Mikko Forss puh. 044 778 4363.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

Salossa 13.9.2021 Ylhäistentie 2 sisäilmatyöryhmä