



Sisäilmatiedote

Muurlan koulu

Rakennuksen ulkopuoliset työt, toisen kerroksen kokonaisvaltainen korjaus ja maalämpöön siirtyminen valmistuivat syksyllä 2020. Myös kellarikerroksen puurakenteiset ulkoseinät uusittiin.

Alkuvuodesta 2021 alkoivat pohjakerroksen korjaukset ja viimeisimpänä liikuntasalin muutostyöt. Kellarikerroksessa uusittiin maanvastaiset seinät. Kaikki vanhan osan lattiapinnoitteet liikuntasalia myöten, lukuun ottamatta tilaa aula/ruokailu 126 hissin edustalla, uusittiin. Kosteat tilat pukuhuoneineen korjattiin.

Ilmanvaihtoa parannettiin iltapäiväkerhon saniteettitiloissa ja 2. kerroksen päätyluokassa, Pysäkissä.

Vesikiertoiset lämpöpatterit ja niihin johtavat vesiputket uusitaan pintavetona kesällä 2022 ikääntymisen ja vuotoherkkyyden vuoksi.

Jatkotutkimuksia suoritetaan vielä em. korjaamattomalla alalla ja laajennuksessa.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

1.10.2021 Muurlan koulun sisäilmatyöryhmä