



Kaupungintalon vesikattovuoto.

Salon kaupungintalon 2. kerroksen vesikatteen vuodon syyksi paljastui oletettavasti jäätymisen ja sulamisen aiheuttama vaurio viemärin tuuletusputken läpivientikumissa.



Oletetun vuotokohdan korjaus suoritettiin välittömästi, ja seurannan jälkeen vuodon todettiin loppuneen. Polygon Oy suoritti rakenteiden kosteuskartoituksen keskiviikkona 16.2. Kartoituksen perusteella kastuneiksi todetut materiaalit on uusittu ja WC-tila on käytössä normaalisti.

Tilapalvelut, Talomestari Oskari Kauko, 0447785309, oskari.kauko@salo.fi