



Sisäilmatiedote

Mesikämmenen päiväkoti, A ja B

A-talo Mesikämmenen päiväkodin A-talossa ovat aiheuttaneet haittaa sokeritoukat, ryhäkärpäset ja viemärin haju, mikä on tarttunut myös vaatteisiin. Haittojen poistamiseksi on tehty toimenpiteitä:

- sokeritoukkia on myrkytetty kolme kertaa eikä niitä enää esiinny
- ryhäkärpäsiä on myrkytetty kerran ja toinen kierros on suunnitelman mukaan 26.3.2022, myrkytys on kohdentunut viemäristöön ja huonetiloihin
- viemäristön mahdollisia epätiiveyksiä on tutkittu savukokeella, ainoa epätiiveys löytyi keittiöstä, mikä on korjattu
- keittiön rasvakaivon tyhjennysväliä on jo tihennetty ja keväällä hoidetaan rasvakaivon puhdistaminen ja pesu käyttäjien aikataulujen salliessa

Viemärikaasujen hajua esiintyy edelleen välipihalla. Selvityksiä jatketaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen toteutettiin viikolla 8. Samalla suoritettiin kuitukartoitus. Teollisia mineraalikutuja löytyi ja esiintymät pinnoitettiin. Kuidut ovat saattaneet aiheuttaa ärsytysoireita, mutta nyt tämä haitta on poistunut.

B-talo Rakennuksen Pahkavuoren puoleinen pääty on koettu viileäksi. Lämpökameralla suoritettujen mittausten mukaan lattialämmitys toimii siellä kuten muuallakin ja on siten kunnossa. Nurkissa oli halkeamia ja ne on nyt tiivistetty.

Jatkossa tuloilman lämpötiloja mitataan olosuhdeantureilla suoraan tuloilmapäätteistä ja tällä selvitetään mahdollisia eristepuutteita. Keväämmällä kartoitetaan yläpohjan ja kanavistojen eristetilannetta ja mahdollisia puutteita niissä.

Mikäli huoltajat liittävät lapsen oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän tehdä siitä ilmoitus päiväkodin esimiehelle ja mikäli työntekijät liittävät oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

2.3.2022 Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä