



## Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu

Yleisellä tasolla Armfeltin koulussa ei tällä hetkellä koeta sisäilmaan liitettäviä uusia haittatekijöitä. Kiinteistössä on tehty korjaustoimenpiteitä ja ne ovat vieneet tilannetta parempaan suuntaan.

### **Mitä tehty?**

Myllyssä koettiin sisäilmaan liitettävää haittaa ilmanvaihdon puhdistuksen ja ulkoseinien korjausten jälkeen. Tehdyissä tutkimuksissa ei esiintynyt liiallisia poikkeavuuksia. Tilanne on nyt kuitenkin korjaantunut. Alakattolevyjä oli poissa paikaltaan, mistä johtuivat ilmavirtaukset sisäilmaan alakattolevyjien ja kantavan rakenteen välitilasta. Ilmavirtaukset irrottivat kantavassa rakenteessa kiinni olevien mineraalivillaisten vanhojen, irrotettujen akustointilevyjen jäännösten kuituja ja pölyjä.

Keskiosan ilmanvaihtojärjestelmän tutkimusten perusteella ilmanvaihtojärjestelmän osittainen korjaaminen ei ole järkevää, vaan järjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uudelleen.

### **Mitä kesken?**

Marian koulun kellaritilan käsityöluokasta ja 1. kerroksen kopiointihuoneesta otetaan materiaalinäytteet lattiapinnoitteesta.

Keskiosan FyKe-luokkiin tehdään arviointikatselmus, koska tiloista on tullut useita sisäilmavalituksia.

Puhdistetaan Pyrstö-rakennuksen sokkeli.

Keskiosan peruskorjauksen suunnitteluun paneudutaan vuonna 2022. Erillisiä väistötiloja ei ole syytä hankkia, sillä keskiosan toiminta korjausten ajaksi voitaneen sijoittaa oleviin rakennuksiin.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

26.4.2022 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä