



Sisäilmatiedote huoltajille

Hermannin koulu

Hermannin koulussa Torikadulla on syksyllä aloitetun lukukauden jälkeen havaittu joitakin puutteita, joita on korjattu alla mainituilla tavoilla.

Tehdyt korjaukset/parannukset

- luokan A1 ja porrashuoneen B väliseinää on tiivistetty luokan puolelta mikrobihaitan poistamiseksi. Tilanne parani, mutta työtä pitää vielä jatkaa.
- 3. kerroksessa käytävällä oleviin sähköpääkeskuksiin asennettiin ilmanvaihto
- 3. kerroksessa olevien muurattujen ilmanvaihtohormien yläosat tiivistettiin
- 3/22 kiinteistön automatiikkaa saneerattiin lisäämällä anturointia ja monitorointia sekä nykyaikaistettiin ilmanvaihtokoneiden tasoa

Tulevat työt

- Juhannuksesta alkaen uusitaan luokkien BG1, BG2 ja Akvaario lattiapinnoitteet
- Korjataan sokkeli luokan A1 kohdalla

Esiin nousseet uudet havainnot

Tilojen A3, A7, juhlasali ja pääoven aulan ilmoitettiin olevan mahdollisia sisäilmahaitan aiheuttajia. Aiemmin mainitun automatiikan saneerauksen yhteydessä havaittujen puutteiden korjaaminen on vielä osittain kesken ja nämä puutteet saattavat olla syynä edellä havaittuihin haittakokemuksiin. Tästä johtuen kyseiset tilat tarkastetaan puutteiden korjaamisen jälkeen kesäkuussa.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

4.5.2022 Hermannin koulun sisäilmatyöryhmä