



Sisäilmatiedote

Ryhmäkoti Artturi

Tilapalvelut teettivät Artturiin keväällä 2021 kaikkien liittymien (seinä/alapohja, ikkunat/seinä, moduulien liittymät jne) tiivistykset tarkoituksena estää lasivillakuitujen siirtyminen rakenteiden epätiivelyskohtien kautta sisäilmaan. Palaute korjausten jälkeen oli myönteinen koskien sisäilmaa ja oireilun loppumista.

Uusia oireilmoituksia on kuitenkin noussut esiin. Rakennuksen vasemmanpuoleinen moduuli koetaan haittaa aiheuttavaksi. Haitan aiheuttajaa ryhdytään selvittämään ja otetaan tarpeenmukaiset näytteet, joiden tulokset ovat käytettävissä vuoden loppupuolella.

Pieneläimet, etenkin oravat, pääsevät kulkemaan yläpohjaan. Tarvittavat toimenpiteet jyrsijöiden kulun estämiseksi tehdään muutaman viikon kuluessa.

Huoltajan tulee ilmoittaa asukkaan mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta asumispalveluiden tiimivastaava Petteri Lindblomille. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

2.9.2022 Artturin sisäilmaryhmä