



Sisäilmatiedote

Inkereen päiväkoti

Inkereen päiväkodin sisäilmatyöryhmän toiminta on katsottu tarpeettomaksi korjaustoimenpiteiden onnistumisen johdosta. Käyttäjiltä ei ole enää ilmennyt huomioita, mitä voisi korjata. Sisäilmatyöryhmän toiminta kohteessa on päättynyt.

Kohdekohtaisen työryhmän toiminta alkoi vuonna 2015. Korjaustoimenpiteitä on tehty runsaasti mm.

- ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteet on poistettu, järjestelmä puhdistettu ja samalla huomioitu muut havaitut puutteet
- iv-konehuoneen ja portaikon seinien kuitulähteet on poistettu
- vanhan osan katon ja alakaton lasikuitua sisältävät akustiikkalevyt on poistettu
- tuuletusviemäreitä on jatkettu
- ilmavuodot yläpohjan höyrynsulussa ja kaikissa muissa rakenteissa on tiivistetty
- lämpövuoto yläpohjan ja seinän liitoskohdassa on korjattu
- rakennuksen painesuhteet on tarkastettu
- paikalliset kosteus- ja mikrobivauriot ulkoseinä- ja sokkelirakenteissa on korjattu
- pinta- ja kattovesien poisto seinustojen vierustalta on toteutettu
- vaurioituneet lattiapäällysteet on uusittu
- väliseinien mikrobivaurioituneita levytyksiä on uusittu välillä vaatehuone/käytävä
- kylmiön viereinen alapohja käytävällä on korjattu ja kylmiön muovimatto korvattu keraamisilla laatoilla
- toimiston viereisen huoneen väliseinän alaosa on korjattu
- tuloilmanvaihdon väärinpäin asennettujen venttiilien asennus on muutettu
- vanhalle osalle on uusittu ikkunat ja pari ulko-ovea

Sisäilmatyöryhmä ja tilapalvelut kiittävät henkilökuntaa, huoltajia ja lapsia yhteistyöstä ja joustavuudesta monien vuosien poikkeuksellisesta ajanjaksosta.

6.9.2022 Inkereen päiväkodin sisäilmatyöryhmä