



## Sisäilmatiedote

### Torikadun päiväkot

Kiwa Inspecta Oy:n keväällä 2020 tekemän ”Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus” suositusten mukaisesti Torikadun päiväkodissa on toteutettu koneellisen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteiden poisto ja iv-kanaviston puhdistaminen sekä siiven ilmanvaihtokoneen uusiminen. Rakenneliittymät ulkoseinien ja ikkunoiden, alapohjien ja ulkoseinien sekä kantavien seinien osalta on tiivistyskorjattu. Siiven tuulettuva tila on alipaineistettu. Olosuhteita on parannettu hyvin tuloksin myös tehostetulla siivouksella.

Tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, sillä käyttäjät ovat viestineet tavanomaisuudesta poikkeavasta oireilusta kellarikerroksen päädyssä sekä yksittäisissä huoneissa ylemmissä kerroksissa. Tutkimukset näiltä osin jatkuvat.

Lähiaikoina tehtävällä merkkiainemittauksella seurataan tiivistyskorjausten onnistumista etenkin kellarikerroksessa. Mahdollisten korjausten jälkeen mitataan painesuhteet ulkoseinän yli. Siiven tuulettuvan tilan alipaineistuksen riittävyys ja kokoaikainen toiminta todennetaan.

Kellarikerroksesta takapihalle portaita pitkin johtava käynnin alataso on kovilla sateilla useina vuosina ollut veden vallassa. Asia on nyt saatu korjattua uusimalla kongin kaivon viimeinen putkiyhteys, mikä oli painunut, eikä vesi päässyt purkautumaan Vähäjokeen.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaansa. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä päiväkodin esimiehelle.

Salossa 8.9.2022 Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä