



Sisäilmatiedote

Läntinen kotihoito/Ollikkalan tiimi

Läntinen kotihoito/Ollikkalan tiimi ei ole hakemisestaan huolimatta löytänyt toimintaympäristökseen uutta sopivaa tilaa. Tästä johtuen olosuhteita Kotipisteessä pyritään parantamaan seuraavin toimenpitein:

- kellarikerroksen palo-ovi täytyy pitää suljettuna aina mahdollisen tulipalon leviämisen estämiseksi, kun sitä ei käytetä
- wc-käynnit siirretään kellarikerroksesta yläkertaan kellarikerroksen rakenteissa olevien mahdollisten epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi
- yläkerran wc-tila otetaan käyttöön edellytyksellä, ettei käsipyyhepapereita ja intiimitarvikkeita laiteta wc-pönttöön
- paperisten käsipyyhkeiden käytöstä luovutaan ja siirrytään käyttämään kankaisia käsipyyhkeitä rullissa
- ja uusintana edellisestä tiedotteesta: "Käyttäjät voivat omalla toiminnallaan parantaa olosuhteitaan huolehtimalla ikkunatuuletuksesta ja siitä, ettei viemäristöä kuormiteta sinne kuulumattomalla tavaramalla sekä huuhtelemalla riittävällä vesimäärällä."

Kotipisteen mikrobiologisia (homesienet ja bakteerit) laskeumanäytteitä ja ilmanäytteitä otetaan viikolla 46 ja tulokset olisivat käytettävissä 14.12.2022 sisäilmatyöryhmän kokouksessa.

Työntekijöiden kokiessa poikkeavaa sisäilmaan liittyvää oireilua tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

12.9.2022 Ollikkalan tiimin sisäilmatyöryhmä