



## Sisäilmätiedote

### Armfeltin koulu

Armfeltin kouluyhteisön Marian koulurakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevan käsityöluokan (H004 pohjapiirustuksessa) ja 1. kerroksessa sijaitsevan kopiohuoneen Nokka6 (H108 kanslia pohjapiirustuksessa) sisäilmahaitan aiheuttaja ovat isopäästöiset linoleum-lattiapinnoitteet. Molemmista tiloista otettujen materiaalinäytteiden pitoisuudet ylittivät Työterveyslaitoksen antamat viitearvot bulk-näytteille.

Käsityöluokan lattiapinnoite tullaan uusimaan vuoden 2022 aikana. Tila on entinen polttoainevarasto. Tilapalveluiden toimesta rakenteita tutkitaan mm. porareikämittauksin. Saatujen tulosten perusteella valitaan optimaaliset pinnoiteratkaisut.

Keskitalon peruskorjauksen suunnittelu etenee ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2023.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

7.10.2022 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä