



## Sisäilmatiedote

### Ryhmäkoti Artturi

Artturin vasemmanpuoleisissa moduuleissa koetun sisäilmahaitan tutkimukset on aloitettu. "Ilmavuototutkimukset merkkiaineella"-tutkimuksilla selvitettiin, onko rakenteissa vielä epätiiveyksiä.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tehdyt tiivistyskorjaukset ovat onnistuneet pääosin hyvin. Koska tiivistyskorjaukset on tehty rakenteita rikkomatta, havaittiin ilmavuodot edelleen mahdollisiksi alapohjan elementtisaumasta väliseinien kautta. Yksittäinen merkittävä ilmavuotoreitti oli patterin läpiviennin kohdalla päädyn makuuhuoneessa. Muilta osin rakennuksen ilmatiiveys vastaa tehtyjen tiivistyskorjausten ansiosta vähintään hyvää rakentamistapaa ja pääosin tätä selvästi parempaa tasoa.

Tiivistämistoimenpiteet tehdään vuoden loppuun mennessä. Alueelle kohdennettavista muista tutkimuksista ilmoitetaan myöhemmin.

Toimenpiteet jyräjöiden kulun estämiseksi on saatettu loppuun.

Tilapalvelut 7.10.2022