



## Sisäilmatiedote

Hermannin koulu

Selkeää mikrobiologista hajuhaittaa esiintyy 1. kerroksessa porrashuoneen B viereisessä luokassa A1 (tila 134 merkintänä pohjapiirustuksessa) ja kerrosta ylempänä terveydenhoitajan tiloissa (tilat 213-219). Myös BG2-luokassa (tila 329) ja viereisessä käytävässä on vahva epäily sisäilmahaitasta.

Edellä mainittujen tilojen tutkimukset on aloitettu. Tutkimusmenetelmänä on käytetty tilan alipaineistamista -10 Pascaliin ja havainnoimalla tilaan siirtyvää ympäröiviin rakenteisiin syötettyä merkkiainetta. Tähän mennessä on selvää, että haju siirtyy huokoisia tiilimuurattuja seinärakenteita pitkin. Hajun alkulähde on kuitenkin selvittämättä ja tutkimuksia jatketaan viikolla 42.

Lisäksi huomiota vaativat tilat A7 (tila 107), juhlasali (tila 205), kemian varasto (tila 318) ja porrashuone B 2. kerros. Uusimpana kotitalousluokka 1 (tila 150).

Kotitalousluokan ilmanvaihto on toiminnassa 24/7. Pääsääntöisesti Salon kaupunki/Tilapalvelut noudattavat Sisäilmayhdistyksen muistiota [Kuntien sisäilmaverkoston palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön ohje ja perustelumistio](#) sekä [Suositus ilmanvaihdosta rakennuksen käyttäjän ulkopuolella](#). Mikäli käyttäjillä on tiloissa poikkeusajan toimintaa ja ilmanvaihdollisia muutostarpeita, tulee ensisijaisesti olla yhdessä Tilapalvelut/Valvomo puh. 044 778 5506.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärinhajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Jussi Lokisto puh. 044 778 5336 marraskuu 2022 alkaen.

Mahdollisista oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

12.10.2022 Hermannin koulun sisäilmatyöryhmä