

23.5.2023

## **Sisäilmatiedote Hermannin koulun henkilökunnalle**

Hermannin koulussa on esiintynyt hajuhaittoja, joiden syyksi on todettu rakennuksen alapohja. Kevään 2023 aikana koulussa on tehty tiivistyskorjauksia rakennuksen alla kulkevassa putkitunnelissa. Tiivistyskorjauksilla estetään ilmapinnan pääsy alapohjasta väliseinien sisään ja sitä kautta sisätiloihin. Alustavan tiedon mukaan Sirate Oy:n tekemien merkkiainekokeiden perusteella tiivistyskorjaukset ovat onnistuneet. Raportti merkkiainekokeista ja paine-ero seurannasta saadaan toukokuun aikana.

Koulussa on tehty koko rakennuksen ilmanvaihdon ja painesuhteiden tarkkailua ja säätötyötä. Tämä työ jatkuu kesän aikana. Terveystilanteen huippumuri on toiminut virheellisesti ja myös kotitalousluokkien painesuhteet ovat seurannassa, jotta käryt eivät kulkeudu sieltä muihin tiloihin. Painesuhteiden säätöä varten rakennuksen sokkelin ilma-aukkojen päällä on ollut pahviluukkuja, jotka tullaan poistamaan.

Terveystilanteen tilassa sekä A6-luokassa on lattialla oleva ilmanpuhdistin. Ilmanpuhdistimet tulee pitää päällä jatkuvasti, jotta aktiivihilisuodatin toimii oikein. Myös tilaan Y7 on toimitettu pieni ilmanpuhdistin.

Mikäli sisäilmaolosuhteissa havaitaan poikkeamia, pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä kiinteistöhuoltomies Jussi Lokistoon p. 0447785336.

Mahdollisista oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

**23.5.2023 Hermannin koulun sisäilmatyöryhmä**