



Sisäilmätiedote

Varikko, Satamakatu 9

Varikon tutkimuksia on päästy aloittamaan. Haittaa on koettu erityisesti naapurikiinteistön savustaessa lihaa. Saaduista tuloksista ilmeni, että tuloilmassa on yhdisteitä, mitkä liittyvät savustukseen ja ympäröivään teollisuuteen. Yhdisteillä on haitallisia terveysvaikutuksia.

Seuraavaksi vastaavia VOC-näytteitä kerätään vertailunäytteeksi, kun savustusta ei tapahdu. Näytteitä kerätään sekä autotallisiivestä että Satamakadun puoleisesta kivirakennuksesta. Tällä näytteenottotavalla on tarkoitus optimoida rakennettavan, uuden iv-koneen ilmanottoaukon suuntaus.

Mikrobiologisia olosuhteita tarkasteltiin kahden viikon laskeumanäytteillä. Autotallisiiven toisessa kerroksessa ei esiintynyt poikkeavuuksia. Ensimmäisessä kerroksessa puutarhayksikön taukokuoneessa mikrobisto oli poikkeavaa. Poikkeaman raja-arvo oli pienin mahdollinen.

Lattiapinnoitteena on 25 x 25 cm² vinyylilaatat, mitkä sisältävät asbestia ja todennäköisesti mustaa asbestipitoista liimaa. Ehjässä materiaalissa asbesti on vaaraton, kun se ei pääse irtoamaan. Asbestia esiintyy myös iv-konehuoneessa, missä käyttäjien on varottava sen käsittelyä. IV:n asbestiputkien kunto kartoitetaan ja siitä tiedotetaan erikseen käyttäjiä.

Tähän mennessä saatujen tutkimusten mukaan suurin epäkohta on ilmanvaihtojärjestelmä. Puutarhayksikön taukokuoneesta ilmanvaihto puuttuu kokonaan. Rakennuksen muutostöinä tämä tarkoittaisi täysin uuden iv-järjestelmän rakentamista. Seuraavina tulisivat viemäri- sekä lämmitysjärjestelmät ja tilamuutokset.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Marko Korhonen puh. 044 778 4605.

Henkilöstön, koskiessa koko rakennusmassaa, kokiessa työpaikkaan liittyvää oireilua tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

17.8.2022 Varikon sisäilmatyöryhmä