

18.01.2024

Sisäilmatiedote

Kaupungintalo, Tehdaskatu 2

Kaupungintalon sisäilmatyöryhmä kokoontui 16.1.2024. Syksyn aikana kaupungintalon tilojen käytössä tai koetussa sisäilmastossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilapalvelut on käynyt läpi kiinteistössä tehdyt kuntotutkimukset Sirate Group Oy:n asiantuntijan kanssa ja uusia rakenteisiin kohdistuvia tutkimuksia ei ole suunnitteilla. Kuntotutkimuksissa suositellut korjaukset on toteutettu ja kiinteistössä toteutetaan vuosihuoltoja ja -korjauksia suunnitelman mukaan.

Kaupungintalojen tilojen sisäilmasto-olosuhteita, kuten lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, ilmamääriä ja rakennuksen painesuhteita pystytään seuraamaan ja etäohjaamaan valvomosta. Etäseuranta eri tiloissa pyritään edelleen lisäämään ja sitä kautta parantamaan koettua sisäilmasto-olosuhdetta eri osissa rakennusta. Talvella pakkasjaksojen aikana kaupungintalon sisäilma on koettu hyvin kuivaksi. Liikennepalveluiden tiloissa on koettu ilmanvaihdon olevan puutteellinen ja täällä toteutetaan erillinen olosuhdeseuranta siirrettävillä mittareilla. Myös portaikoissa on koettu tunkkaisen ilman tuntua. Palopeltijärjestelmässä ilmenneet viat on toistaiseksi korjattu. Järjestelmän kuntoa seurataan ja uusitaan tarvittaessa. Myös kaupungintalon toisen kerroksen tekstiililattioiden pesu toteutetaan suunnitellusti alkuvuoden aikana.

Kaupungintalon kaikille työntekijöille pyritään teettämään Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely vielä tämän talven aikana.

Mikäli työntekijä kokee oireilua, minkä liittyy työpaikkaan, tulee hänen olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaansa Länsirannikon Työterveydessä.

Tilojen käyttäjiä pyydetään olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Jouni Töyryyn p. 02 778 4064 kaikissa kiinteistön huoltoon liittyvissä asioissa.

18.1.2024 Kaupungintalon sisäilmatyöryhmä