

3.10.2025

Sisäilmatiedote

Ylhäistentie 2

Ylhäistentie 2:n sisäilmatyöryhmä kokoontui 29.9.2025.

Ylhäistentien kiinteistössä tehdään ilmanvaihdon saneerausta kahdessa eri vaiheessa. Ilmanvaihdon saneerauksen ensimmäisessä vaiheessa saneerataan toimistotiloja palvelevat ilmanvaihtokoneet C- ja D-osissa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan pe 3. – su 5.10.2025. Toisessa, myöhemmin toteutettavassa vaiheessa vaihdetaan toimistotilojen päätelaitteita. Näin saadaan toimistotilojen ilmanvaihto sekä paremmin ohjattavaksi että energiatehokkaammaksi. Ilmanvaihdon saneerauksella myös toimistotilojen sisäilmasto-olosuhteet saadaan käyttötarkoitukseensa ja nykyisille käyttäjämäärille sopiviksi. Ilmanvaihto on korjauksen ajan kokonaan poissa toiminnasta näissä osissa.

Kesän aikana pääaulan ja toisen kerroksen lattialaattojen vauriot on korjattu. Korjaamista odottavat vielä tuulikaapin ikkunaseinä ja C-osan lämpöräpattu julkisivu. A-siiven jäähdytyskoneen kanssa on kesäaikaan ilmennyt ongelmia. Kiinteistön tulevista saneerauksista tiedotetaan myöhemmin.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Mikko Forssiin puh. 044 778 4363.

Mahdollisista sisäilmaan liitetystä oireista työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

Salossa 3.10.2025 Ylhäistentie 2 sisäilmatyöryhmä