

11.2.2026

Sisäilmatiedote

Ylhäistentie 2

Ylhäistentien kiinteistössä rakennuksen C-osassa tehdään parhaillaan kuitusiivousta 2. ja 3. kerroksessa. Tiloissa on liikuntapalvelujen ja kulttuuripalvelujen toimistotiloja. Koko kiinteistön ilmanvaihdon saneerauksen ensimmäinen vaihe on toteutettu syksyn 2025 aikana C- siivessä ja D-siivessä eli kansalaisopiston osassa. Ilmanvaihdon saneerausta jatketaan kiinteistön muissa osissa tänä vuonna. Saneerauksen jälkeen toimistotilojen ilmanvaihto saadaan paremmin ohjattavaksi ja energiatehokkaammaksi. Myös toimistotilojen sisäilmasto-olosuhteet saadaan käyttötarkoitukseensa ja nykyisille käyttäjämäärille sopiviksi.

Kesän aikana pääaulan ja toisen kerroksen lattialaattojen vauriot on korjattu. Uusia vaurioita kuitenkin ilmenee säännöllisesti, koska laatoitukseen ei ole alun perin tehty tarvittavia liikuntasauvoja. Korjaamista odottavat vielä tuulikaapin ikkunaseinä ja C-osan lämpörapattu julkisivu. Kiinteistöön on ehdotettu muutoksia, jotka vaikuttavat saneerausten ajankohtaan.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Mikko Forssiin puh. 044 778 4363.

Mahdollisista sisäilmaan liitettyistä oireista työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

Salossa 11.2.2026 Ylhäistentie 2 sisäilmatyöryhmä