



Sisäilmatiedote

Mesikämmenen päiväkoti, B-talo

Mesikämmenen päiväkodin B-rakennuksen mahdollista sisäilmahaittaa on tutkittu parinkin toimijan toimesta. Suoritettujen tutkimusten mukaan itse rakennuksesta ei ole löytynyt tekijöitä, mitkä voisivat kyseisiä haittoja aiheuttaa.

Viime kesänä ilmanvaihtojärjestelmän puutteet poistettiin, kanavistot puhdistettiin ja ilmamäärät säädettiin. Ilma on nyt todettu raikkaammaksi kuin aiemmin.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsen oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän tehdä siitä ilmoitus päiväkodin esimiehelle.

15.9.2020 Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä