



Sisäilmatiedote

Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö

Terveystarkastajan aloitteesta Uskelan koulun Kavilankadun yksikössä määritettiin teollisia mineraalikuituja kaksi viikkoa laskeutuneesta pölystä. Näytteitä otettiin yhteensä kahdeksasta (8) tilasta. Kuitujen lähteenä voivat olla tuloilmanvaihdon rakenteet, ulkoseinän mineraalivillaiset eristeet, akustointilevyt tai alakattolevyt. Poikkeavia löydöksiä esiintyi tiloissa 304 ja opettajainhuone.

Poikkeamien syyn selvittämiseksi otettiin pyyhintänäytteet tuloilmahajottajista ja tuloilmakanavista. Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella on käynyt ilmi, että kuitulöydökset opettajien huoneesta ovat peräisin ulkoseinäeristeen vuorivillasta. Halkeamat ulkoseinässä on tiivistetty. Tuloilmakanavistossa ei esiintynyt teollisia mineraalikuituja.

Luokan 304 lopulliset tulokset eivät ole vielä käytettävissä.

Kellarikerrokseen suunnitellut tiivistyskorjaukset on tehty.

Liikuntasalin ilmanvaihdon toimintaa aikaistettiin.

Rakennuksen vajoamismittausten mukaan rakennus on painunut yhden millimetrin.

Oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

8.10.2020 Uskelan koulun Kavilankadun yksikön sisäilmatyöryhmä