



Sisäilmätiedote

Ylhäistentie 2

Ylhäistentie 2 korjaustoimenpiteet ovat edenneet. B-osan lattiapinnoitteiden vaihto kiviaineiseksi on valmistunut. B-siivessä on tehty kuitusiivous ja puhtaanapitoa on jatkettu tehostetulla siivouksella. Tilat on jo otettu opetuskäyttöön. Keittiön tiskilinjaston lattiamatto on korjattu.

Korjaustoimenpiteistä kesken ovat vielä salaojat ja alapohjan koneellinen tuuletus ilmatilan kuivattamiseksi. Salaojien korjaustyöt on pääosin tehty, mutta ison parkkipaikan puolella ne ovat vielä kesken ja niiden valmistumiseen vaikuttaa tulevan talven sääolosuhteet. Alapohjan alapuoliseen osittain tuulettuvaan tilaan on asennettu huippuimurit, mitkä poistavat kosteutta. Kolmesta huippuimurista kaksi on vielä kytkemättä sähköverkkoon.

Tulevia korjaustoimenpiteistä ovat

- vesikatteen korjaukset siipiin A-C vuonna 2022
- väliseinien alaosien kosteusvaurioita aletaan korjaamaan, kun rakenne on riittävän kuiva
- ikkunalauta korjataan kesällä 2021
- kansalaisopiston neukkarin viemärinhajun selvittäminen

Sisäilma-asiantuntija selvittää vielä C-osan 3. kerroksen sisäilmaa.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta kouluterveydenhoitajalle. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan.

29.10.2020 Sisäilmatyöryhmä