



Tiedote Muurlan päiväkodin peruskorjauksesta ja laajennuksesta

Muurlan päiväkodin toiminta on palannut elokuusta 2020 alkaen Takapellontielle sijaitsevaan kiinteistöön.

Kiinteistössä suoritettiin syksyllä 2019 alkanut ja 2020 heinäkuussa päätökseen saatu laaja peruskorjaus. Lisäksi kiinteistöön tehtiin laajennus yhdelle päiväkotiryhmälle.

Peruskorjauksen lähtötietona, sekä suunnittelun pohjana käytettiin Sirate Oy:n 20.4.2018 valmistunutta sisäilma- ja rakenneteknistä kuntotutkimusta ja siitä laadittua raporttia.

Peruskorjauksessa korjattiin tutkimuksessa havaitut puutteet, sekä purkutöiden yhteydessä esiintulleet virheet ja riskikohdat rakenteissa.

Rakennuksen vesikate, sekä yläpohjan eristeet ja höyrynsulku uusittiin kokonaisuudessaan, työ toteutettiin kokonaan säältä suojattuna.

Rakennuksen ilmatiiveyttä parannettiin liittymien tiivistämisellä, yläpohjan höyrynsulun huolellisella uusimisella sekä ikkunoiden kunnostuksella. Ilmatiiveyden laadunvarmistus suoritettiin tiiveysmittauksin.

Rakennuksen talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan. Ilmanvaihtojärjestelmä koneineen ja kanavistoineen uudistettiin täysin ja rakennukseen toteutettiin maalämpöjärjestelmä. Rakennusautomaatio ohjaa rakennuksen olosuhdehallintaa ja energiatehokasta toimintaa.

Rakennuksen sisäpinnat, sekä kiinteistön leikkiapiha uusittiin kokonaisuudessaan.

Muurlan päiväkodin sisäilmatyöryhmä jatkaa tilanteen seuraamista myös korjatussa kiinteistössä.

Lasten huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan, mikäli huoltajalla herää epäily lapsen terveyden ja päivähoitopaikan yhteydestä. Henkilökuntaa pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

Salossa 4.11.2020

Muurlan Takapellontien päiväkodin sisäilmatyöryhmä