



Sisäilmätiedote

Mesikämmenen päiväkotii, B-talo

Henkilökunnan oireilun vuoksi Mesikämmenen päiväkodin sisäilmaa tutkitaan edelleen.

Tähän mennessä on tehty:

Sirate Group Oy:n sisäilmatutkimukset

Ns. kuivien tilojen lattiamateriaalien vaihto ja betonilaatan koneellinen kuivaus

Ilmanvaihtokoneiden säätö

Ilmanvaihtokoneiden suodattimien säännöllinen vaihto kahden kuukauden välein

Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen tarkistus

Huonelämpötilojen säätö

Kevään aikana tehtävissä sisäilmatutkimuksissa tutkitaan lattiapinnoitteita (VOC-yhdisteet) niiltä osin kuin niitä ei ole vaihdettu. Päähuomio kiinnitetään lattiatason yläpuolisiin rakenteisiin ja niiden tuottamiin mahdollisiin epäpuhtauksiin. Näihin käytetään tutkimusmenetelminä mm. kahden viikon laskeuman mikrobiologiaa, mineraalikulitujen määritystä, sisäilman hiukkasmäärien kartoitusta, pölynkoostumuksen analysointia ja olosuhdemittauksia sekä paine-eron seuranta. Osana tutkimuksia teetetään henkilöstölle sisäilmastokysely.

Uusia oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään edelleen ottamaan yhteyttä työterveyshuollon työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävat lapsen oireilut päiväkodin sisäilmaan, tulisi heidän ilmoittaa lapsen mahdollisesta oireilusta neuvolan terveydenhoitajalle.

7.3.2019 Mesikämmenen päiväkodin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä