



Sisäilmatiedote

Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö

Kavilankadun kiinteistön kolmea luokkaa koskeva sisäilmatutkimus on valmistunut. Tutkimuksen mukaan koulurakennuksessa ei ole teollisiin mineraalikuituihin liitettävää sisäilmahaittatekijää. Varmuuden vuoksi kuitenkin huoneessa 304 tiivistetään pilarin ja väliseinän välinen halkeama.

Kellarikerroksessa silminnähtävien halkeamien tiivistystyö tehdään viikoilla 6 ja 7.

Kevätkauden päätyttyä kaivetaan rakennuksen ulkopuolelle sokkelin viereen aulan kohdalle tarkistuskaivanto, minkä kautta perehdytään alapohjan alla oleviin olosuhteisiin. Mikäli puhdistettavaa tai korjattavaa ilmenee, niin tarpeelliset työt tehdään.

Rakennuksen painumista seurataan mittauksin ja tämänhetkisen tiedon mukaan vajoaminen jatkuu, mutta on hidastunut.

Oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

29.1.2021 Uskelan koulun Kavilankadun yksikön sisäilmatyöryhmä