



Sisäilmatiedote

Torikadun päiväkoti

Keväällä 2019 Torikadun päiväkodista tehtiin haittailmoitus perustuen työntekijöiden poikkeavaan oireiluun. Lisätietoa sisäilma-asioiden menettelytavasta löytyy linkistä

<https://salo.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-kiinteistot/kaupungin-rakennukset/kaupungin-tilojen-sisailma/>

Kaupungin sisäilma-asiantuntija selvitti Torikadun päiväkodin kiinteistössä sisäilman olosuhteita loggeroivalla mittausmenetelmällä. Mittausten perusteella hiilidioksidipitoisuudet eivät kohonneet liiallisesti eli ilmanvaihto toimii kuten pitääkin ympäri vuorokauden.

Kiinteistöön tilattiin Inspecta Oy:ltä ”Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus”. Tutkimus valmistui 29.4.2020. Tutkimuksiin perustuen toimenpiteiksi suositeltiin ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista ja painesuhteiden säätöä, mineraalikuitujen kartoitusta, poistoa tai kapselointia ja tiivistyskorjauksia rakenneliittymiin ennen varsinaista peruskorjausta. Tiivistystyö on saatu valmiiksi, minkä lisäksi siipirakennuksen alapohjan alapuolinen tuulettuva tila on alipaineistettu.

Torikadun päiväkodin henkilöstö lapsineen siirtyy 1.7.2021 alkaen Mesikämmenen päiväkotiin.

Torikadun päiväkodin tyhjennettyä suoritetaan kiinteistössä ilmanvaihtokanaviston puhdistaminen, kuitupitoisten elementtien pinnoitus tai uusiminen sekä ilmamäärien tasapainotus. Työ kestää kolme viikkoa.

Puhdistuksen jälkeen toteutetaan seurantatutkimukset tuloilmakanavien kuitumateriaalin poiston onnistumisen varmistamiseksi.

26.7.2021 alkaen Mesikämmenen päiväkodin toiminnot siirretään Torikadun päiväkodin kiinteistöön.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä päiväkodin esimiehelle.

7.5.2021 Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä