



## Sisäilmatiedote

Perniön kotihoito ja neuvola

**Perniön kotihoidon** tiloihin on tehty laaja-alaisia korjauksia kuten

- alapohjan muovimaton poisto ja pinnoitteen uusiminen keraamisiksi laatoiksi
- koneellisen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen ja tasapainottaminen
- mineraalikuitujen poisto em. järjestelmästä
- ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistäminen liitosnauhoilla ulkoseinärakenteeseen ulkoseinän epäpuhtauksien siirtymisen ehkäisemiseksi sisäilmaan

Kaikki tiedossa olevat ja suunnitellut korjaukset on saatu tehtyä.

**Neuvola-rakennuksen** salaojassa oli tukos, mikä poistettiin ja salaoja huuhdeltiin. Salaoja toimii moitteettomasti.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia asiakkaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä hoitokodin johtajaan.

7.9.2021 Perniön kotihoidon sisäilmaryhmä