



Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä tiedottaa

16.2.2023

Torikadun päiväkodin sisäilmaolosuhteet ovat aiheuttaneet oireilua, tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta. Suurimpana yksittäisenä häirtana on kellarikerroksessa kapillaarisen kosteuden mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja niistä ilmavuotojen kautta aiheutuvat häirtat. Tehdyt korjaustoimenpiteet, jotka ovat perustuneet KIWA-Inspectan kuntotutkimuksen toimenpide-ehdotuksiin eivät ole poistaneet oireilua.

Rakennuksen sisäilmaolosuhteista johtuvien oireiden vuoksi kellarikerroksen tilat poistetaan käytöstä kesäkuun alusta alkaen.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaansa. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle kirsi-marja.jaatinen@salo.fi

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Jussi Lokisto puh. 044 778 5336.

16.2.2023 Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä