

15.2.2024

Sisäilmatiedote

Meri-Halikon päiväkoti

Meri-Halikon päiväkodin sisäilmaryhmä kokoontui 13.2.2024. Päiväkodin joululoman aikana vesiputket jäättyivät ja alkuvuosi jouduttiin aloittamaan kantoveden avulla. Jakso jäi onneksi lyhyeksi, vesivahingoilta vältyttiin ja tilanteesta selvitettiin hyvän yhteistyön avulla. Putkistosuunnittelu on aloitettu, jotta tilanne ei toistu. Tammikuussa Salon Vesi on ottanut tiloista vesinäytteen. Vesinäytteen tuloksen perusteella päiväkodin vesi on talousvesiasetuksen mukaista ja turvallista käyttää.

Päiväkodin ryömintätilaa päästiin tutkimaan tammikuussa perusteellisesti sinne tehdyn uuden luukun kautta. Ryömintätila ei tuuletu ruokasalin alapuolelta riittävästi ja siellä todettiin lahovaurio. Päiväkodin sisäilmaan tällä ei ole vaikutusta, koska lattia on kapseloitu, mutta vaurion korjaamiseksi täytyy tulevana kesänä avata ruokasalin lattia. Korjaukset tehdään kesäaikana, kun päiväkoti on tyhjillään.

Päiväkodissa kesällä tehty olosuhdeseuranta uusittiin lämmityskauden aikana. Seurattavat tilat olivat samat kuin kesällä. 1. ja 2. kerroksen tilojen lämpötilaa, ilmankosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta seurattiin 15.1. – 29.1.2024. Lämpötilat olivat hyviä kaikissa seuratuissa tiloissa, mutta ensimmäisen kerroksen unihuoneen hiilidioksidipitoisuus ylitti toimenpiderajan yhtenä päivänä. Unihuoneen ilmanvaihtoa parannettiin lisäämällä unihuoneeseen toinen Mobair-korvausilmalaite. Lisäksi vaihdettiin kaikkien korvausilmalaitteiden suodattimet.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Marko Varjukseen p. 044 778 5565.

Lasten huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan, mikäli huoltajalla herää epäily lapsen terveyden ja päivähoitopaikan yhteydestä ja henkilökuntaa pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

15.2.2024 Meri-Halikon päiväkodin sisäilmatyöryhmä