



2.12.2024

Sisäilmätiedote

Perniön yhtenäiskoulu ja lukio, Erveläntie 1

Perniön yhtenäiskoulun kohdekohtaisen sisäilmaryhmän kokoontumisessa 27.11.2024 käytiin läpi tilapalvelujen syksyn aikana kiinteistöllä tekemiä toimenpiteitä. Turun Kiinteistöässä Oy toteutti ilmanvaihtojärjestelmän tarkistusmittaukset syksyllä koko kiinteistössä. Samalla jäljitettiin viemärinhajua, jota vanhemmassa osassa esiintyi alkusyksystä. Selvää syytä viemärinhajulle ei löytynyt. Tilapalvelujen vanhalla osalla tekemissä paine-eromittauksissa ei havaittu poikkeavaa alipaineisuutta. Koulun pitämien hajupäiväkirjojen mukaan viemärinhajua ei ole enää syysloman jälkeen havaittu.

28.10. – 11.11.2024 otettiin teollisten mineraalikuitujen kontrollinäytteet vanhan osan viidestä luokkatilasta. Vuonna 2022 kahdesta luokkatilasta otetuissa, teollisten mineraalikuitujen laskeumanäytteissä, havaittiin toimenpiderajan ylittävä kuitupitoisuus yhdessä luokkatilassa. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat ilmavuodot. Perniön yhtenäiskoululla esiintyneet kuitulähteet, kuten ala-aulan rikkoutuneet akustiikkalevyt ja peittämättömät mineraalivillat on koko koulukiinteistöltä poistettu vuosien 2023 ja 2024 aikana ja ilmanvaihtokanavistosta jo aiemmin. Nyt otetuissa kontrollinäytteissä toimenpideraja ei ylittynyt: Kuituja ei esiintynyt luokkatiloissa lainkaan tai pitoisuudet olivat hyvin pieniä.

Perniön yhtenäiskoulun Erveläntien kiinteistön investointeja vaativat korjaukset, kuten yläpohjan ja ulkoseinien saneeraukset, on osoitettu vuoden 2026 investointisuunnitelmaan.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta sisäilmaan liitetystä oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

2.12.2024 Perniön yhteiskoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä