

15.9.2025

Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu ja Halikon liikuntahalli

Armfeltin koulun kohdekohtaisen sisäilmaryhmän työ on siirtynyt seurantavaiheeseen. Yhtenäiskoulun eri rakennuksissa on tehty korjauksia, joista mittavin on ollut keskiosan peruskorjaus vuonna 2024. Käyttäjät ovat olleet urakan lopputulokseen tyytyväisiä. Kesällä 2025 on tehty sisäilmastoon liittyviä parannustoita: Esikoulun käytössä olevissa tiloissa toteutettiin ilmanvaihdon muutostyöt, jotta ilmamäärät ovat riittäviä nykyisille käyttäjämäärille. Ruokalan aulassa on esiintynyt pitkäaikaista viemärin hajua, jonka syynä oli haljennut, valurautainen viemärinousu. Kesän 2025 aikana vanhat valurautaiset viemärinousut vaihdettiin muovisiksi.

Kesällä 2025 on toteutettu myös koulutilojen ylälämpenemistä estäviä toimenpiteitä. Etelän puoleiseen julkisivuun asennettiin aurinkolipat, jotka estävät tehokkaasti tilojen kuumenemistä.

Keväällä osana sisäilmasto-olosuhteiden seurantaa teetetään henkilökunnalle Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Kyselyn tuloksia käydään läpi seuraavassa sisäilmaryhmän kokoontumisessa.

Pyydämme olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Tommi Mäkiseen p. 044 778 5567, mikäli rakennuksessa havaitaan sisäilmaan liittyviä poikkeamia tai muita vikoja.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta sisäilmaan liitetystä oireilusta pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

15.9.2025 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä