

11.2.2026

Sisäilmatiedote

Sinilinnun päiväkot, Uttelantie 9

Sinilinnun päiväkodin lepohuoneisiin on asennettu joululoman aikana Mobair-korvausilmalaitteet tuomaan lisää tuloilmaa. Näin saadaan ilmamäärät riittämään paremmin nykyisille päiväkodin lapsimäärille. Päiväkodin ryhmätiloihin on tuotu myös lisää ilmanpuhdistimia.

Keväällä tehdyn kuntotutkimuksen suositusten mukaan päiväkodin ilmanvaihtokanavat on puhdistettu, kuitulähteet poistettu ja ilmamäärät säädetty uudelleen. Päiväkodin tiloihin on toteutettu kuitusiivous. Päiväkodin henkilökunnan palautteen perusteella ilmanvaihto on parantunut eikä teollisia mineraalikuituja enää esiintynyt kontrollinäytteissä toimenpiderajan ylittäviä määriä. Päiväkodin tilat pidetään ulkovaipan yli ylipaineisina, jotta epäpuhtauksien siirtyminen rakenteiden läpi sisäilmaan on epätodennäköistä. Paine-eroa seurataan etäluettavilla mittareilla.

Halikon alueen varhaiskasvatusratkaisujen tilasuunnitteluhanke etenee ja uuden päiväkodin suunnittelu tehdään vuoden 2026 aikana. Sinilinnun päiväkodissa toteutetaan käyttöä turvaavia toimenpiteitä kuntotutkimuksen tulosten ja sisäilmaryhmän suositusten perusteella sinä aikana, kun rakennus on vielä käytössä.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Vesa Aitioon p. 0447785548.

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon. Lapsen päiväkotiin liitetystä oireilusta pyydetään ilmoittamaan myös terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salo.fi.

11.2.2026 Sinilinnun päiväkodin sisäilmatyöryhmä