

18.5.2026

Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu ja Halikon liikuntahalli

Armfeltin koulun kohdekohtaisen sisäilmaryhmän monivuotinen työ on päättynyt. Kiinteistöön suunnitellut korjaukset on toteutettu ja kiinteistö jatkaa tästä eteenpäin tavanomaisessa vuosikorjausohjelmassa.

Armfeltin koulun sisäilmaryhmän viimeisessä kokoontumisessa 12.5.2026 käsiteltiin sisäilmastokyselyn tuloksia. Koulun henkilökunta vastasi Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyyn vuoden 2026 alussa. Kysely jaettiin alakoulu-, keskitalo- ja ylitalo -alaryhmiin. Vastausprosentit olivat 76, 89 ja 86. Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyssä vertailuaineistona on uusin kouluaineisto. Armfeltin koulun sisäilmastokyselyssä kaikissa alaryhmissä raportoitiin vähemmän työympäristöön liitettyä oireilua kuin vertailuaineistossa. Alakoulun puolella raportoitiin meluhaittaa samoin kuin vertailuaineistossa. Keskitalon saneerauksen koettiin parantaneen työympäristön olosuhteita. Ylitalon puolella erityisesti ruokalan aulassa on edelleen viemärinhajua, mikä tuli kyselyssä esiin. Valtaosa vastaajista raportoi luottavansa työpaikan toimijoiden haluun ja kykyyn pitää huolta työpaikan sisäympäristöstä.

Kesän 2025 aikana vanhat valurautaiset viemärinousut vaihdettiin muovisiksi. Kimaran aulatilassa esiintyy kuitenkin edelleen viemärinhajua, ja toistuvan viemärinhajun syyn tutkimista jatketaan. Kesän 2026 aikana tehdään pohjaviemäreihin liittyviä kunnostustöitä. Lisäksi liikuntahallin ilmanvaihtokoneet tullaan vaihtamaan uusiin vuoden 2026 aikana.

Pyydämme olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Tommi Mäkiseen p. 044 778 5567, mikäli rakennuksessa havaitaan sisäilmaan liittyviä poikkeamia tai muita vikoja.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta sisäilmaan liitetystä oireilusta pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

Sisäilmatyöryhmä ja tilapalvelut kiittävät koulun henkilökuntaa ja kaikkia asianosaisia hyvästä yhteistyöstä.

18.5.2025 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä