



Sisäilmatiedote

Kaupungintalo

Ilmanvaihtolaitteiston kokonaisvaltaiset puhdistus- ja säätötyöt ovat valmistuneet. Työ käsitti myös rakennusautomaation päivityksen. Edellä mainitut työt tehtiin ensikertaa sitten rakennuksen valmistuttua 2012. Tarkastuksessa löytyi mm. rikkoutuneita ilmamääräsäätimiä, mitkä aiheuttivat ajoittaista puutteellisuutta ilmamäärissä. Kaikki viat on nyt korjattu ja suunnitellut ilmamäärät toteutuvat myös käytännössä.

Kaupungintalon kuntotutkimukset on aloitettu sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittauksilla. Tietoa kerätään sisäilman lämpötilasta, kosteudesta ja hiilidioksidista sekä hiukkasista ja VOC-yhdisteistä. Lisäksi seurataan paine-eroa ulkoilman ja sisäilman välillä jokaisen tuloilmakoneen vaikutusalueella ja kartoitetaan pölyn koostumusta kahden viikon laskeumanäytteillä.

Rakennetutkimusten tutkimussuunnitelma on valmisteilla. Marraskuussa aloitettavista rakennetutkimuksista tiedotetaan erikseen mm. niistä aiheutuvan meluhaitan vuoksi. Raportti kuntotutkimuksesta valmistuu tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Henkilöstön kokiessa työpaikkaan liittyvää oireilua tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

22.10.2020 Kaupungintalon sisäilmatyöryhmä