



## Sisäilmatiedote

Vaskion koulu, Saha-rakennus

Sisäilmatutkimusraportti on valmistunut. Saatujen tulosten perusteella hajuhaitan aiheuttajana oli ilmanvaihdon epätasapaino, joka ei poistanut tilasta linoleumille ominaista hajua. Ilmanvaihdon puhdistuksen ja tilakohtaisten säätöjen ja tasapainotuksen jälkeen sisäilmassa ei ole koettu enää hajuhaittaa.

Isossa luokassa perusteellisen siivouksen ja täytettyjen eläinten poistamisen jälkeen ei havaittu enää liiallisia mineraalikuituja.

Mikrobinäytteet olivat tavanomaisia. Mahdollisesti mikrobeihin liittyvän hajun vuoksi jatketaan hajulähteen selvittämistä rakennuksen eteisessä ja WC:ssä. Vaurion sijainti paikallistetaan ja korjataan kesällä.

Ison luokan lattiapinnoite vaihdetaan tulevaisuudessa vuosikorjausten yhteydessä.

Mylly-rakennuksen alapohja oli mittausten mukaan kuiva.

Mikäli huoltajat liittävät koululaisten oireilut koulun sisäilmaan, tulisi heidän ilmoittaa oppilaan mahdollisesta oireilusta kouluterveydenhoitajalle.

28.5.2019 Vaskion koulun sisäilmatyöryhmä