



Rakennusinventointiraportti

Asemakaava, Kruusila.

Kesä- Talvi 2025-2026.

Sisällysluettelo

.....	18
1. Tuomilinna.....	19
Perustiedot	19
1.1 Omakotitalo	19
Rakennuksen kuvaus.....	19
Rakennusosat	19
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	20
.....	21
1.2 Talousrakennus.....	22
Rakennuksen kuvaus.....	22
Rakennusosat	22
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	22
2. Topulin siirtola.....	23
Perustiedot	23
2.1 Päärakennus/asuinrakennus	23
Rakennuksen kuvaus.....	23
Rakennusosat	23
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	24
2.2 Vaja/kesäkahvila	25
Rakennuksen kuvaus.....	25
Rakennusosat	25
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	25
2.3 Majoitustila/varasto	26
Rakennuksen kuvaus.....	26
Rakennusosat	26
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	26
2.4 Aitta/majoitustila	27
Rakennuksen kuvaus.....	27
Rakennusosat	27
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	28
Muut rakennukset.....	29
Lisätietoa	30
3. Koivulinna	34

Perustiedot	34
3.1 Omakotitalo	34
Rakennuksen kuvaus.....	34
Rakennusosat	34
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	35
4. Kotola	36
Perustiedot	36
4.1 Omakotitalo	36
Rakennuksen kuvaus.....	36
Rakennusosat	36
5. Tammela	38
Perustiedot	38
5.1 Omakotitalo	38
Rakennuksen kuvaus.....	38
Rakennusosat	38
Valokuvat/Rakennuspiirustukset	39
6. Puistola	41
Perustiedot	41
6.1 Omakotitalo	41
Rakennuksen kuvaus.....	41
Rakennusosat	41
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	42
6.2 Talousrakennus.....	44
Rakennuksen kuvaus.....	44
Rakennusosat	44
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	44
7. Vastronummi	45
Perustiedot	45
7.1 Rivitalot a ja b	45
Rakennuksen kuvaus.....	45
Rakennusosat	45
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	46
8. Kuusimäki	48
Perustiedot	48
8.1 Omakotitalo	48

Rakennuksen kuvaus.....	48
Rakennusosat	48
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	49
8.2 Talousrakennus.....	51
Rakennuksen kuvaus.....	51
Rakennusosat	51
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	51
8.3 Talousrakennus/Sauna	52
Rakennuksen kuvaus.....	52
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	52
9. Laakso	53
Perustiedot	53
9.1 Omakotitalo	53
Rakennuksen kuvaus.....	53
Rakennusosat	53
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	54
9.2 Talousrakennus.....	55
Rakennuksen kuvaus.....	55
Rakennusosat	55
Valokuvat ja rakennuspiirustus	55
9.3 Sauna	56
Rakennuksen kuvaus.....	56
Valokuvat ja rakennuspiirustus	56
10. Onnela	57
Perustiedot	57
10.1 Omakotitalo	57
Rakennuksen kuvaus.....	57
Rakennusosat	57
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	58
Rakennuspiirustukset/Lisätietoa.....	59
10.2 Talousrakennus.....	60
Rakennuksen kuvaus.....	60
Rakennusosat	60
Valokuvat ja rakennuspiirustus	60
11. Annula.....	61

Perustiedot	61
11.1 Omakotitalo	61
Rakennuksen kuvaus.....	61
Rakennusosat	61
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	62
11.2 Talousrakennus.....	64
Rakennuksen kuvaus.....	64
Rakennusosat	64
Valokuvat ja rakennuspiirustus	64
12. Mustikkamäki	65
Perustiedot	65
12.1 Omakotitalo	65
Rakennuksen kuvaus.....	65
Rakennusosat	65
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	66
12.2 Talousrakennus.....	67
Rakennuksen kuvaus.....	67
Rakennusosat	67
Valokuvat ja rakennuspiirustus	67
13. Uutela (I ja II).....	68
Perustiedot	68
13.1 Omakotitalo	68
Rakennuksen kuvaus.....	68
Rakennusosat	68
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	68
13.2 Talousrakennus.....	69
Rakennuksen kuvaus.....	69
Rakennusosat	69
Valokuvat ja rakennuspiirustus	69
13.3 Talousrakennus/Sauna	70
Rakennuksen kuvaus.....	70
Rakennusosat	70
Valokuvat ja rakennuspiirustus	70
14. Metsäranta.....	72
Perustiedot	72

14.1	Omakotitalo	72
	Rakennuksen kuvaus.....	72
	Rakennusosat	72
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	73
14.2	Talousrakennus.....	74
	Rakennuksen kuvaus.....	74
	Rakennusosat	74
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	74
14.3	Talousrakennus.....	75
	Rakennuksen kuvaus.....	75
	Rakennusosat	75
	Valokuvat ja rakennuspiirustus	75
	Lisätietoa	76
15.	Mäkimetsä	77
	Perustiedot	77
15.1	Omakotitalo	77
	Rakennuksen kuvaus.....	77
	Rakennusosat	77
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	78
15.2	Talousrakennus.....	79
	Rakennuksen kuvaus.....	79
	Rakennusosat	79
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	79
16.	Rauhala	80
	Perustiedot	80
16.1	Omakotitalo	80
	Rakennuksen kuvaus.....	80
	Rakennusosat	80
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	81
16.2	Talousrakennus.....	82
	Rakennuksen kuvaus.....	82
	Rakennusosat	82
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	82
16.3	Talousrakennus.....	83
	Rakennuksen kuvaus.....	83

Rakennusosat	83
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	83
16.4 Toimistorakennus	84
Rakennuksen kuvaus.....	84
Rakennusosat	84
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	84
16.5 Talousrakennus.....	86
Rakennuksen kuvaus.....	86
Rakennusosat	86
Valokuvia/Rakennuspiirustukset	86
17. Rajamäki	87
Perustiedot	87
17.1 Omakotitalo	87
Rakennuksen kuvaus.....	87
Rakennusosat	87
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	88
17.2 Saunarakennus.....	89
Rakennuksen kuvaus.....	89
Rakennusosat	89
Valokuvat ja rakennuspiirustus	89
17.3 Talousrakennus.....	90
Rakennuksen kuvaus.....	90
Rakennusosat	90
Valokuvat	90
Rakennuspiirustukset/Lisätiedot.....	91
18. Kalliorinne.....	92
Perustiedot	92
18.1 Omakotitalo	92
Rakennuksen kuvaus.....	92
Rakennusosat	92
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	93
18.2 Talousrakennus.....	94
Rakennuksen kuvaus.....	94
Rakennusosat	94
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	94

19.	Ahomäki	95
	Perustiedot	95
19.1	Omakotitalo	95
	Rakennuksen kuvaus.....	95
	Rakennusosat	95
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	96
19.2	Talousrakennus.....	97
	Rakennuksen kuvaus.....	97
	Rakennusosat	97
	Valokuvat ja rakennuspiirustus	97
20.	Nurmela	98
	Perustiedot	98
20.1	6a. Omakotitalo	98
	Rakennuksen kuvaus.....	98
	Rakennusosat	98
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	99
20.2	Talousrakennus.....	101
	Rakennuksen kuvaus.....	101
	Rakennusosat	101
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	101
21.	Koivurinne	102
	Perustiedot	102
21.1	6a. Omakotitalo	102
	Rakennuksen kuvaus.....	102
	Rakennusosat	102
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	102
21.2	Talousrakennus.....	104
	Rakennuksen kuvaus.....	104
	Rakennusosat	104
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	104
22.	Katajamäki.....	105
	Perustiedot	105
22.1	Omakotitalo	105
	Rakennuksen kuvaus.....	105
	Rakennusosat	105

Valokuvat	105
Rakennuspiirustukset/Lisätietoa	106
22.2 Talousrakennus	107
Rakennuksen kuvaus.....	107
Rakennusosat	107
Valokuvat ja rakennuspiirustus	107
23. Kontionmäki	108
Perustiedot	108
23.1 6a. Omakotitalo	108
Rakennuksen kuvaus.....	108
Rakennusosat	108
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	109
.....	110
24. Mustikkapelto	111
Perustiedot	111
24.1 Savusauna	111
Rakennuksen kuvaus.....	111
Rakennusosat	111
Valokuvat/ Rakennuspiirustukset.....	112
25. Hiekk anummi	113
Perustiedot	113
25.1 Omakotitalo	113
Rakennuksen kuvaus.....	113
Rakennusosat	113
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	114
.....	115
26. Ahtela	116
Perustiedot	116
26.1 Omakotitalo	116
Rakennuksen kuvaus.....	116
Rakennusosat	116
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	117
26.2 Talousrakennus	118
Rakennuksen kuvaus.....	118
Rakennusosat	118

Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	118
26.3 Talousrakennus.....	119
Rakennuksen kuvaus.....	119
Rakennusosat	119
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	119
27. Ahola	120
27.1 Perustiedot.....	120
27.2 Vapaa-ajan rakennus.....	120
Rakennuksen kuvaus.....	120
Rakennusosat	120
Valokuvat/Rakennuspiirustukset	121
27.3 Talousrakennus.....	122
Rakennuksen kuvaus.....	122
Rakennusosat	122
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	122
28. Teerimäki.....	123
Perustiedot	123
28.1 Vapaa-ajan rakennus.....	123
Rakennuksen kuvaus.....	123
Rakennusosat	123
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	124
29. Leporanta	126
Perustiedot	126
Vapaa-ajan rakennus	126
Rakennuksen kuvaus.....	126
Rakennusosat	126
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	127
29.1 Talousrakennus.....	128
Rakennuksen kuvaus.....	128
Rakennusosat	128
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	128
1.1 Talousrakennus.....	129
Rakennuksen kuvaus.....	129
Rakennusosat	129
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	129

30.	Leppäniemi	130
	Perustiedot	130
30.1	Omakotitalo	130
	Rakennuksen kuvaus.....	130
	Rakennusosat	130
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	131
31.	Sirkkaranta	132
	Perustiedo	132
31.1	Talousrakennus/Sauna	132
	Rakennuksen kuvaus.....	132
	Rakennusosat	132
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	132
32.	Kuusilo	133
	Perustiedot	133
32.1	Saunarakennus.....	133
	Rakennuksen kuvaus.....	133
	Rakennusosat	133
	Valokuvat	133
33.	Rantamäki	134
	Perustiedot	134
33.1	Omakotitalo	134
	Rakennuksen kuvaus.....	134
	Rakennusosat	134
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	135
33.2	Talousrakennus.....	137
	Rakennuksen kuvaus.....	137
	Rakennusosat	137
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	137
33.3	Talousrakennus/sauna	138
	Rakennuksen kuvaus.....	138
	Rakennusosat	138
	Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	138
34.	Harjula	139
	Perustiedot	139
34.1	Omakotitalo	139

Rakennuksen kuvaus.....	139
Rakennusosat	139
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	140
.....	140
34.2 Talousrakennus.....	141
Rakennuksen kuvaus	141
Rakennusvuosi: 1946	141
Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli/varasto.....	141
Muutosvuosi: -	141
Rakennustunnus: 101363506H	141
Suojelu: -	141
Kerrosuku: 1	141
Kerrosala: 15 k-m ²	141
Kokonaisala: 15 brm ²	141
Rakennusosat	141
Valokuvat/Rakennuspiirustukset	141
35. Kostintölmä	142
35.1 Perustiedot.....	142
35.2 Vapaa-ajan rakennus.....	142
Rakennuksen kuvaus.....	142
Rakennusosat	142
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	143
36. Vehovieri	144
Perustiedot	144
36.1 Katos	144
Rakennuksen kuvaus.....	144
Rakennusosat	144
37. Rannanpelto	145
Perustiedot	145
37.1 Sauna	145
Rakennuksen kuvaus.....	145
Rakennusosat	145
38. Pelto	146
Perustiedot	146
38.1 Vapaa-ajan asunto	146

Rakennuksen kuvaus.....	146
Rakennusosat	146
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	147
38.2 Talousrakennus.....	148
Rakennuksen kuvaus.....	148
Rakennusosat	148
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	148
39. Lempilä	149
Perustiedot	149
39.1 Omakotitalo	149
Rakennuksen kuvaus.....	149
Rakennusosat	149
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	150
39.2 Talousrakennus.....	151
Rakennuksen kuvaus.....	151
Rakennusosat	151
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	151
39.3 Talousrakennus/Sauna	152
Rakennuksen kuvaus.....	152
Rakennusosat	152
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	152
Lisätiedot	153
40. Rantala.....	155
Perustiedot	155
40.1 Omakotitalo	155
Rakennuksen kuvaus.....	155
Rakennusosat	155
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	156
40.2 Talousrakennus/Sauna	157
Rakennuksen kuvaus.....	157
Rakennusosat	157
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	157
40.3 Talousrakennus/Navetta	158
Rakennuksen kuvaus.....	158
Rakennusosat	158

Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	158
40.4 Talousrakennus.....	159
Rakennuksen kuvaus.....	159
Rakennusosat	159
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	159
Lisätiedot	160
41. Kruusilan Meijeri (Rantala I ja II)	162
Perustiedot	162
41.1 Majoitus- ja liikerakennus.....	162
Rakennuksen kuvaus.....	162
Rakennusosat	162
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	163
41.2 Talousrakennus.....	164
Rakennuksen kuvaus.....	164
Rakennusosat	164
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	164
41.3 Talousrakennus.....	165
Rakennuksen kuvaus.....	165
Rakennusosat	165
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	166
Muita rakenteita	166
42. Kurtila	167
Perustiedot	167
42.1 Talousrakennus/Lato.....	167
Rakennuksen kuvaus.....	167
Rakennusosat	167
43. Koivula	168
Perustiedot	168
43.1 Omakotitalo	168
Rakennuksen kuvaus.....	168
Rakennusosat	168
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	169
43.2 Talousrakennus/Sauna	170
Rakennuksen kuvaus.....	170
Rakennusosat	170

Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	171
43.3 Talousrakennus.....	172
Rakennuksen kuvaus.....	172
Rakennusosat	172
Valokuvat/Rakennuspiirustukset.....	172


KRUUSILAN ASEMAKAAVA

RAKENNUSINVENTOINTI

2025- 2026

Tämän inventoinnin tavoitteena on päivittää ja täydentää suunnittelualueen rakennettua ympäristöä koskevia lähtötietoja ja tuottaa ajantasainen kokonaiskuva alueen rakennuskannasta ja rakennuskannan ominaispiirteistä. Inventointi toteutettiin Salon kaupungin omana työnä. Maasto tarkastelu suoritettiin heinä-elokuussa 2025. Rakennukset dokumentoitiin ulkopuolelta kuvaamalla ja kirjaamalla rakennusten perustiedot muun muassa käyttötarkoitus ja materiaalit. Raporttiin kerätyt tiedot perustuvat ulkoisen tarkastelun lisäksi käytettävissä olleisiin rakennuslupa aineistoon sekä museoviraston aiemmin tekemiin inventointi tietoihin. Raporttia viimeistellessä havaittiin, että yhden rakennuspaikan osalta maastodokumentointi oli jäänyt puutteelliseksi. Kohde käytiin dokumentoimassa talvella 2025.

Tekijä Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut Kaavoitusarkkitehti Eeva Huittinen
Valokuvat Noora Kassinen, Eeva Huittinen



Inventointialuejako kartta. Löytyy myös raportin lopussa isompana.

1. Tuomilinna

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-66	Kiinteistön / tilan nimi: Tuomilinna
Osoite: Helsingintie 1834	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

1.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 1970	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013635575
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 211 k-m ²	Kokonaisala: 258,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tumma profiilipeltikate, laaja räystäs. Päädyissä tummaksi maalattu puuverhous.
Ulkoseinä: Kantavat rakenteet betoni (paikallaan tehty). Julkisivu osin punatiiliverhous, osin vaaleat mineriittilevyt (kuitusementtilevyt), asennettu pystysaumoin. Julkisivu hyvin 1970-lukutyylinen ja selkeälinjainen.
Ikkunat: Suorakaiteisia (puu)ikkunoita, valkoiset karmit. Suuret maisemaikkunat pihan suuntaan.
Ovet: Valkoinen ovi julkisivun keskellä, autotallissa tummat pariovet. Sisäpihan puolella pääsisäänkäynti.
Perustukset: Betoniperustus; matala ja yhtenäinen sokkeli.
Muut /lisätiedot: Rakennukseen liittyy autotalli/varastosiipi. Lupakuvien mukaan rakennuksessa myös ilmeisesti ollut postitoimistontilat.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





1.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1953	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 104028957T
Suojelu: -	Kerrosluke: 1
Kerrosala: 154 k-m ²	Kokonaisala: 154 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, vaalea profiilipeltikatto, yksinkertaiset räystäät
Ulkoseinä: Puurakenteinen, lomalaudoitus punamultamaalaus. Valkoiset nurkka- ja ikkunalistat.
Ikkunat: Useita 6-ruutuisia puuikkunoita, valkoiset karmit ja puitteet. Päädyissä pienempiä yksiruutuisia yläikkunoita.
Ovet: Suuret ruskeat pariovet (navetta-/latotyyppiset) etupäädyssä, lisäksi pienempi takaovi rakennuksen perällä.
Perustukset: Matala betoniperustus, osin lähes maanpinnan tasossa.
Muut /lisätiedot: Ei löytynyt lupakuvia tai tarkempaa tietoa muutoksista yms.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



2. Topulin siirtola

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-43	Kiinteistön / tilan nimi: Topulin siirtola
Osoite: Kalkkitie 5	Rakennukset/kohteet: Päärakennus, vaja, aitta, majoitusrakennus(kuivuri), talousrakennuksia/katoksia

2.1 Päärakennus/asuinrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920	Rakennustyyppi: Majoitusliikerakennus/asuinrakennus/päärakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363456W
Suojelu: Historiallisesti arvokas, Rakennushistoriallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: paikallinen. kaavaehdotuksessa srr1	Kerrosluku: 2 (+ kellari/kylmävarasto)
Kerrosala: 230 k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Aumakatto, loivahko. Katemateriaali punainen tiilikuvioitu pelti, useita savupiippuja, vaaleat räystäslaudat.
Ulkoseinä: Hirsirunko, julkisivu pystylaudoitettu. Väri vaalea, harmaan valkoinen.
Ikkunat: Puiset, suorakaiteen muotoiset ikkunat. Suurimmat ikkunat 6-ruutuisia, toisessa kerroksessa pienimmät ikkunat 1-3 ruutuisia. Kuistissa isot ikkunat 1-ruutuisena. Valkoiseksi maalatut.
Ovet: Sisäänkäynnit lasitetun kuistin kautta. Ovet pystypaneloituja ja valkoisia.
Perustukset: Komea luonnonkiviperustus, joka erottuu paikoin todella selvästi. Kivet ovat punertavan ja ruskean sävyisiä.
Muut: Rakennuksessa on pitkä lasikuisti pihan puolella. Kuistissa kaksi sisäänkäyntiä ja suuret yhtenäiset ikkunapinnat. Rakennuksesta ei löytynyt lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



2.2 Vaja/kesäkahvila

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920-luvulla	Rakennustyyppi: Vaja/kesäkahvila (alkuper.liiteri)
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: Suojelu: Historiallisesti arvokas, Rakennushistoriallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: paikallinen. kaavaehdotuksessa srr1	Kerrosluku: 1+ 1/2
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, melko loiva. Punainen tiilikuviainen kattopelti ja vaaleat räystäslaudat.
Ulkoseinä: Puurakenne, punaiseksi maalattu pystysuuntainen lomalaudoitus
Ikkunat: Puupuitteisia, suorakaiteisia ikkunoita. Valkoiseksi maalatut pielet ja listat. Muutama uudemman näköinen osin pitkänomainen vaakasuuntainen ikkuna.
Ovet: Useampia ovia, mustaksi maalatut puuovet, valkoiset karmit.
Perustukset: Harkkoperustus.
Muut (esim. kuistit, detaljit): Rakennus toimii kesäisin kesäkahvilana, jonne kuljetaan vanhojen tallinovien kautta.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



2.3 Majoitustila/varasto

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920-luvulla	Rakennustyyppi: Majoitustila (alk. kuivuri)
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: Suojelu: Historiallisesti arvokas, Rakennushistoriallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: paikallinen. kaavaehdotuksessa srr1	Kerrosluku: 1+ 1/2
Kerrosala: - k-m2	Kokonaisala: - brm2

Rakennusosat

Katto: Harjakatto. punainen tiilikuvioinen kattopelti ja vaaleat räystääslaudat.
Ulkoseinä: Hirsirakenne. Osittain punaiseksi maalattu hirsi näkyvissä, osittain punaiseksi maalattu pystysuuntainen lomalaudoitus julkisivuverhouksena, valkoiset ikkunanpielet ja listat.
Ikkunat: Pieniä suorakaiteisia puuikkunoita. Ikkunat peitetty peitelevyillä, jotka maalattu ikkunan kanssa valkoiseksi.
Ovet: Useampia ovia. Pääovi valkoiseksi maalattu, muut puuovet maalattu seinien väriseksi eli punaiseksi.
Perustukset: Luonnonkiviperustus
Muut: Portaat vievät suoraan 2 -kerrokseen ulkokautta.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



2.4 Aitta/majoitustila

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: ei tarkkaa tietoa/1800-luku	Rakennustyyppi: Aitta/majoitustila (alk. aitta/luuva)
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: Suojelu: Historiallisesti arvokas, Rakennushistoriallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: paikallinen. kaavaehdotuksessa srr1	Kerrosluku: 1+ 1/2
Kerrosala: -k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, melko loiva. Punainen tiilikuvioinen kattopelti ja vaaleat räystääslaudat.
Ulkoseinä: Hirsirakenne, punaiseksi maalattu pystylauditus, valkoiset ikkunanpielet ja listat. Vanhemmassa osassa eli alaosassa näkyvillä punamaalattu hirsi.
Ikkunat: Pienikokoisia suorakaiteisia puuikkunoita; valkoiset karmit ja puitteet.
Ovet: Useampia ovia, tummaksi/mustaksi maalatut puuovet, valkoiset karmit.
Perustukset: Luonnonkiviperustus, paikoin rakennus nousee kallion päälle.
Muut: Keskiosaan tehty avoin varastotila esim. pyörien varastointiin.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





Muut rakennukset



Lisätietoa

Rakennuspiirustuksia ei mistään rakennuksesta löytynyt Salon kaupungin arkistosta. Alla inventointilomake vuodelta 1993.

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO	
KOHDENINVENTOINTILOMAKE					
1. Lääni	Turun ja Porin lääni		3. Kohde	Topuli	
2. Kunta	Kiikala		1/2		
4. Kylä/Rekisterinumero	Rasvala 1:43		5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	Topuli	
7. Peruskartta/Koordin.	2023: 02 6695,87 2469,69		8. Osoite	25110 KRUUSILA	
			9. Omistaja ja omistajan osoite	Helsingin kaupunki 00100 HELSINKI	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
KOHTEN NUMERO	Rakennus n:o	1	2	3	
	Nyk. käyttö	kesäsiirtola	varasto-sauna	majoitustila	
	Alkup. käyttö	asuinrakennus	liiteri	kuiivuri	
	Rak. aika	1920-luvulla	1920-luvulla	1920-luvulla	
	Suunnittelija	ei tietoa	ei tietoa	ei tietoa	
	Kerrosluke	(1) + 1 + 1	1 + (1)	1 + (1)	
	Perusta	harkkivet	lohkokivet	harkkivet	
	Runko	hirs	ranko	hirs + lauta	
	Kattomuoto	aumakatto 30°	satulakatto 30°	satulakatto 30°	
	Kate	tiili (päre)	tiili (päre)	tiili (päre)	
	Vuoraus	pysty-vaakalaud.	pysty ennen (pelti)	pysty-vaakalaud.	
	Ulkovärit	beige/valkoiset	punainen/valk.	punainen/valkoiset	
	Kunto	hyvä	kohtalainen	kohtalainen	
	Erityispiirteet	ruokasalissa kaakeliuuni useimmat uunit jäljellä alla kellari, leveä kuisti			
	11. RAKENNUSHISTORIA				
Vanha Topuli muuttui kerran Alhaiseksi. Alhainen + Topuli yhdistettiin yhdeksi Topuliksi. Kankare ja Paunlehti olivat Topulin torppia. Lempilä oli Topulin talo. - Päärakennuksen yläkerrassa oli vs:n alkupuolella piikojen ja renkien kamarit. Ikkunoiden puitejako: 6-ruutuinen. Keittiön päässä on risti-ikkuna. Aumakatto tehtiin 1920-luvulla. Sisätiloja on muutettu keskellä ja tuvan päässä. Salin kaakeliuuni on Brysselistä. Tyttären makuukamareita oli 3. Tuvan ja viereisen kamarin uunit on purettu. Keittiön yhteyteen on tehty varasto- ym. tiloja. Pernjärven rannassa on siirtolan uimaranta tynnyrisaunoinen. Aitta luhtineen ja kuiivuri/vanha sauna on muutettu kesäsiirtolan majoitustiloiksi. Liiterissä on pesutiloja. - Maisteri Tappura oli Topulissa vuokralla. Lehtiset ostivat sen 1926 häneltä. Helsingin kaupungin opettajayhdistys osti tilan 1950-luvulla virkistystoimintakäyttöön; isäntänä Juha Tarkki. Topuli oli pari vuotta Yli-Vesällä vuokralla. Söderholm ja toinen mies osti tilan ja myi heti 2,5 milj. mk:lla. - Salon seudun reservinupseerien pystyttämässä muistokivessä mainitaan talosta sodissa kaatuneet pojat Martti, Vilho, Kauko ja Erkki Lehtinen ja vävy Mauri Helkiö. Salossa asuva Raili Järvinen (89) Eero Järvisen leski, on nuorin Lehtisen lapsista; lisäksi oli 5 muuta lasta.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Entinen iso tila kylän keskusalueella mäen rinteessä Kalkkilan tiehaaran koilliskulmauksessa 100-200 m valtatie 1:ltä. Topulin kaatuneitten muistokivi tilan kohdalla 1-tien vieressä.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Ei uhkatekijöitä. Rakennukset säilyvät nykyisellään kauan.					
KUNTA	14. LUETTELOINTIPERUSTE			15. Rakennus-historiallinen ☐	
				16. Historiallinen ☐	
				17. Maisemallinen ☐	



20. VALOKUV



1/93 7/93 8/93 10/93



Kiikalan historia
Suuri maatilakirja

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET
Juha Tarkki, Isaskar Jalonen
Eino Heininen, Maire Kujanpää

22. LIITTEET

Topuli-historiikkiä

AS. TOPULI.TXT

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys

28.9./25.11.1993

Arto J Saarinen

Härjäsivu 5

25390 KIIKALA


P. = FAX 924 335 399

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO	
KOHDEINVENTOINTILOMAKE					
1. Lääni	Turun ja Porin lääni		3. Kohde	Topuli	
2. Kunta	Kiikala		2/2		
4. Kylä/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi			
Rasvala 1:43	Topuli				
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite			
2023 02	25110 KRUUSILA	Helsingin kaupunki			
6695 87 2469 69		00100 HELSINKI			
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus n:o 4					
Nyk. käyttö	majoitustila				
Alkup. käyttö	aitta-luuva				
Rak. aika	1800-luvulla				
Suunnittelija	ei tietoa				
Kerrosluku	1 + (1)				
Perusta	lohkot				
Runko	hirsi (+ lauta)				
Kattomuoto	satulakatto 30°				
Kate	tiili (päre)				
Vuoraus	osaksi pystyaukko				
Ulkovärit	punainen/valkoiset				
Kunto	kohtalainen				
Erityispiirteet					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Vanha Topuli muuttui kerran Alhaiseksi. Alhainen + Topuli yhdistettiin yhdeksi Topuliksi. Kankare ja Paunlehti olivat Topulin torppia. Lempilä oli Topulin talo. - Pernjärven reppä on siirtolan uimaranta tynnyrisaunoineen. Aitta luhtineen ja kuivuri/vanha sauna on muutettu kesäsiirtolan majoitustiloiksi. Liiterissä on pesutiloja. Maisteri Tappura oli Topulissa vuokralla. Lehtiset ostivat sen 1926 häneltä. Helsingin kaupungin opettajayhdistys osti tilan 1950-luvulla virkistystoimintakäyttöön. Topuli oli pari vuotta Yli-Vesällä vuokralla. Söderholm ja toinen mies osti tilan ja myi heti 2,5 milj. mk:lla. - Hävinneet rakennukset: navetta, (pieni) sikala ja riihi. Mansardikattainen pitkä navetta (5) oli luuvan ja sikala (6) päärakennuksen suuntainen Riihi (7) oli siitä itäkoilliseen. Navetta purettiin 1950-luvun lopulla. Se oli Yli-Vesän navettana sodan jälkeen.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Entinen iso tila kylän keskusalueella mäen rinteessä Kalkkilan tiehaaran koilliskulmauksessa 100-200 m valtatie 1:ltä. Topulin kaivuneitten muistokivi tilan kohdalla 1-tien vieressä.					
13. SÄILYMYSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Ei uhkatekijöitä. Rakennukset säilyvät nykyisellään kauan.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
15. Rakennus-historiallinen				☐	
16. Historiallinen				☐	
17. Maisemallinen				☐	

KOHTEN NUMERO


KOHDE

KUNTA



Topuli

Rasvala 8,5 x 28,5 m
(ALKUPERÄINEN RAKENNUS, UUSI RAKENNUS)



20. VALOKUVAT

34/92

26/92

8/93

9/93



21. LÄHTEET (kirjallisuus)

Kiikalan historia
Suuri maatilakirja

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET

Juha Tarkki, Isaskar Jalonen
Eino Heininen, Maire Kujanpää

Topuli-historiikki (AS):
topuli.txt

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväs

28.9./25.11.1993

Arto J Saarinen

Härjängsivu 5

25390 KIIKALA

P.= FAX 924 385 399

3. Koivulinna

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-50	Kiinteistön / tilan nimi: Koivulinna
Osoite: Kalkkilantie 6	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo

3.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1952	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363543P
Suojelu: -	Kerrosluku: 2
Kerrosala: 82 k-m ²	Kokonaisala: -brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto; jyrkähkö; tumma, todennäköisesti peltikate tiilikuvioinnilla
Ulkoseinä: Puurakenteinen, julkisivu vaalea pystyлаudoitus (vaaleankeltainen). Nurkka- ja pielilaudat valkoiset.
Ikkunat: Suorakaiteiset puuikkunat, valkoiset karmit. Useita eri kokoja.
Ovet: Sisäänkäynti kuistin kautta. Ruskea puuovi.
Perustukset: Betoniperustus, osin korkea (erityisesti rinteeseen pain), kellaritila näkyy pieninä ikkunoina ja ovella.
Muut /lisätiedot: Samasta pihapiiristä löytyy myös 35 km ² huonokuntoinen talousrakennus vuodelta 1954. Ei löytynyt lupakuvia tai tarkempaa tietoa muutoksista yms.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



4. Kotola

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-50	Kiinteistön / tilan nimi: Kotola
Osoite: Kruusilankuja 1	Rakennukset/kohteet: Rivitalo




4.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1986	Rakennustyyppi: Rivitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363568H
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 298,0 k-m ²	Kokonaisala: 298,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tummanruskea peltikate. Pitkät räystäät, valkoiset otsalaudat.
Ulkoseinä: Ulkoseinä: Betoni rakenne. Vaalea kalkkitiiliverhous (valkoiseksi rapattu/maalattu). Päätykolmio ja yläosan kaistale pystyauoioitusta ruskeaksi maalattuna.
Ikkunat: Pienikokoisia suorakaideikkunoita, valkoiset puitteet. Suuremmat ikkunat lounas- ja koillisjulkisivuilla eli pitkillä julkisivuilla, joista näkymä asuntojen oleskelutiloihin.
Ovet: Tumman ruskeat puuovet.
Perustukset: Valettu betoniperustus, rapattu, matalahko, näkyvissä sokkelina.
Muut/lisätiedot: Rivitalo koostuu 4:stä asunnosta ja kaakkoispäädyssä sijaitsevasta varastosta.



5. Tammela

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-3	Kiinteistön / tilan nimi: Kotola
Osoite: Kruusilankuja 2	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo

5.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus



Rakennusvuosi: 1987	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi : -	Rakennustunnus: 101363565D
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 + kellari
Kerrosala: 109,0 k-m ²	Kokonaisala 225,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto. Profiilipelti, vaaleanharmaa. Alla pystysuuntainen puuverhous, punainen.
Ulkoseinä: Kantava rakenne puu. Ensimmäinen kerros/osittain maanalainen kellarikerros rapattu ruskea. Ensimmäinen varsinainen kerros tiili, punaruskea.
Ikkunat: Suuria suorakaideikkunoita, valkoruskeat karmit, lasiseinä päädyssä.
Ovet: Useita sisäänkäyntejä eri tasoihin, pääsisäänkäynti katetun terassin kautta, alakerrassa talli-/varasto-ovet pystylaudoitettuja punaisia.
Perustukset: Korkea sokkeli, joka muodostaa lähes kokonaisen alakerran. Kevytsoraharkko rapattu ruskea.
Muut/lisätiedot: Rakennuksessa uniikki 1970–1980-luvun tyylinen sekajulkisivu. Parveke myöhemmin lasitettu. Myöhemmin myös lisätty terassirakennelma/portaat rakennuksen etupuolelle. Muutoksista ei löytynyt lupakuvia tai tarkempaa tietoa, milloin ne on tehty.

Valokuvat/Rakennepiirustukset





6. Puistola

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus	734-714-3-7
Kiinteistön / tilan nimi	Puistola
Osoite	Kruusilankuja 4
Rakennukset/kohteet	Omakotitalo, talousrakennus

6.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus




Rakennusvuosi	1984	Rakennustyyppi	Omakotitalo
Muutosvuosi	-	Rakennustunnus	101363569J
Suojelu	-	Kerrosluku	1
Kerrosala	271,0 k-m ²	Kokonaisala	271,0 brm

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma täyskate, alumiiniset räystäät ja aluskatteet, useita savuhormeja.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Ruskea pystyлаudoitus, osin vaalea tiiliverhous (Elko-harkko) ja rappaus.
Ikkunat: Puuikkunat. Osin vaaleakarmiset, osin tummasävyiset julkisivusta riippuen.
Ovet: Umbra-sävyiset ulko-ovet.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut /lisätiedot: Rivitalo koostuu 4: stä asunnosta

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





6.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi	2001	Rakennustyyppi	Talousrakennus/Autotalli
Muutosvuosi	-	Rakennustunnus	101363570K
Suojelu	-	Kerrosluvu	1
Kerrosala	75 k-m ²	Kokonaisala	75 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva, tummanharmaa profiilipelti.
Ulkoseinä: Puurakenteinen, pystyлаudoitus, vaaleanharmaan sävyinen. Nurkka- ja pielilaudat valkoiset.
Ikkunat: 4 kpl metsänpuolella julkisivua. Valkoiset.
Ovet: Neljä valkoista kippiovellista autotallinovea.
Perustukset: Valettu betonilaatta, vaaleanharmaa.
Muut/lisätiedot: Myöhemmin kadun puoleiseen pätyyn lisätty varasto/roskakatos.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



7. Vastronummi

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-8	Kiinteistön / tilan nimi: Vastronummi
Osoite: Kruusilankuja 6	Rakennukset/kohteet: Rivitalot A ja B

7.1 Rivitalot a ja b

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1988	(A ja B) Rakennustyyppi: Rivitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: A=101363571L / B=101363572M
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: A=344,0/ B=242,0 k-m ²	Kokonaisala: A=344,0/ B=242,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: loiva harjakatto, varttikate (aaltoprofiilinen kuitusementti- tai levykate), punaruskea ja patinoitunut.
Ulkoseinä: Kantava rakenne puu. Puna-tiiliverhous kaikilla sivuilla. Varastot tumman ruskea vaakalaudoitus.
Ikkunat: Ikkunat ovat vaakasuuntaisia suorakaiteita, valkoiset puukarmit. Pihan / terassien puolella suuremmat 3-ruutuiset ikkunat asuntojen oleskelutiloihin. Sisäänkäyntien lähellä pienemmät 2-ruutuiset ikkunat eteis- tai keittiötiloihin.
Ovet: Yksilehtiset ovet, sileäpintaiset, tummanruskeat. Sama malli sekä etu- että terassipuolella.
Perustukset: Betoniperustus maalattu vaaleanharmaa.
Muut/lisätiedot: Tontilla 2 lähes identtistä rivitaloa. Molemmissa on 4 asuntoa. Asunnot ovat perustyyppiltään 2-3 h + k + s. Jokaisella asunnolla oma sisäänkäynti ja varasto rajaamassa sisäänkäyntejä sekä pieni terassi/piha, joka on rajattu vaakarimoitetuilla puuaitoilla.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



8. Kuusimäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-5	Kiinteistön / tilan nimi: Kuusimäki
Osoite: Kruusilankuja 63	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus ja sauna

8.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 1988	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: 2003	Rakennustunnus: 101363566E
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kokonaisala: 132,0 brm ²	Kerrosala: 132,0 k-m ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tummanharmaa, tiilikuvioitu profiilipelti. Pitkät räystäät, valkoiset otsalaudat.
Ulkoseinä: Julkisivussa pitkällä sivuilla vaalea pystyauoitus, kapea lauta. Päädyissä päätykolmiot pystyauoitusta muuten vaalea tiili.
Ikkunat: Ikkunat suorakaiteisia, melko pieniä ikkunoita eri huonetiloissa, valkoiset puitteet. Ovet: Ovet tummasävyiset, lähes mustat.
Perustukset: Matala valettu betoniperustus, koko rakennuksen ympäri.
Muut/lisätiedot: Etukuisti rakennettu korostamaan pääsisäänkäyntiä. Piirustuksissa näkyy, että asunnon päädyssä on ollut autokatos ja varasto. Nämä tilat ovat ilmeisesti muutettu asuintiloiksi. Sisätilojen muutoksista ei löytynyt lupakuvia, mutta kaupungin tiedoissa oli merkintä, että viimeisin muutos rakennukseen olisi tehty vuonna 2003.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





8.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1992	Rakennustyyppi: Autotalli/Talousrakennus
Muutosvuosi: 2008	Rakennustunnus: 101363567F
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 + kellari
Kerrosala: 104,0 k-m2	Kokonaisala: 104,0 brm2

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tummanharmaa. Ulkoseinä: Pystylaudoitettu puuverhous, vaalea.
Ikkunat: Rakennuksessa on muutamia pieniä suorakaideikkunoita, valkoiset puitteet.
Ovet: Varasto- ja askartelutiloissa valkoiset perusovet. Autotallissa nosto-ovi.
Perustukset: Valettu betonisokkeli, harmaa.
Muut/lisätiedot: Alkuperäinen autotalli rakentui vuonna 1992. Talousrakennukseen haettiin laajennusta. Laajennusosa rakennettiin osittain mäkeen ja lisäosaan muodostui kellaritilaan.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset




8.3 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2020	Rakennustyyppi: Sauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 103525019R
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 11,0 k-m2	Kokonaisala: 11,0 brm2

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



9. Laakso

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-11	Kiinteistön / tilan nimi: Laakso
Osoite: Kruusilankuja 8	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo

9.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1989	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: 2005	Rakennustunnus: 101373082D
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 129,0 k-m ² (ei todellinen koko)	Kokonaisala: 129,0b m ² (ei todellinen koko)

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto. Alkuperäinen materiaali: tummaksi merkitty tiilikuvioitu peltikate. Nykyisin näyttää lähes vaaleanvihreältä, väri todennäköisesti kulunut pois. Tummat otsalaudat. Laajennusosassa tummanharmaa katto (katto muuta rakennusta tummempi, mutta todennäköisesti alkuperäisen värin kanssa yhteneväinen).
Ulkoseinä: Puurunko. Vaalea lomalaudoitus. Rakennusmassan vasempaan päähän tehty uudisosa/laajennus, ulkovuoraus sävyltään ja profiililtaan yhtenevä päärakennuksen kanssa. Ikkunat: Suorakaiteisia puuikkunoita, tumman ruskeat puitteet
Ovet: Tummasävyinen ulko-ovi ja katettu sisäänkäyntikuisti
Perustukset: Betonisokkeli, rapattu harmaa.
Muut /lisätiedot: Vasemmassa päädyssä selkeä laajennus, jota ei löydy alkuperäisistä lupakuvista. Oikeassa päädyssä oleva alkuperäinen autotalli/varasto muutettu asuinkäyttöön, mikä näkyy mm. julkisivun muutoksissa (autotallin ovien poistuminen, tilalla ikkuna). Lupakuvia ei muutoksista löytynyt. Ilmakuvasta/pohjakuvasta arvioituna rakennuksen nykyinen koko on todennäköisesti lähempänä 200 k-m ² .

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



9.2 Talousrakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1990	Rakennustyyppi: Talousrakennus/Autotalli
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373083E
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 30,0 k-m2	Kokonaisala: 30,0 brm2

Rakennusosat

Katto: Alkuperäinen, loiva pulpettikatto, tumma peltikate. Valokuvassa näkyy, että nykyään rakennus on leventynyt, joten kattolape on pidempi.
Ulkoseinä: Pystylauditus, lomalaudoitus, vaalea.
Ikkunat: Yksi pieni suorakaideikkuna sivuseinässä.
Ovet: Kaksi varaston ulko-ovea etusivulla. Yksi iso pariovi autotalliin. Vaalean ruskeat/beiget.
Perustukset: Lupakuvissa anturaperustus/näyttää luonnossa betoniperustukselta. Tummanharmaa.
Muut/lisätiedot: Lupakuvia kun vertaa valokuvaan näkee, että talousrakennusta on laajennettu. Lupakuvia ei laajennuksesta löytynyt. Rakennuksen koko tiedot on merkattu rakennusluvan mukaan, todellisesta koosta ei ole tarkkaa tietoa. Ilmakuvasta arvioituna rakennuksen pinta-ala on noin 55m ² .

Valokuvat ja rakennuspiirustus




9.3 Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2003	Rakennustyyppi: Sauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373084F
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 15,0 k-m ²	Kokonaisala: 24,0 brm ²

Valokuvat ja rakennuspiirustus



10. Onnela

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-16	Kiinteistön / tilan nimi: Onnela
Osoite: Kruusilankuja 5	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

10.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2003	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373087K
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 176,0 k-m ²	Kokonaisala: 188,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, kattokaltevuus 1:3, Tiilikate. Lupapiirroksissa sanotaan tumma/grafiitinharmaa, mutta luonnossa näyttää punaruskealta. Pitkät räystäät, mustat vesikourut ja syöksytorvet.
Ulkoseinä: Puurunko. Julkisivu tiili-puuyhdistelmä. Tiiliverhous (tummanpunainen). Vaakapaneloitu osuus, värinä keskiharmaa (paneloidut alueet erityisesti päätykolmioissa ja joissain julkisivujen osissa. Julki-sivussa myös pieniä lasitiilialueita.
Ikkunat: Suuret ikkunat oleskelutiloissa (mm. olohuoneessa korkea ikkuna). Pienempiä nauhaikkunoita ja kylpyhuone-/kodin-hoituhuoneikkunoita. Valkoiset karmit.
Ovet: Valkoiset ovet.
Perustukset: Teräsbetoni-laatta harmaa.
Muut/lisätiedot: Rakennuksessa parvi. Suuret ikkunapinnat luoteeseen suuntautuvalla julkisivulla (terassipuoli). Pohjakuvista ja julkisivukuvista näkyy, että rakennuksessa on eri tasoja ja huonetilojen korkeudet vaihtelevat.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



Rakennuspiirustukset/Lisätietoa



10.2 Talousrakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2006	Rakennustyyppi: Talousrakennus/ autokatos/varasto
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373088L
Suojelu: -	Kerrosluke: 1
Kerrosala: 18,0 k-m2	Kokonaisala: 59,0 brm2

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, kattokaltevuus 1:3. Tiilikate, punaruskea.
Ulkoseinä: Verhouksena pystypanelointi, värinä keskiharmaa/ vaaleanharmaa.
Ikkunat: Ainoa ikkuna on rakennuksen päädyssä, pieni suorakaideikkuna, valkoinen.
Ovet: Ulko-ovi harmaa. Perustukset: Sokkeli harmaa, betonia.
Muut /lisätiedot: Valokuvasta näkee, että talousrakennukseen on rakentunut umpinainen n. 6m ² lisäosa.

Valokuvat ja rakennuspiirustus



11. Annula

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-17	Kiinteistön / tilan nimi: Annula
Osoite: Kruusilankuja 7	Rakennukset/kohteet: Omakoti-talo, talousrakennus

11.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2003	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373089M
Suojelu: -	Kerrosluke: 1 + 1/2
Kerrosala: 148,0 k-m ²	Kokonaisala: 148,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva 1:3. Katemateriaalina musta tiilikate, joka on haalistunut. Ulkoseinä: Ulkoverhouspaneeli, sinertävän harmaa. Räystäslaudat, nurkkalaudat ja puitteet valkoisia.
Ikkunat: Valkoiset ikkunapuitteet ja koristeelliset ylälaudat. Lupakuvien mukaan ikkunoihin oli suunniteltu ristikot, mutta toteutus on yksinkertaisempi.
Ovet: Valkoinen ulko-ovi, koristeikkunoin.
Perustukset: Betoniperustus, näkyvä osa harmaa.
Muut /lisätiedot: Lupakuvien mukaan sisäänkäynti on ollut avoin, katettu kuisti koristepylväin. Nykyisin kuisti on umpinainen, ja ulko-oven molemmin puolin on isot ikkunat. Muutos on tehty joko rakennusvaiheessa tai myöhemmin; lupakuvia muutoksista ei ole löytynyt.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





11.2 Talousrakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2008	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli/varasto/autokatos
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373090N
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 35,0 k-m ²	Kokonaisala: 35,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva. Musta tiilikate. Ulkoseinä: Pysty- ja vaaka paneloitu julkisivu, siniharmaa.
Ikkunat: Pienet valkoiset suorakaiteenmalliset ikkunat.
Ovet: Autotallin nosto-ovi valkoinen.
Perustukset: Betoniperustus, harmaa.
Muut/lisätiedot: Talousrakennus ei vastaa alkuperäisiä lupakuvia. Lupaa autokatokselle haettiin samaan aikaan kuin päärakennukselle. Talousrakennus on sijoitettu eri kohtaan tonttia kuin asemapiirroksessa ja on selvästi suurempi. Autokatoksen lisääminen autotallin viereen ei sisälly alkuperäiseen lupaan. Kaupungin tiedoissa rakennuksen koko vastaa alkuperäistä lupaa, eikä todellisesta koosta ole tarkkaa tietoa. Ilmakuvan perusteella rakennuksen pinta-ala on noin 80 m ² .

Valokuvat ja rakennuspiirustus



12. Mustikkamäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-15	Kiinteistön / tilan nimi: Mustikkamäki
Osoite: Kruusilankuja 10	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

12.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2004	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373085H
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 141,0 k-m ²	Kokonaisala: 157,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva. Tiilikate, musta. Pitkät räystäät, valkoiset otsalaudat ja räystääslaudat. Ulkoseinä: Puurunko. Julkisivuverhous vaaka- ja pystypanelointia. Siniharmaa, valkoiset listat.
Ikkunat: Erikokoisia ikkunoita, suorakaiteen mallisia, valkoiset ikkunapuitteet ja karmit.
Ovet: Ulko-ovi valkoinen, yläosassa lasiruutuja.
Perustukset: Valettu betoniperustus, harmaa.
Muut/lisätiedot: Rakennuksessa on mielenkiintoinen sisäpihan puoleinen julkisivu sisäänvedetyin kuistein.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



12.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2007	Rakennustyyppi: Talousrakennus/ autotalli/varasto/autokatos
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373086J
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 61,0 k-m ²	Kokonaisala: 61,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva. Musta tiilikate.
Ulkoseinä: Pysty- ja vaaka paneloitu julkisivu, siniharmaa. (Sama kuin päärakennuksessa) Ikkunat: Ikkunat eri malliset kuin lupakuvissa. Listat valkoiset. Etupuolella kolmion mallinen ikkuna, jota ei lupakuvissa näy.
Ovet: Autotallin nosto-ovi valkoinen.
Perustukset: Betoniperustus, harmaa.
Muut /lisätiedot: -

Valokuvat ja rakennuspiirustus



13. Uutela (I ja II)

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-54 (Uutela I), 734-714-1-74 (Uutela II)	Kiinteistön / tilan nimi: Uutela (I ja II)
Osoite: Kalkkitie 40	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, 2 talousrakennusta

13.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1952	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013634623
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 25 k-m ²	Kokonaisala: 25 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, harmaa peltikate. Tiilipiippu.
Ulkoseinät: Vaalea puuverhous, nurkka- ja vuorilaudat harmaat.
Ikkunat: Suorakaiteiset ikkunat; ulkopuitteet valkoiset.
Ovet: Ovi puinen.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut / lisätiedot: Rakennuspaikkaa kostuu kahdesta kiinteistöstä.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



13.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2022	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 1042601300
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 12,0 k-m ²	Kokonaisala: 12,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva pulpettikatto, tumma kate.
Ulkoseinät: Vaalea puuverhous; vuorilaudat tummat.
Ikkunat: Pienet suorakaiteiset ikkunat.
Ovet: Yksinkertainen ovi, tumma.
Perustukset: Betoni.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat ja rakennuspiirustus



13.3 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 2022	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1042601311
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 14,0 k-m ²	Kokonaisala: 14,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tummasävyinen huopa- tai bitumikate.
Ulkoseinät: Vaakasuuntainen puuverhous, harmaaksi maalattu; nurkkalaudat ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Kaksi pieniruutuista puuikkunaa, ulkopuitteet valkoiset.
Ovet: Puinen ovi.
Perustukset: Kevyt perustaminen, rakennus hieman irti maasta; alareunassa suojalista.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat ja rakennuspiirustus





Inventointialue 2 kattaa kohteet 14-23.

14. Metsäranta

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-7	Kiinteistön / tilan nimi: Metsäranta
Osoite: Teknotie 1	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

14.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1933 (1927-30)	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363513R
Suojelu: -	Kerrosluku: 2
Kerrosala: 90,0 k-m ²	Kokonaisala: -brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tummansävyinen tiilikate. Nykyisin kulunut vaaleammaksi.
Ulkoseinä: Runko puu/hirsi. Julkisivu alun perin lautaverhous, mutta 1960-luvulla uusittu mineriittilevyillä. Kellertävä.
Ikkunat: 1960-luvun korjauksen aikaiset 2-la-siset ikkunat (alun perin 6-ruutuiset). Lisäosa samalla rakennettu ja samaa materiaalia. Ruskeat/valkoiset.
Ovet: Ovi tummanpunainen/ ruskeanpunaiset, yläosa suora, ulkoasu kulunut.
Perustukset: Betonisokkeli, paikoin rapautunut. (kellaritila)
Muut/lisätiedot: Rakennusvuosi on epävarma. Kaupungin tiedoissa oli, että 1933, mutta aiemmassa inventoinnissa puhutaan 1927-30. Vesijohdot ja viemäri modernisoitu 1960-luvulla. Lisäosa ilmeisesti rakennettu samaan aikaan. Ei löytynyt lupakuvia. Ilmakuvatarkastelun perusteella näyttää, että vakituisena/ kesäasuntona vielä 2023, mutta kesällä 2025 piha ja rakennus oli jo hoitamattoman ja hylätyn oloinen.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



14.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: n.1925	Rakennustyyppi: Talousrakennus/varasto/liiteri
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluke: 1 (+ 1)
Kerrosala: - m ²	Kokonaisala: ei tietoa, ilmakuvan perusteella n. 170 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, savitiili. Mahdollisesti punainen/punaruskea. Kate voimakkaasti sammaloitunut, painunut ja paikoin rikki.
Ulkoseinä: Runko puu/tiili. Tiilikuvio (harkkokivi) harmaata rappaamatonta, vanhan navetan osa. Puuverhottu liiteriosa, pystylautaa, maalattu punaiseksi.
Ikkunat: Vanhoja pieniä ikkunaruujuja lähinnä tiiliosassa, osa lasista rikki tai puuttuu.
Ovet: Ovet painuneita ja osin irronneita. Puiset (tummuneet).
Perustukset: Maavarainen betoniperustus
Muut /lisätiedot: Alkujaan navetta ja liiteri, myöhemmin varastokäytössä. Nykykuvissa rakennus on selvästi heikossa kunnossa: rakenteet vääntyneet, osa seinistä ulospäin taipuneita.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



14.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: n. 1930	Rakennustyyppi: Talousrakennus/varasto/sauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 (+ 1)
Kerrosala: - m ²	Kokonaisala: ilmakuvan perusteella n. 100 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, aaltoprofiilipeltikate, vaaleanharmaa.
Ulkoseinä: Runko puu/tiili. Pystyлаudoitus, punamultamaalattu.
Ikkunat: Suorakaideikkunoita, valkoiset puitteet.
Ovet: Ovet puiset, tummuneet.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut /lisätiedot: Sauna-pesuhuone lisätilat rakennettiin 1960-luvulla.

Valokuvat ja rakennuspiirustus



Lisätietoa

Rakennuspiirustuksia ei löytynyt. Alla ote museoviraston inventointiraportista.

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO
KOHDENINVENTOINTILOMAKE				
1. Läsnä	Turun ja Porin			Kohde
2. Kunta	Kiikala			Metsäranta
4. Kys/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi		
Rasvala 2:7	Metsäranta			
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite		
2023 02	25110 Kruusila	Mäli, Lauri ja Lempi Nieminen		
6895 80-2469 30		25110 Kruusila		
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				
Rakennus n:o	1	2	3	
Nyk. käyttö	asuinrakennus	varasto-liiteri	sauna-varasto-puuvaja	
Aikup. käyttö	asuinrakennus	navetta-liiteri	sauna-känäli	
Rak. aika	1927-30	n. 1925	n. 1930	
Suunnittelija	ei tietoa	ei tietoa	ei tietoa	
Kerrosluku	(1) + 1 + 1	1 + (1)	1	
Perusta	harkkikivet	harkkikivet	nurkkakivet	
Runko	hirsi + ranko	ranko + tiili	ranko + tiili	
Kattomuoto	satulakatto 30°	satulakatto 30°	satulakatto 30°	
Kate	tiili (tikku)	tiili (päre)	pelti (päre)	
Vuoraus	miner. levy	betonitiili+os.laud.pystylaud.	+ rimoitus	
Ulkovärit	harmaa	punainen/-	punainen/valkoiset	
Kunto	kohtalainen	kohtalainen	kohtalainen	
Eriyispiirteet	tuvan uuni ja kamarin uuni			
	kuiisti			
11. RAKENNUSHISTORIA				
Tila on erotettu 1920-luvulla Uusitalosta. Metsäranta tehtiin alkuun Uusitalon vaarintuvaksi. Sauna-pesuhuone-lisätilat rakennettiin 1960-luvulla. Remontissa laitettiin taloon öljykeskuslämmitys. Alkuperäiset ikkunat olivat 6-runtuiset. Kamarin välillä on nykyisiä leveä ovia. Asuinrakennus on vuorattu mineritiililevyillä 1960-luvun korjauksessa. Keittiöön on muurattu silloin myös uusi nykyinen uuni. Vintissä on kaksi huonetta. Vesijohto laitettiin taloon jo ennen 1960-luvun korjausta ja laajennusta. Asuinrakennuksen alla ei ole maakellaria. Kamarin pyöreät peltiuunit on purettu kuten keittiön vanha uuni. Navetta on kooltaan 8,7 x 14,7 m ja känäli 6,2 x 13,1 m. Navetta on tehty 5 v ennen asuinrakennusta.				
12. LÄHIYMPÄRISTÖ				
Metsäranta on pientila aivan 1-tien vieressä muutaman sadan metrin päässä Kruusilan kaupungista länteen.				
13. SÄILYSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)				
Ei uhkatekijöitä. Säilynee kauan.				
14. LUETTELOINTIPERUSTE				
			15. Rakennus-historiallinen	☐
			16. Historiallinen	☐
			17. Maisemallinen	☐

15. Mäkimetsä

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-7	Kiinteistön / tilan nimi: Mäkimetsä
Osoite: Teknotie 9	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

15.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1970	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013635564
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 (+kellari)
Kerrosala: 100,0 k-m ²	Kokonaisala: brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto. Katteena tummasävyinen tiilikuvioprofiilipelti. Vesikourut ja syöksytorvet tummat.
Ulkoseinä: Pääosin vaaleaa pystylaudoitusta. Päätysivuseinillä punatiiliverhous. Autotalli lisäosa/pääty pystypaneelia.
Ikkunat: Suuret olohuoneen ikkunat rinteen puolella. Ikkunat puualumiinirakenteisia tai puurakenteisia, väriltään valkoisia.
Ovet: Sisäänkäynti sisäpihan kautta. Perustukset: Sokkeliosassa betonia / rappaamaton betonipinta. Rakennuksessa osittain maanpäällinen kellarikerros.
Muut/lisätiedot: 1970–1980-lukujen tyyppinen yksikerroksinen osin kellaroitu omakotitalo. Rakennuksessa on mäenpuolella korotettu puinen terassi. Ei löytynyt lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



15.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi -	Rakennustyyppi: Talousrakennus/ varasto/sauna?
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 (+ 1)
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, katteena tumma profiilipelti.
Ulkoseinä: Tummanpunainen pystyлаudoitus, nurkka- ja vuorilaudat sekä ikkunakoristeet valkoiset.
Ikkunat: Pieniruutuiset puurakenteiset ikkunat. Valkoiset karmit ja puitteet.
Ovet: Pääovet tummat, paneelipintaiset ja koristeelliset.
Perustukset: Betoniperustus, harmaa.
Muut /lisätiedot: Rakennuksen edessä on koristeellinen kuisti ja kaide, joka on maalattu valkoiseksi. Rakennuksessa näyttää olevan kaksi sisäänkäyntiä, mikä viittaa mahdolliseen tilajakoihin (esim. sauna + pukuhuone / vierashuone / varasto). Rakennuksesta ei löytynyt lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



16. Rauhala

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-2-9	Kiinteistön / tilan nimi: Rauhala
Osoite: Teknotie 20	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, 2 talousrakennusta/varastoa, toimisto ja autotalli

16.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1800-luvun loppu (1949?)	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: 1972 (lisäosa 1), 1981 (lisäosa 2)	Rakennustunnus: 101363514S
Suojelu: -	Kerrosluku: 11/2 + laajennusosat 1 krs:ia
Kerrosala: 157,0 k-m ²	Kokonaisala: 187,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Alkuperäisessä osassa harjakatto, tumman ruskea. Laajennukset tasakatto (pelti tai huopa). Yläreunaan on tehty leveä vaakasuora pelti- tai levysoiro.
Ulkoseinä: Alkuperäisessä osassa hirsirunko. Alkuperäinen julkisivu vaalea/kellertävä vaakapanelointi. Laajennusten julkisivumateriaali vaaleankellertävä kuvioitu levyverhous (mahdollisesti mineriitti tms.).
Ikkunat: Puuikkunat, eri kokoisia ja eri mallisia. Ikkunalistat ja ulkopuitteet ovat tummanruskeat. Ikkunakarmin näkyvä osa on valkoinen.
Ovet: Puinen punaruskea / tiilenpunainen, tummanruskeat pielilaudat.
Perustukset: Kevytsoraharkko, maalattu ruskea.
Muut/lisätiedot: Kaupungin tiedoissa päärakennuksen valmistumisvuodeksi on merkitty 1949.
Museon laatima rakennusinventointi vuodelta 1993 mainitaan kuitenkin, että päärakennus olisi alun perin rakennettu 1800-luvun loppupuolella. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ja muutettu useissa eri vaiheissa, mikä selittää sen nykyisen kerroksittaisen ja eri aikakausia edustavan ulkoasun.
Laajennus 1: 1972, ei lupakuvia, julkisivu toteutettu levyverhouksella tai toisen laajennuksen yhteydessä muutettu julkisivumateriaalia.

Laajennus 2: luvitettu 1980, toteutettu osin eri tavoin kuin luvassa (ei kellaria, eri julkisivumateriaali). Rakennuksen pääsisäänkäynti/kuisti on muutettu alkuperäisestä. Lupapiirustuksissa sisäänkäynti on esitetty pienenä, seinälinjasta hieman ulkonevana kuistina, jossa ovi sijaitsee suorassa julkisivun tasossa ja kuistin ikkunat ovat vähäiset. Nykytilanteessa kuisti on huomattavasti laajempi ja muodoltaan erilainen: kuisti muodostaa selkeän, erillisen sisääntulo rakennelman, jossa on suuret ikkunapinnat alkuperäisen oven paikalla. Varsinainen ulko-ovi on siirretty kuistin ulkokulmaan ja sijoitettu viistosti.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



16.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1800–1900-l. vaihteessa (1977)	Rakennustyyppi: Talousrakennus/ varasto/ liiteri
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: Historiallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: maisemallinen. ehdotusvaiheen kaavassa srr2	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 100 k-m ²	Kokonaisala: 100 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva, nykyisin tummanharmaa/peltikuviainen profiilipelti. Katolla lumiesteet.
Ulkoseinä: Hirsirunko. Pystyлаudoitus, punamultamaalattu. Julkisivussa myös kevyitä vaakaja vinolaudoilla tehtyjä koristerimoituksia erityisesti päätykolmiossa. Nurkka- ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Puuikkunat, valkoiseksi maalatut vuorilaudat. Ikkunoita on vähän ja ne ovat eri kokoisia (mm. pieniä yläikkunoita päädyssä). Osa ikkunoista on vanhoja ja kuluneita.
Ovet: Puiset pariovet ja yksittäisovet. Ovet keltaiset tai puunväriset, perinteisin saranoin (taotut sarat). Ovenpielissä valkoiset vuorilaudat.
Perustukset: Lohkokiviperustus, matala, perinteinen kiviperustus talousrakennukselle.
Muut/lisätiedot: Rakennus on vanha talousrakennus, joka inventointilomakkeen (Museovirasto 1993) mukaan on peräisin 1800-luvun lopulta ja toiminut aiemmin navetta-rehuliiterinä. Rakennusta on sittemmin käytetty varasto- ja liiteritiloina. Pihapuolelle on myöhemmin lisätty pieni avokuisti/sääsuoja oven eteen.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



16.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1800–1900-l. vaihteessa (1977)	Rakennustyyppi: Talousrakennus/ autotalli/ vaja
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363515T
Suojelu: Historiallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: maisemallinen. ehdotusvaiheen kaavassa srr2	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 50 m ²	Kokonaisala: 50 brn ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tummanruskea profiilipeltikate. Rakennuksessa tummanruskeat sadevesikourut ja syöksytorvet.
Ulkoseinä: Hirsirunko. Pystylauditus, punamullattu, peiterimoin viimeistelty. Kulmalaudat ja kehyslistat valkoiset.
Ikkunat: Puuikkunat, ikkunoiden kehyslistat valkoiset. Osa ikkunoista vaikuttaa myöhemmin uusituilta.
Ovet: Pystylautaovet, maalattu keltaisiksi. Ovien malli perinteinen, mutta väritys ja metallisalvat näyttävät uudemmilta.
Perustukset: Lohkokiviperustus, matala, perinteinen kiviperustus talousrakennukselle.
Muut /lisätiedot: Museon inventoinnissa (1993) rakennus on tunnistettu alkujaan navetta-rehuliiteriksi 1800–1900-luvun vaihteesta. Myöhemmässä käytössä muutettu autotalliksi/vajaksi. Rakennukseen on tehty useita muutoksia: uusi peltikatto, sadevesijärjestelmä, ikkunoiden ympärille lisättyjä koriste-elementtejä ja piharakennuksen käyttötarkoituksen muutoksia. Rakennuksesta ei löytynyt lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



16.4 Toimistorakennus

Rakennuksen kuvaus



Rakennusvuosi: 1989	Rakennustyyppi: Lämmin varasto/ Toimistorakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 90 k-m ²	Kokonaisala: 90 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tummanruskea profiilipelti.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaaleaksi maalattu pystylauditus. Vaaleanruskea vaakalauditus julkisivun yläreunassa ja päätykolmioissa. Tummanruskeat nurkka- ja otsalaudat.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset puuikkunat, tummat karmit. Ikkunat pääosin samankokoisia.
Ovet: Puiset yksittäisovet, tumma pääovi. Pieni katettu kuisti sisäänkäynnin yhteydessä.
Perustukset: Matala betoniperustus, rouhepintainen sokkeli.
Muut/lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





16.5 Talousrakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1991	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363517V
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 95 m ²	Kokonaisala: 95 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma kattotiili.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Punamullattu pystyлаudoitus (päädyissä myös vaakalaudoitusta), valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ikkunat: Kapeat suorakaiteen muotoiset ikkunat, valkoiset karmit.
Ovet: Puiset pariovet ajoneuvoille, punaiset valkoisin listoituksin. Takana erillinen sisäänkäynti punaiseksi maalattu.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut: -

Valokuvia/Rakennuspiirustukset



17. Rajamäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-41	Kiinteistön / tilan nimi: Rajamäki
Osoite: Teknotie 30	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, 2 talousrakennusta

17.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1952	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363450P
Suojelu: -	Kerrosluku: 2
Kerrosala: 185 k-m ²	Kokonaisala: 185 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma peltikate. Lisäosa tasakatto.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaalea pystylauditus, osin keltatiiliverhous.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset ikkunat, tummat karmit. Kellari tason pienet ikkunat.
Ovet: Yksittäinen pääovi katetun sisäänkäynnin yhteydessä.
Perustukset: Korkea betoniperustus, kellarikerros osin näkyvissä.
Muut/Lisätiedot: Yksikerroksinen omakotitalo, jossa kellarikerros ja myöhempi laajennusosa.us. Ruskeat listat ja räystäskotelot. Ei lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



17.2 Saunarakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1951	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 103997485K
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 61 m ²	Kokonaisala: 61 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, vanha huopakate, tiilipiippu.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Punamullattu pystylaudoitus, valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ikkunat: Pienet puuikkunat, valkoiset karmit.
Ovet: Puiset yksittäisovet, mustat.
Perustukset: Matala betoniperustus.
Muut: -

Valokuvat ja rakennuspiirustus



17.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1983	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: 2024	Rakennustunnus: 101363451R
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 278 m ²	Kokonaisala: 278 brm ²


Rakennusosat

Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Punamullattu pystylaudoitus, valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ikkunat: Pienet suorakaiteen muotoiset ikkunat, valkoiset karmit.
Ovet: Puiset pariovet sekä yksittäisovet, punaiset.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut/Lisätiedot: Rakennukseen tehtiin mittava laajennus vuonna 2022. Alkuperäisiä lupakuvia rakennuksesta ei löytynyt, mutta muutoskuvat löytyivät.

Valokuvat



Rakennuspiirustukset/Lisätiedot



18. Kalliorinne

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-20	Kiinteistön / tilan nimi: Kalliorinne
Osoite: Kruusilanpolku 6	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

18.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2005	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373094T
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 123 m ²	Kokonaisala: 123 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tumma peltikate, savuhormi ja kattotikkaat.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Julkisivu osin punatiiliverhottu, osin vaalea vaakalaudoitus.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset ikkunat, vaaleat karmit.
Ovet: Yksittäinen pääovi katetun kuistin yhteydessä.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut/Lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



18.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2007	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: 2008	Rakennustunnus: 101373095U
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 21 m ²	Kokonaisala: 21 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, loiva. Tummanharmaa peltikate. Räystäskourut ja syöksytorvet tummat.
Ulkoseinät: Puurakenne. Vaakasuuntainen puuverhous, vaaleanharmaa. Nurkka- ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Yksittäinen pystysuuntainen puuikkuna, valkoiset karmit ja listoitus.
Ovet: -
Perustukset: Matalat betonipilarit.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



19. Ahomäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-23	Kiinteistön / tilan nimi: Ahomäki
Osoite: Puolukkapolku 1	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

19.1 Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2009	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013731000
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 202 k-m ²	Kokonaisala: 202 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tumma peltikate, savuhormi ja kattotikkaat.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Tummanharmaa vaakalaudoitus, vaaleat vuorilaudoit.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset ikkunat, vaaleat karmit.
Ovet: Yksittäinen pääovi katetun sisäänkäynnin yhteydessä.
Perustukset: Betoniperustus, osin kallioon perustettu.
Perustukset: Betoniperustus. Muut/Lisätiedot: Rakennukseen liittyy pohjakuvan mukainen laaja terassi sekä erillinen lisärakennus/sauna.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



19.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2009	Rakennustyyppi: Talousrakennus/varasto/autotalli
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013731011
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 45 k-m ²	Kokonaisala: 45 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma peltikate
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Tummanharmaa vaakalaudoitus, vaaleat vuorilaudat. Julkisivussa säleikkömäisiä rakenteita.
Ikkunat: Ei varsinaisia ikkunoita.
Ovet: Nosto-ovet sekä avoin katos-/autokatososa.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut/Lisätiedot: Yksikerroksinen talousrakennus, jossa autotalli, -varasto ja katettu autokatos.

Valokuvat ja rakennuspiirustus



20. Nurmela

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-22	Kiinteistön / tilan nimi: Nurmela
Osoite: Rajamäenpolku 2	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

20.1 6a. Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 2007	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373098X
Suojelu: -	Kerrosluke: 1 + 1/2 krs
Kerrosala: 180 k-m ²	Kokonaisala: 180 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma tiilikuvioitu peltikate, savuhormit ja kattotikkaat.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, vaaleat vuorilaudat.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset puuikkunat, osin ristikoristeiset yläruudut.
Ovet: Yksittäinen pääovi kuistin yhteydessä.
Perustukset: Betoniperustus, osin näkyvä sokkeli.
Muut/Lisätiedot: Yksikerroksinen omakotitalo, pihapuolella suojaisa terassi/aidattu oleskelualue.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset






A-A / *katukäytävä*



○ × ○ / *katukäytävä*



I-I / *katukäytävä*



H-H / *katukäytävä*

20.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2021	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373099Y
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 43 k-m ²	Kokonaisala: 43 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma peltikate.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, vaaleat vuorilaudat. Päädyssä yksinkertainen koristeaihe.
Ikkunat: Ei varsinaisia ikkunoita. Ovet: Kaksi valkoista nosto-ovea ajoneuvoille.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut/Lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



21. Koivurinne

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-21	Kiinteistön / tilan nimi: Koivurinne
Osoite: Rajamäenpolku 1	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

21.1 6a. Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 2006	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373096V
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 108 k-m ²	Kokonaisala: 108 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tumma (musta) tiilikate, aurinkopaneelit.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaaleankeltainen vaakalaudoitus, vaaleat vuorilaudat, tumma sokkeli.
Ikkunat: Suorakaiteen muotoiset ikkunat, vaaleat karmit.
Ovet: Pihan puolella pääovi ja takana toinen. Valkoiset yksilasiset.
Perustukset: Betoniperustus. Muut/Lisätiedot: Etupihapuolella laaja katettu ja osin lasitettu terassi.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





21.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2010	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373097W
Suojelu: -	Kerrosluvu: 1
Kerrosala: 40 k-m ²	Kokonaisala: 40 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma tiilikuvioitu profiilipeltikate.
Ulkoseinä: Puurunkoinen rakennus. Vaaleankeltainen pystyaukkoitus, vaaleat vuorilaudat.
Ikkunat: Kapeat, vaakasuuntaiset ikkunat, vaalkoiset karmit.
Ovet: Ulko-ovi sivujulkisivulla varastoon ja autotalliin nosto-ovi. Valkoiset.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut/Lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



22. Katajamäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-18	Kiinteistön / tilan nimi: Katajamäki
Osoite: Rajamäenpolku 3	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

22.1 Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2005	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: 2013	Rakennustunnus: 101373091P
Suojelu: -	Kerrosluku: 1+ kellari
Kerrosala: 158 k-m ²	Kokonaisala: 177 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, melko loiva. Tumma tiilikuvioinen peltikate.
Ulkoseinät: Hirsirunko / pyöröhirttä jäljittelevä hirsipaneeliverhous, punaruskea sävy. Päädyissä vaalea pystylauditus.
Ikkunat: Puuikkunat, valkoiset karmit ja vuorilaudat. Osa ikkunoista suuria ja yhtenäisiä, kuistilla lasiseinämä.
Ovet: Sisäänkäynti kuistin kautta; kuistirakenne osin lasitettu ja katettu.
Perustukset: Betonisokkeli, osin kellaritilaa.
Muut / lisätiedot: Rakennuksessa lasitettu kuisti/veranta pihan puolella. Kellarikerroksen autotalli myöhemmin muutettiin makuuhuoneeksi ja tontille rakennettiin erillinen autotalli.

Valokuvat



Rakennuspiirustukset/Lisätietoa



22.2 Talousrakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2013	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli/varasto
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373092R
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 91 k-m ²	Kokonaisala: 91 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma tiilikuvioinen peltikate.
Ulkoseinät: Vaakalaudoitus, punaruskea maalipinta. Nurkka- ja vuorilaudat vaaleat.
Ovet: Kaksi leveää nosto-ovea, valkoiset.
Ikkunat: Ei näkyviä ikkunoita pääjulkisivussa. Takapuolella nauhaikkunat.
Perustukset: Betonilaatta / matala sokkeli.
Muut / lisätiedot: Rakennus on rakennettu ihan kiinteistön rajaan.

Valokuvat ja rakennuspiirustus



23. Kontionmäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-19	Kiinteistön / tilan nimi: Kontionmäki
Osoite: Rajamäenpolku 4	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo

23.1 6a. Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus


Rakennusvuosi: 2006	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101373093S
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 82 k-m ²	Kokonaisala: 164 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma profiilipeltikate.
Ulkoseinät: Yläosa pyöröhirttä jäljittelevää hirsiverhousta, tumma maalaus. Päädyssä pystylauditus. Alakerta rapattu ja maalattu tummaksi.
Ikkunat: Puuikkunat, tummat karmit ja listoitukset; kellarikerroksessa pienemmät vaakasuuntaiset ikkunat.
Ovet: Sivusisäänkäynti/autotallin pariovet. Pääsisäänkäynti toiseen pääkerrokseen rakennuksen takana. Puiset, tummanruskeat ovet.
Perustukset: Betonirakenteinen sokkeli / kellarikerros.
Muut / lisätiedot: Rakennus sijoittuu rinteeseen, kellarikerros osin maanpinnan alapuolella. Sivulla parveke tai terassi sekä ulkoportaot yläpuolelle. Valokuvista näkyy, että rakennus oli alun perin julkisivultaan punertavan ruskea ja listoiltaan valkoinen, mutta kesällä 2025 rakennusta oltiin maalaamassa täysin mustaksi.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





Inventointialue 3 kattaa kohteet 24-43.

24. Mustikkapelto

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-75	Kiinteistön / tilan nimi: Mustikkapelto
Osoite: Kruusilan rantatie 26	Rakennukset/kohteet: Saunarakennus

24.1 Savusauna



Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1990	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363478L
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 9 k-m ²	Kokonaisala: 9 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, aaltokatteinen peltikate; sammaloitunut ja iäkäs.
Ulkoseinät: Vaakasuuntainen hirsirakenne, osin sammaloitunut ja patinoitunut; päädyissä pystylaudoitusta.
Ikkunat: Ei selviä varsinaisia ikkunoita.
Ovet: Yksinkertainen puuovi.
Perustukset: Matala kiviperustus.
Muut / lisätiedot: Rakennus vaikuttaa vähäisessä käytössä olevalta; ympärillä varastoitua tavaraa ja kasvillisuutta. Rakenteissa näkyy iän ja kosteuden aiheuttamaa kulumista.

Valokuvat/ Rakennuspiirustukset



25. Hiekk anummi

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-3-1	Kiinteistön / tilan nimi: Hiekk anummi
Osoite: Kruusilan rantatie 38	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo

25.1 Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1985	Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363564C
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 155 k-m ²	Kokonaisala: 155 brn ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma profiilipeltikate. Tiilipiippu pellityksellä.
Ulkoseinät: Vaalea tiiliverhous; kuistin kohdalla koristeellinen betoniharkkoritilä. Räystäissä ja rakenteissa tummia puuosia.
Ikkunat: Suorakaiteiset ikkunat, tummat karmit.
Ovet: Sisäänkäynti katetun kuistin yhteydessä. Tummat puuovet ja autotallissa pariovi.
Perustukset: Maanvarainen perustus, sokkeli matala ja tumma.
Muut / lisätiedot: Yksikerroksinen pientalo, kuisti suojaa sisäänkäyntiä. Rakennus vaikuttaa ulkoasultaan yhtenäiseltä ja hyvin säilyneeltä. Pihassa ei talousrakennusta, autotalli on integroitu asuinrakennuksen pätyyn.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



26. Ahtela

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-40	Kiinteistön / tilan nimi: Ahtela
Osoite: Kruusilan rantatie 30	Rakennukset/kohteet: Asuinrakennus

26.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363448M
Suojelu: Ympäristöllisesti arvokas, ei kaavaehdotuksessa suojeltava	Kerrosluku: 2
Kerrosala: 150 k-m ²	Kokonaisala: 150 brm ²

Rakennusosat

Katto: Mansardikatto, katteena osittain sammaloitunut tiili, osittain profiilipeltikate, iäkäs ja paikoin ruostunut.
Ulkoseinät: Pystysuuntainen puuverhous. Julkisivuissa vaaleaksi maalattua lautaa sekä osin punaiseksi maalattua. Alun perin rakennus ilmeisesti ollut vihreä.
Ikkunat: Eri-ikäisiä puuikkunoita, osassa alkuperäistä pieniruutuista ja osassa uudempaa yksiruutuista tyyppiä. Puitteet valkoiset. Alkuperäisiä ikkunoita ei ilmeisesti ole jäljellä kuin sisäänkäynti päädyssä.
Ovet: Puinen ulko-ovi, valkoinen.
Perustukset: Kiviperustus.
Muut / lisätiedot: Perinteinen maaseudun asuinrakennus, jota muutettu eri aikoina. Julkisivuissa näkyy materiaalien ja värityksen vaihtelua sekä korjaus- ja muutostöiden kerroksellisuutta. Rakennuksen läheisyydessä on varastoitua rakennustavaraa ja pihakalustoa.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



26.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363449N
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 105 k-m ²	Kokonaisala: 105 brm ²

Rakennusosat

Katto: Osittain harjakatto, osittain pulpettikatto. Aaltopeltikate harmaa.
Ulkoseinät: Sekarakenteinen julkisivu; rinteenuoli alaosa tiilimuurattu, osa pystylaudoitettu punainen ja osin levypintainen, kellertävä. Päädyissä lisäosassa punainen vaakalaudoitus.
Ikkunat: Pienikokoiset suorakaideikkunat, vaaleat karmit.
Ovet: Useita varasto- ja huolto-ovia, punaisia. Valkoiset karmit.
Perustukset: Tiili- ja betoniperustus, osin maanvastainen.
Muut / lisätiedot: Pitkänomainen talousrakennus rinteessä. Julkisivuissa näkyy eri aikakausien muutoksia ja korjauksia. Ympärillä varastoitua rakennusmateriaalia ja tarvikkeita. Rakennuksesta ei lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



26.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva pulpettikatto, aaltoprofiilinen peltikate harmaa.
Ulkoseinät: Pystylauditus, punamullattu.
Ikkunat: Useita suuria pystysuuntaisia ikkunoita, valkoiset karmit ja puitteet.
Ovet: Lasiaukollinen puuovi, punainen.
Perustukset: Matala harkko- tai betoniperustus.
Muut / lisätiedot: Kevytrakenteinen piharakennus/veranta- tai työtilakäytössä, rakennukseen liittyy puinen terassi. Ei lupakuvia. Ilmakuvasta arviolta n. 30 m ² .

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



27. Ahola

27.1 Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-39	Kiinteistön / tilan nimi: Ahola
Osoite: Kruusilan rantatie 32	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan rakennus, talousrakennus

27.2 Vapaa-ajan rakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1953	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363446K
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 61 k-m ²	Kokonaisala: 61 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, peltikate, vaaleanharmaa.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, maalattu punamullalla, valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ikkunat: Puurakenteiset, valkoiseksi maalatut; sekä yksittäisiä että kaksiruutuisia ikkunoita.
Ovet: Puurakenteinen ulko-ovi, vaaleankeltainen, sisäänkäyntejä yhteensä kolme. Pääovi verannan kautta, ovi myös lisäosassa ja kellarikerroksessa.
Perustukset: Osin kiviperustus, Lisäosassa betoniperustus (kellarikerros).
Muut / lisätiedot: Rakennus on hyvin hoidetun näköinen. Lupakuvia ei löytynyt. Rakennuksessa näyttäisi olevan myöhemmin rakennettu lisäosa rakennettu rinteeseen puolelle.

Valokuvat/Rakenuspiirustukset



27.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1971	Rakennustyyppi: Talousrakennus/vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363447L
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 22 k-m ²	Kokonaisala: 22 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva pulpettikatto, tummasävyinen huopa- tai bitumikate; sammaloitunut ja roskaantunut, viittaa pitkään kulumiseen.
Ulkoseinät: Puurunkoinen rakennus, pystylaudoitettu ja punamullalla maalattu, nurkka- ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Useita suurikokoisia yksiruutuisia ikkunoita, valkoiset ulkopuitteet.
Ovet: Puuovi katetun sisäänkäynnin yhteydessä.
Perustukset: Kevyt perustaminen, osin maanvarainen; rakennus sijoittuu rinteeseen.
Muut / lisätiedot: Pieni talous- tai kesäkäyttöön tarkoitettu piharakennus. Katettu kuisti suojaa sisäänkäyntiä.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



28. Teerimäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-81	Kiinteistön / tilan nimi: Teerimäki
Osoite: Järvikalliontie 11	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan rakennus

28.1 Vapaa-ajan rakennus

Rakennuksen kuvaus




Rakennusvuosi: 1974	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363488X
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 24 k-m ²	Kokonaisala: 24 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva pulpettikatto, konesaumattu peltikate, hyväkuntoinen. Tummanvihreä.
Ulkoseinät: Punaruskeaksi käsitelty hirsi.
Ikkunat: Vaakasuuntainen kapea ikkuna sekä suurempia ikkuna-aukkoja terassin puolella; tummat karmit.
Ovet: Terassille avautuva lasiaukollinen puuovi. Lakatun näköinen.
Perustukset: Rinteeseen sovitettu betonisokkeli, osin maanvastainen.
Muut / lisätiedot: Vapaa-ajan saunarakennus jyrkässä maastossa. Rakennukseen liittyy puinen terassi ja portaat rantaan.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





29. Leporanta

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-69	Kiinteistön / tilan nimi: Leporanta
Osoite: Järvikalliontie 9	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan rakennus, talousrakennuksia

Vapaa-ajan rakennus


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1963	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013634689
Suojelu: -	Kerrosluvu: 1
Kerrosala: 25 k-m ²	Kokonaisala: 25 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tummanvihreä tiilikuvioitu peltikate.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, vaalean kellertävä.
Ikkunat: Valkopuitteiset suorakulmaiset ikkunat, päädyssä pieni yläikkuna.
Ovet: Pääsisäänkäynti terassin kautta, puuovi.
Perustukset: Rinteeseen sovitettu betonirakenne. Osin pilarien varaan rakennettu terassi ja alapuolinen avoin tila.
Muut / lisätiedot: Rakennukseen liittyy suuri katettu terassi järven suuntaan sekä rantaan vievät pitkät puiset portaat.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



29.1 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto (peltikate).
Ulkoseinät: Hirsirakennus vihreäksi käsitelty.
Ikkunat: Ei varsinaisia ikkunoita.
Ovet: Yksinkertainen puuovi, ikkunalla. Vihreä.
Perustukset: Kivien varaan tuettu perustus.
Muut / lisätiedot: Pieni hirsinen varasto tai aittatyyppinen rakennus.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



1.1 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1967	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363469A
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 10 k-m2	Kokonaisala: 10 brm2

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tiilikuvioitu peltikate, tummanvihreä.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, vihreäksi maalattu.
Ikkunat: Ei varsinaisia ikkunoita.
Ovet: Yksinkertainen puuovi.
Perustukset: Maavarainen / kivien ja betonitukien varaan perustettu.
Muut / lisätiedot: Varastokäytössä oleva rakennus. Päädyssä avoin puusuoja.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



30. Leppäniemi

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-68	Kiinteistön / tilan nimi: Leppäniemi
Osoite: (ei osoitetta)	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan rakennus/Sauna

30.1 Omakotitalo


Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1950	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus/Sauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, tiilikate punainen, kulunut.
Ulkoseinät: Pystylauditus, punamullattu.
Ikkunat: Puuikkunat, moniruutuiset; valkoiset karmit ja listoitus.
Ovet: Puuovi terassin puolella.
Perustukset: Matalat harkko- tai betoniperus.
Muut / lisätiedot: Rakennus sijoittuu aivan rannan ääreen. Rakennuksessa on myös puuterassi.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



31. Sirkkaranta

Perustiedo

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-66	Kiinteistön / tilan nimi: Sirkkaranta
Osoite: -31.1	Rakennukset/kohteet: Saunarakennus

31.1 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1960	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m2	Kokonaisala: - brm2

Rakennusosat

Katto: Loivasti harjattu satulakatto, bitumi- tai huopakate.
Ulkoseinät: Puurunko. Vaakasuuntainen puuverhous, tummaksi käsitelty.
Ikkunat: Pieniruutuinen puuikkuna, ulkopuitteet valkoiset.
Ovet: Yksinkertainen pystylaudoitettu puuovi, tumma; ei erillistä kuistia.
Perustukset: Maanvarainen
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



32. Kuusilo

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-65	Kiinteistön / tilan nimi: Kuusilo
Osoite: -	Rakennukset/kohteet: Saunarakennus

32.1 Saunarakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m2	Kokonaisala: - brm2

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto, huopa- tai bitumikate.
Ulkoseinät: Puurunko. Vaakasuuntainen puuverhous, ruskeaksi käsitelty.
Ikkunat: Ei havaittavia ikkunoita kuvatussa julkisivussa.
Ovet: Kapea pystylaudoitettu puuovi, vaalea ja kulunut.
Perustukset: Maanvarainen.
Muut / lisätiedot:-

Valokuvat



33. Rantamäki

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-116	Kiinteistön / tilan nimi: Rantamäki
Osoite: Kruusilan rantatie 20	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

33.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus



Rakennusvuosi: 1985	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363507J
Suojelu: -	Kerrosluku: 1+ kellari
Kerrosala: 175 k-m ²	Kokonaisala: 175 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, konesaumattu peltikate. Räystäät avoräystäsmäiset, otsalaudoitus puuta.
Ulkoseinät: Yläosa vaaleaa tiiliverhousa, päätykolmio pystylaudoitettu valkoiset, alaosa rapattu kellertäväksi maalattu kellarikerros.
Ikkunat: Suorakaiteiset puuikkunat, tummat puitteet.
Ovet: Puiset autotallin pariovet sekä erillinen ulko-ovi kellarikerroksessa. Asuinkerrokseen kulku sivulta. Ruskeat.
Perustukset: Rinteeseen rakennettu kellarikerros, betoni tai harkko.
Muut / lisätiedot: Rinnetontille sijoittuva omakotitalo, jossa asuinkerros ylhäällä ja talous- sekä autotallitilat alhaalla.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset





33.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2014	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 103686270C
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 30 k-m ²	Kokonaisala: 30 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, profilipelti, tummanharmaa. Avaräystäää, valkoiseksi maalatut otsalaudat.
Ulkoseinät: Pystysuuntainen puuverhous, valkoinen, nurkkalaudat tummat.
Ikkunat: Kapea pystysuuntainen ikkuna sivuseinässä.
Ovet: Nosto-ovi (autotallinosto-ovi), lisäksi sivulla puinen käyntiovi, tummanharmaat.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



33.3 Talousrakennus/sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2013	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363508K
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 20 k-m ²	Kokonaisala: 20 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tummanharmaa profiilipeltikate.
Ulkoseinät: Hirsirakenne, vaalean sinertävä maalaus.
Ikkunat: Pienet puiteikkunat päädyssä sekä suurempi ikkuna järven puolella, valkoiset puitteet.
Ovet: Käyntiovi terassin yhteydessä järven puolella.
Perustukset: Betoniperustus, sokkelin vierustalla kivitäyttöä.
Muut / lisätiedot: Rantasauna järven rannassa, järven puolella puuterassi ja portaat rantaan.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



34. Harjula

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-115	Kiinteistön / tilan nimi: Harjula
Osoite: Kruusilan rantatie 14	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus

34.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1969	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: 2021	Rakennustunnus: 101363505F
Suojelu: -	Kerrosluku: 1+ 1/2
Kerrosala: 121 k-m ²	Kokonaisala: 121 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, aaltoprofiilinen peltikate, tummanharmaa.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, punainen, nurkka- ja listoitukset vakoiset.
Ikkunat: Valkopuitteiset ikkunat, osassa tuuletusluukut.
Ovet: Valkoinen pääovi lasiruudulla.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut / lisätiedot: Sisäänkäynti kuistin kautta; pihalla istutuksia ja kulkuväyliä. Rakennus vaikuttaa hyvin ylläpidetyltä ja aktiivisessa käytössä olevalta. Asemapiirros löytyi jätevesijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Muita lupakuvia ei löytynyt. Kiinteistöllä oli myös muutama pieni rakennelma. Valokuvat alla.

34.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1946	Rakennustyyppi: Talousrakennus/autotalli/varasto
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363506H
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 15 k-m ²	Kokonaisala: 15 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, aaltoprofiilinen peltikate, tummanharmaa.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, punamullattu; vaaleat nurkka- ja listoituslaudat.
Ovet: Pariovi pihan puolella, punainen. Valkoiset karmit
Ikkunat: -
Perustukset: Todennäköisesti betoniperustus.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



35. Kostintölmä

35.1 Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-63	Kiinteistön / tilan nimi: Kostintölmä
Osoite: -	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan rakennus

35.2 Vapaa-ajan rakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1967	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 1013634678
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 31 k-m ²	Kokonaisala: 31 brn ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tummasävyinen huopa- tai bitumikate.
Ulkoseinät: Hirsirakenne, tummaksi käsitelty. Ikkunoissa ja ovissa valkoiset vuorilaudat.
Ikkunat: Pieniruutuiset tai yksiruutuiset puuikkunat, valkoiset listat.
Ovet: Yksinkertainen puuovet, ruskeat, valkoiset listat.
Perustukset: Betoniperustus ja osin avoin tuuletettu alapohja rutiläverhouksen takana.
Muut / lisätiedot: Rakennuksen yhteydessä pieni katettu terassi sekä erillinen ulkokäymälä. Rakennuksen terassin lisäksi rannassa oleskelu- ja grillialue terassi, osittain pilarien päällä.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



36. Vehovieri

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-62	Kiinteistön / tilan nimi: VEHOVIERI
Osoite: Kruusilan rantatie 15	Rakennukset/kohteet: Katos

36.1 Katos

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Katos
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brn ²

Rakennusosat

Katto: Loiva pulpettikatto, tumma peltikate.
Ulkoseinät: Kevyt puurunkoinen katos, tummaksi maalattu. Sivuseinät osittain vaakasuuntaisesta säleikköverhouksesta.
Perustukset: Laatoitettu tai kivipintainen lattia tulisijan alueella; katos kevyesti perustettu pilarien varaan.
Muut / lisätiedot: Rantaan sijoittuva oleskelu- ja grillikatos. Järven suuntaan avoin tila mahdollistaa näkymät ja savun poistumisen. Kiinteä tiilestä muurattu grilli- tai tulisijarakennelma. Metallinen savuhormi ja suuri suojahuppu ruoanlaittoa varten.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



37. Rannanpelto

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-61	Kiinteistön / tilan nimi: Rannanpelto
Osoite: -	Rakennukset/kohteet: Sauna

37.1 Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Tynnyrisauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: -k-m ²	Kokonaisala: - brn ²

Rakennusosat

Katto: Loivasti kaareva katto, punaruskea huopakate.
Ulkoseinät: Tynnyrimäinen runko, vaakasuuntaisista hirsimäisistä laudoista; tummaksi käsitelty puupinta.
Ikkunat: Ei varsinaisia ikkunoita; ovesa pieni lasiaukko luonnonvalon saamiseksi.
Ovet: Yksinkertainen pystylaudoitettu puuovi, tumma; vaalea kehyslista. Sisäänkäynti suoraan terassilta.
Perustukset: Rakennus sijoitettu puuterassin päälle rinteeseen, todennäköisesti pilareiden päällä.
Muut / lisätiedot:

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



38. Peltö

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-60	Kiinteistön / tilan nimi: Peltö
Osoite: Kruusilanrantatie 9	Rakennukset/kohteet: Vapaa-ajan asunto, talousrakennus

38.1 Vapaa-ajan asunto

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1962	Rakennustyyppi: Vapaa-ajan rakennus
Muutosvuosi: 1966	Rakennustunnus: 1013634656
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 70,0 k-m ²	Kokonaisala: 70,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loivahko harjakatto, vaaleanruskea profiilipeltikate, kaksi tiiliverhoiltua savupiippua.
Ulkoseinät: Tummaski (ruskea-mustanruskea) käsitelty pystyautoitus; vaaleat nurkka- ja vuorilaudat korostavat aukotuksia.
Ikkunat: Suuret suorakaideikkunat järvelle päin, valkoiset ulkopuitteet ja karmit, sisäpuolella tummasävyiset puupinnat.
Ovet: Vaalea ulko-ovi lasiaukolla terassin yhteydessä.
Perustukset: Betoniperustus rinteessä, osin maanvastainen sokkeli.
Muut / lisätiedot: Laaja puuterassi ja oleskelualue. Ei lupakuvia.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



38.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1990	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 1013634667
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: 27,0 k-m ²	Kokonaisala: 27,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loivahko harjakatto, vaalea profiilipeltikate.
Ulkoseinät: Vaakasuuntainen puuverhous, tummanharmaa, valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ovet: Nosto-ovi autolle, pystyauoitettu pariovi tai nosto-ovi, tummanruskea. Sivulla kaksoisouet (varastotila): pystyauoitetut, harmaat.
Ikkunat: Kapea vaakasuuntainen yläikkunarivi varastotilan ouien yläpuolella, valkoiset karmit ja puitteet.
Perustukset: Matalahko sokkeli, betoniperustus.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



39. Lempilä

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-71	Kiinteistön / tilan nimi: Lempilä
Osoite: Kruusilan rantatie 5	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus, sauna

39.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1940	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 101363470B
Suojelu: Ympäristöllisesti arvokas, arvoluokka: maisemallinen, kaavaehdotuksessa srr4	Kerrosluku: 1 + ullakko
Kerrosala: 100,0 k-m ²	Kokonaisala: 100 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto; ruskeansävyinen tiilikate. Katolla tiiliverhoiltu savupiippu sekä kattotikkaat. Räystäät kohtalaisen pitkät, otsalaudat vaaleat.
Ulkoseinät: Hirsirakenne. Vaakalaudoitettu puuverhous, maalattu tummanruskeaksi.
Ikkunat: Puuikkunat, ulkopuolen puitteet valkoiset, karmit korostevärillä (vihertävä sävy). T-ikkuna alakerrassa.
Ovet: Pääsisäänkäynnissä tumma puuovi, suojaisa kuisti ja portaat kaiteineen. Sivulla pienempiä sisäänkäyntejä.
Perustukset: Harkkokivisokkeli, osin näkyvissä rinteessä.
Muut / lisätiedot: Perinteinen, vanhempi asuinrakennus pihapiirissä.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



39.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1945	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 101363472D
Suojelu: Ympäristöllisesti arvokas, arvoluokka: maisemallinen, kaavaehdotuksessa srr4	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 70,0 k-m ²	Kokonaisala: 70,0 brn ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tiilikate, punainen, sammaloitumista havaittavissa.
Ulkoseinät: Vaakasuuntainen puuverhous, maalattu perinteisellä punamullalla. Päätykolmioissa pystylauditus. Nurkka- ja vuorilaudat vaaleat.
Ikkunat: Pieniruutuiset puuikkunat, valkoiset puitteet.
Ovet: Kaksilehtinen varasto-/tallityyppinen ovi, vihreäksi maalattu.
Perustukset: Maanvarainen.
Muut / lisätiedot: Perinteinen piharakennus (varasto / työtila).

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



39.3 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1964	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 101363471C
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 23,0 k-m ²	Kokonaisala: 23,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Loivahko harjakatto, tummasävyinen peltikate.
Ulkoseinät: Tummaksi käsitelty puuverhous (vaakasuuntainen laudoitus). Nurkka- ja vuorilaudat vihertävän sävyiset.
Ikkunat: Yksiruutuiset puuikkunat, ulkopuoliset vuorilaudat vihreät.
Ovet: Yksinkertainen puuovet, maalattu vihreäksi.
Perustukset: Matalat perustukset rinteessä (kivinen). Terassirakenne puinen.
Muut / lisätiedot: Rakennuksen yhteydessä laaja puuterassi ja katettu oleskelualue.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



Lisätiedot




SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO
KOHDENINVENTOINTILOMAKE				
1. Lääni	Turun ja Porin lääni		3. Kohde Lempilä	
2. Kunta	Kiikala			
4. Kylä/Rekisterinumero	5. Kaup. osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi		
Rasvala 1:71	Lempilä			
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite		
2023 02	25110 KRUUSILA	Reijo Ojala		
6696,45 2469,55	Kalkkilantie 64	Lahnaruohont 7 A 16		
		00200 Helsinki		
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				
Rakennus n:o	1 2			
Nyk. käyttö	vap-ajan asuinrakennus sauna			
Alkup. käyttö	asuinrakennus .. sauna			
Rak. aika	1800-luvulla 1930-luvulla?			
Suunnittelija	ei tietoa ei tietoa			
Kerrosluku	(1) + 1 + 1 1			
Perusta	härkkökivet nurkkakivet			
Runko	hirsi ranko			
Kattomuoto	satulakatto 30° satulakatto 30°			
Kate	tiili (päre) tiili (päre)			
Vuoraus	vaakalaud+rimoit pystylaud+rimoitus			
Ulkovärit	tummanpunarusk/valkoiset pun/valkoiset			
Kunto	kohtalainen kohtalainen			
Erityispiirteet	salin uuni + tuvan uuni			
	alla kellari			
11. RAKENNUSHISTORIA				
Asuinrakennusta on korjattu monta kertaa, kun Topulin väki muutti sinne - viimeksi 1990-luvulla. Viimeksi talossa asui Alma Lehtinen ja hänen tyttärensä Raili ennen nykyistä omistajaa. Sauna on korjattu. Rannassa on uusi (Mollbergin aikana?) rakennettu sauna. Asuinrakennus on lähes neliömäinen: 8 x 9,7 m. Ikkunat T/6-ruutuiset (alempi poikkipuolarivi vähemmän huomattava). Nurkkalaudat vihreänvalkoiset, valk vihreät ikkunalaudat. Ikkunoiden puitejako: T-ikkunat.				
12. LÄHIYMPÄRISTÖ				
Talo sijaitsee Pernjärven rannalla Kruusilan entisen majerin lounaispuolella Rantalan neapurina Kalkkilantien matkassa, vajaa kilometrin päässä 1-tien pohjoispuolella.				
13. SÄILYMEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavaallinen tms. tilanne, päätökset)				
Ei uhkatekijöitä. Säilynee kauan (kaavarajalla).				
14. LUETTELOINTIPERUSTE				15. Rakennus-historiallinen ☐ 16. Historiallinen ☐ 17. Maisemallinen ☐

1881002867-7696/5158

18. OTE PERUSKARTASTA
TAI ASEMAPIIRROS


19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA
SISÄTILOISTA

Lempilä Rasvala 8x9,7m



20. VALOKUVAT

5/93
6/93



21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)

22. LIITTEET

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväs

21.8./1.11.1993
Arto J Saarinen
Härjäsivu 5
25390 KIIKALA
P.& FAX 924 385 399

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET

Reijo Ojala, Eino Heininen

40. Rantala

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-714-1-20	Kiinteistön / tilan nimi: Rantala
Osoite: Kruusilan rantatie 3	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, talousrakennus, sauna

40.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1950	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101363440C
Suojelu: Historiallisesti arvokas, Ympäristöllisesti arvokas. Arvoluokka: maisemallinen kaavaehdotuksessa sr-2	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 150,0 k-m ²	Kokonaisala: 150 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tiilikate, jossa sammaloitumista ja iän patinaa. Otsalaudat valkoiset.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, punamullattu. Nurkka- ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Puuikkunat valkoisin ulkopuittein ja vuorilaudoin, osin moniruutuisia. Ullakkokerroksessa pienet vinoneliöikkunat.
Ovet: Sisäänkäynti sivulla/kuistin kautta, yksinkertainen puuovi. Kuistin edessä pieni porras.
Perustukset: Luonnonkiviperustus, osin näkyvissä maanpinnan yläpuolella.
Muut / lisätiedot: Yläkerrassa pieni metallirakenteinen parveke koristeellisella kaiteella. Julkisivussa myös lasikuisti/verantamainen tila.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



40.2 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1950	Rakennustyyppi: Saunarakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 103686242F
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 25,0 k-m ²	Kokonaisala: 25,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, vanha tiilikate, otsalaudat vaaleat.
Ulkoseinät: Hirsirunko. Pystylaudoitettu puuverhous, punamullattu. Sisäänkäynnin kohdalla sisennys, laudoitus sisäosasta ruskea.
Ikkunat: Pieniruutuiset puuikkunat valkoisin karmija vuorilaudoin.
Ovet: Puuovi, ruskea.
Perustukset: Betoniperustus/nurkkakivet.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



40.3 Talousrakennus/Navetta

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Navetta
Muutosvuosi	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: brm ²

Rakennusosat

Katto: Mansardi, vanha tiilikate.
Ulkoseinät: Yläosa pystylaudoitettua puuverhousta, alun perin punamullattu mutta haalistunut ja paikoin harmaantunut. Alaosa muurattu sokkelirakenne, rapattu ja osittain rapautunut.
Ikkunat: Pienikokoiset, yksinkertaiset puuikkunat. Yläosassa pieni ikkuna vintti- tai parvitilaan. Karmit vaaleat, kuluneita.
Ovet: Leveät, kaksilehtinen puuovi, musta/harmaa.
Perustukset: Betoni, harkkokivet.
Muut / lisätiedot: Rakennus on todella huonossa kunnossa.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



40.4 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1920	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 103686252T
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 20,0 k-m ²	Kokonaisala: 20,0 brm ²

Rakennusosat

Katto: Pelti, vaaleanharmaa, otsalaudat vaaleat.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, punamullattu. Nurkka- ja vuorilaudat valkoiset.
Ikkunat: Puuikkunat valkoisin karmein.
Ovet: Vaaleanvihreä puuovi.
Perustukset: Matalahko sokkeli; todennäköisesti betoninen tai kivirakenteinen. Rakennus lähellä maanpintaa.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset




Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE		
1. Lääni		2. Kohde
2. Kunta		3. Kohde
4. Keskustietojen nro		5. Kohdetyyppi
6. Kohde		7. Omistaja ja tilinumero
8. Koordinaatit		9. Tilinumero
10. RAKENNUSKUVUUS		
Rakennus n:o	1	2
Nyk. käyttö	3	4
Aikup. käyttö	5	6
Rak. aika	7	8
Suunnittelija	9	10
Kerroskoko	11	12
Perusta	13	14
Runko	15	16
Kattomuoto	17	18
Kate	19	20
Vuoraus	21	22
Ulkovärit	23	24
Kunto	25	26
Erityispiirteet	27	28
11. RAKENNUSHISTORIA		
Asuinrakennuksessa on ollut Viitasen posti ja kauppa 1920-luvulta. Rakennuksen jatko-osa, joka käsittää pienen keittiön. Rannassa on sauna. Talon omisti Aliina Viitanen (Eino Heinisen täti), joka piti kauppaa. Hänen yksi poikansa kaatui sodassa ja Aliina meni avioon Kustaa Vinhasen kanssa, jonka mukaan on nimetty Kustaan kamari. Sen kakkospuolella oli Alman kamari. Kaupan huonotila oli tämän koillispuolella. Eteisestä vintin raput johtavat uloskalle. Vinhasen vuokrasi kaupan Hjalmar Leinolle, (jolla oli Ahtialan ja Ritulan kyläkaupat Suomenselällä); Alma Aarnio piti talossa postia ja hoiti kauppaa. Aliina Viitanen teetti porstuasta pienen luoteispuolen keittiön, kun hän muutti pienemmälle puolelle asumaan. Alman kamari oli postinjakopaikkana. Alma Aarnio rakennutti Kallion (nyk. Alli Kallion) talon 1950-luvulla. Sauna on tehty rantaan vasta sodan jälkeen? Mansardikattoinen navetta on rakennettu Aksel Jalosen aikaan. Enn. huoneissa on yhteensä kolme peltovuonaa. Eteisen vieressä luoteiskeittiössä on kamina. Talo on Eino Heinisen poikien Eskon ja Tapion hallussa kesämökinä. Navetan mitat ovat 7,5 x 14,3 m. Sen koillispuolella on huussi.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ		
Talo sijaitsee Pernjärven rannalla Kruusilan entisen meijerin lounaispuolella sen lähinaapurina aivan Kalkkilantien vieressä 3/4 km i-tien pohjoispuolella kuusiainan takana (portti ja aita).		
13. SÄILYMYSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)		
Ei uhkatekijöitä. Säilynee kauan.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE		
15. Rakennus-historiallinen ☐ 16. Historiallinen ☐ 17. Maisemallinen ☐		

18. OTE PERUSKARTASTA
TAI ASEMAPIIRROS

19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA



20. VALOKUVAT



24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys

10.6./3.11.1943

41. Kruusilan Meijeri (Rantala I ja II)

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-708-3-11 (Kruusilan Meijeri), 734-714-1-19 (Rantala I), 734-708-3-9 (Rantala II)	Kiinteistön / tilan nimi: Kruusilan Meijeri, Rantala I ja II
Osoite: Kalkkilantie 75 a-c	Rakennukset/kohteet: Majoitus- ja liikerakennus, majoitusrakennus, liikerakennus/sauna

41.1 Majoitus- ja liikerakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1928	Rakennustyyppi: Majoitus- ja liikerakennus
Muutosvuosi	Rakennustunnus: 101324017N
Suojelu: Arvoluokka: Paikallinen kaavaehdotuksessa sr- 3	Kerros-luku: 2
Kerrosala: 920,0 k-m ²	Kokonaisala: -

Rakennusosat

Katto: Taitettu harjakatto, punainen peltikate. Katolla aurinkopaneelientä. Räystää ulkonevat hieman, sadevesikourut ja syöksytörvet tummasävyiset.
Ulkoseinät: Rapattu ja vaaleankeltainen julkisivu. Rakennusmassaltaan pitkä ja kaksikerroksinen, osin L-muotoinen. Sokkeli maalattu tummanruskeaksi.
Ikkunat: Puuikkunat, karmit ja puitteet tummanpunertavanruskeat. Suorakulmaiset, pääosin 2-6-ruutuiset ja pystysuuntaiset. Osassa ikkunoista tuuletusluukku tai avattavat puitteet.
Ovet ja sisäänkäynnit: Useita sisäänkäyntejä eri julkisivuilla. Pääsisäänkäynti korostettu keskiosassa. Lisäksi sivu- ja takasisäänkäyntejä sekä terassi- ja parvekeyhteyksiä. Ovet puuta tai lasia, tummasävyisin kehyksin.
Perustukset: Betonisokkeli.
Muut / lisätiedot: Rakennus toimii majoitus- ja liiketiläkäytössä (Ystävyyden Majatalo). Julkisivussa teksti "KRUUSILA". Puinen ulkoterassi ja parveke rakennuksen sivulla, ruskeat ulkoportaat vievät yläkertaan.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



41.2 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1975	Rakennustyyppi: Majoitusrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101324020S
Suojelu: -	Kerrosluku: 1 + kellari
Kerrosala: 222,0 k-m ²	Kokonaisala: 222 brm ²

Rakennusosat

Katto: Tasakattoa, julkisivun yläosassa korotettu reunalista antaa laatikkomaisen ilmeen.
Ulkoseinät: Yläosa pystylaudoitettua puuverhousta, tummaksi käsitelty. Alaosa rapattu ja vaalea, muodostaa selkeän sokkelivyöhykkeen.
Ikkunat: Erikokoisia ikkunoita, yläkerrassa kapeita vaakaikkunoita ja pystymallisia huoneikkunoita.
Ovet: Sisäänkäynti suojaisan katetun kuistin kautta. Ovet puuta, tummat.
Perustukset: Rapattu betoniperustus / kellari alaosa, rakennus osittain rinteeseen sovitettu.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



41.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Liikerakennus/Sauna
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Loiva harjakatto. Kate vaikuttaa punaiselta peltikatteelta. Räystäiden aluslaudoitus puupintainen.
Ulkoseinät: Hirsirunkoinen rakennus, tummaksi käsiteltyä pyöröhirttä.
Ikkunat: Pienet ja matalat ikkunat, osa vaakasuuntaisia. Ikkunoissa yksinkertaiset puukarmit. Terrassin puolella suurempia lasipintoja.
Ovet: Puinen sisäänkäyntiovi katetun terrassin yhteydessä. Lisäksi sivulla kulku ulkoportaita pitkin ylempään tasoon. Ovet ja karmit puuta, sävyltään tummat.
Perustukset: Rakennus sijoittuu osittain rinteeseen, sokkeli matala ja osin näkyvissä. Terrassi- ja kulkusillat puurakenteisia.
Muut / lisätiedot: Rakennus toimii yhdistettynä saunana ja oleskelu-/liiketilana. Katettu terassi ja pergolarakenteet muodostavat suojaisia ulkotiloja.

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



Muita rakenteita

Rantala II kiinteistön ja naapurikiinteistön välissä on vanha kivimuuri. Historiallinen muuri on luonnonkivistä ladottu matalahko tukimuuri, joka muodostuu pyöristyneistä pelto- ja maakivistä ilman näkyvää laastia. Rakenne on loivasti pengerretty ja tukee ylempää maanpintaa, jonka reunaa reunustavat pensaat ja muu kasvillisuus.



42. Kurrila

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-708-3-15	Kiinteistön / tilan nimi: Kurrila
Osoite: Kalkkilantie 74	Rakennukset/kohteet: Lato

42.1 Talousrakennus/Lato

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: -	Rakennustyyppi: Lato
Muutosvuosi	Rakennustunnus: -
Suojelu: -	Kerrosuku: 1
Kerrosala: - k-m ²	Kokonaisala: - brm ²

Rakennusosat

Katto: Loivahko harjakatto, vaalea peltikate.
Ulkoseinät: Pystylaudoitettu puuverhous, punamullattu.
Ikkunat: -
Ovet: Punaiset liukuovet.
Perustukset: Rakennus matalalla sokkelilla tai suoraan maanvaraisena.
Muut / lisätiedot: Kiinteistö kuuluu Ystävyyden Majatalolle ja sen kautta tällä hetkellä kuljetaan majatalolle. Julkisivussa oleva "Ystävyyden Majatalo" -kyltti viittaa alueen matkailu- tai majoitustoimintaan.



43. Koivula

Perustiedot

Kiinteistötunnus / tilatunnus: 734-708-3-10	Kiinteistön / tilan nimi: Koivula
Osoite: Kalkkilantie 80	Rakennukset/kohteet: Omakotitalo, 2 talousrakennusta

43.1 Omakotitalo

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2000	Rakennustyyppi: Omakotitalo
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101324019R
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 78 k-m ²	Kokonaisala: 78 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, punaista tiilikuviota jäljittelevä bitumi- tai huopakate. Tummat listat.
Ulkoseinät: Vaakasuuntainen hirsirakennus, punaiseksi maalattu, valkoiset nurkka- ja vuorilaudat.
Ikkunat: Suuret puuikkunat, ulkopuolella valkoiset vuorilaudat, sisäpuolella punaruskeat peitelistat.
Ovet: Pääsisäänkäynti katetun kuistin kautta, lasiaukollinen ulko-ovi ja pienet portaat. Myös takana kaksi ovea. Punaruskeat ovet valkoisin listoin.
Perustukset: Betoni-/sokkeliperustus.
Muut / lisätiedot: Rakennuksen sisällä on kaksi huoneistoa, joita voi käyttää erikseen tai yhdessä. Molemmissa pieni keittiönurkkaus. Erillinen makuuhuone ja vaatehuone. Rakennus oli alun perin vapaa-ajan rakennukseksi rakennettu, mutta on vuonna 2025 muutettu vakituiseen asumiseen tarkoitetuksi omakotitaloksi (ehdotusvaiheen asemakaavassa AO-merkinnällä). Uudisrakentamiselle jouduttiin aikoinaan hakemaan poikkeamislupa (alue kuului tällöin Kiikalan kuntaan ja poikkeamisen myönsi Lounais-Suomen Ympäristökeskus), koska alueella ei vahvistettua rantakaavaa uudisrakentaminen oli kielletty. (Rakennuslain 123 b §:n I momentti, uudisrakentamiskielto ilman vahvistettua rantakaavaa alueella, jolla rantakaavaa on pidettävä tarpeellisena). Poikkeamista haettiin vuonna 1999 ja uudisrakennus rakentui seuraavana vuonna. Poikkeamisen ehtona oli, että olemassa oleva loma-asunto purettaisiin. Purettava rakennus oli aluperin maatilän asuinrakennus (vuodelta 1889 ja 106 m ²). Vuoden 1997 museon inventoinnin mukaan rakennus oli hyväkuntoinen ja maisemallisesti arvokas.

[illegible]

43.2 Talousrakennus/Sauna

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 1997	Rakennustyyppi: Talousrakennus/Saunarakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 101324018P
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 25 k-m ²	Kokonaisala: 25 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma huopa- tai bitumikate, tiiliverhoiltu savupiippu.
Ulkoseinät: Hirsirakenne, maalattu siniharmaa sävy, valkoiset listoitukset.
Ikkunat: Yksinkertaiset puuikkunat, ulkopuolella valkoiset vuorilaudat, sisäpuolella punaruskeat peitelistat.
Ovet: Sisäänkäynti katetun kuistin kautta, portaat ja kaide. Ovet punaiset.
Perustukset: Betoniperustus, korkea.
Muut / lisätiedot: 1996 haettiin lupaa, että n.1890-luvulla rakennettu vanha varasto/kanala purettaisiin ja sen viereen/tilalle rakennettaisiin saunarakennus. Rakennus on kuitenkin vasta lokakuussa -97 valmistunut, museon inventoinnin jälkeen, koska varasto rakennus näkyy vielä inventointi raportissa. Raportissa oli varasto rakennus määritelty hyvä kuntoiseksi.

The architectural drawings include a site plan at the top left showing the house's location relative to 'Pienusajoki', 'VT 7', and 'Pienusajoki'. The site plan also indicates a '310 Koivula' area. To the right are three elevation drawings: a front elevation showing a porch and a chimney, a side elevation, and a rear elevation. A legend identifies materials: 'BETONISOKKELI' (concrete base), 'HRSIPANELI' (horizontal siding), and 'MUSTA PALAHOUPAKATE' (black roof tiles). Below the site plan is a photograph of the house, a small wooden structure with a porch and a chimney, situated in a wooded area. At the bottom left is a detailed floor plan with dimensions: overall width 7140, overall depth 5590, and various internal room dimensions. The floor plan shows a living area, a kitchen, a bathroom, and a bedroom. To the right of the floor plan is another photograph of the house, showing the front porch and the chimney.

43.3 Talousrakennus

Rakennuksen kuvaus

Rakennusvuosi: 2003	Rakennustyyppi: Talousrakennus
Muutosvuosi: -	Rakennustunnus: 103836835A
Suojelu: -	Kerrosluku: 1
Kerrosala: 50 k-m ²	Kokonaisala: 50 brm ²

Rakennusosat

Katto: Harjakatto, tumma huopa- tai bitumikate.
Ulkoseinät: Hirsirunko, sinivihreällä sävyllä maalattu, vaaleat vuorilaudat.
Ikkunat: Yksinkertaiset puuikkunat, ulkopuolella valkoiset vuorilaudat, sisäpuolella punaruskeat peitelistat.
Ovet: Puuovi, tumman ruskea, pieni kuisti ja matala kaide.
Perustukset: Betoniperustus.
Muut / lisätiedot: -

Valokuvat/Rakennuspiirustukset



