

Kurajoen alueen kaivokartoitus Skarta Energy Kurajoki Oy

Päiväys	29.5.2026
Tekijä	Tero Muona
Tarkastaja	Elisa Rauta
Projektinumero	12032607

Sisällys

1	Yleistä.....	2
2	Kartoituksen suorittaminen.....	2
3	Kohteet.....	3
4	Yhteenveto.....	5

LIITTEET

1. Kaivojen sijainti kartalla
2. Kaivokohdekortit

1 Yleistä

Skarta Energy Kurajoki Oy suunnittelee aurinkovoimalan toteuttamista Salon Kurajoen alueelle. Hanke sijoittuu useista kiinteistöistä muodostuvalle aluekokonaisuudelle, jonka kokonaispinta-ala on noin 165 hehtaaria. Hankealueen sijainti on esitetty punaisella rajauksella liitteen 1 kartassa. Kaivokartoituksen tavoitteena oli arvioida rakentamisen aikaisia mahdollisia vaikutusriskejä naapurikiinteistöjen kaivoihin.

Kaivokartoitusalue ulotettiin kiinteistöihin, jotka sijaitsivat noin 100 m säteellä hankealueesta. Hankealue ja kartoitettavat kiinteistöt eivät sijaitse pohjavesialueella, ja alueen maaperä on pääosin savea. Pohjaveden päävirtaussuunnan arvioidaan olevan alueella koillisesta lounaaseen.

2 Kartoituksen suorittaminen

Sitowise Oy toteutti Kurajoen alueen kaivokartoituksen maastotyöt 21.4.2026. Kartoituksesta vastasi Tero Muona. Kiinteistöjen omistajatiedot sekä ennakkohaastatteluissa kerätyt lähtötiedot saatiin hankkeesta vastaavalta toiminnanharjoittajalta.

100 metrin päähän Skartan Kurajoen aurinkovoimalan hankealueen rajoista sijoittui lähtötietojen perusteella 15 kiinteistöä. Ennakkohaastattelujen yhteydessä ilmeni, että kahden kiinteistön (3–203 ja 1–32) omistajat eivät halunneet osallistua kartoitukseen, minkä vuoksi kyseisiä kiinteistöjä ei sisällytetty kartoitukseen.

Ennen maastotöiden aloittamista kiinteistöjen omistajat haastateltiin uudelleen puhelimitse. Haastattelun tavoitteena oli selvittää, onko kiinteistöllä käytössä



oleva kaivo, mistä kiinteistön talousvesi hankitaan sekä saada lupa kaivon tarkastamiseen maastokäynnin yhteydessä.

Puhelinhaastatteluiden perusteella kahdeksan kiinteistöä valikoitui maastokäynnin kohteiksi. Kahta kiinteistön omistajaa ei saatu tavoitettua puhelimitse etukäteen, mutta kyseisillä kiinteistöillä käytiin soittamassa ovikelloa maastotyöpäivänä.

Kartoituksesta jätettiin pois ne kiinteistöt, joilla talousvesi saadaan kunnallisesta vesijohtoverkosta eikä kiinteistöllä ollut enää käytössä olevaa rengaskaivoa.

Kartoituksessa selvitettiin kaivojen sijainti, syvyys, kaivojen tyyppi ja rengaskaivoista mitattiin veden pinnankorkeus. Kaivojen kunto ja veden riittävyys selvitettiin haastatteleamalla kaivon omistajia.

Kartoitettujen kaivojen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja liitteessä 1 ja kaivokortit kaivoista on esitetty liitteessä 2.

3 Kohteet

Karttatarkastelun perusteella kaivokartoituksessa oli alun perin mukana 15 kiinteistöä. Kaivokartoituksen tuloksena todettiin, että viidellä kiinteistöllä on toiminnassa oleva rengaskaivo, joista yhden rengaskaivon vettä käytetään talousvetenä ja yhden rengaskaivon vettä talousvesikäyttöä harkittiin (taulukko 1).

Lisäksi kahdelle kiinteistölle talousvesi saadaan viiden kiinteistön yhteiskäytössä olevasta porakaivosta, joka sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta.


Yleisesti rengaskaivojen veden riittävydestä ei haastattelujen perusteella ollut aikaisemmin ongelmia, mutta kaivojen vedessä saattoi esiintyä hienojakoista savea ja rautaa. Porakaivon vedessä raportoitiin olevan mangaania, jota poistettiin kahdesti kuukaudessa vaihdettavin suodattimin. Lähes kaikille kartoituksessa mukana olleille kaivoille talousvesi tuli kunnan vesijohtoverkosta ja kahdelle vesi tuli yhteisestä porakaivosta, joka sijaitsee noin 300 metrin päässä hankealueesta. Porakaivon syvyydeksi ilmoitettiin noin 85 metriä ja rakentamisajankohdaksi 1980-luku. Porakaivon veden riittävydessä ei ole havaittu ongelmia.

Kaivoille laadittiin riskiarvio kolmiportaisen luokittelun mukaisesti. Arvioinnissa huomioitiin kaivon sijainti suhteessa hankealueeseen, kaivotyyppi sekä kaivon käyttötarkoitus. Hankealuetta lähempänä sijaitsevat kaivot arvioitiin suurempaan riskiluokkaan kuuluviksi. Lisäksi matalampien rengaskaivojen katsottiin olevan porakaivoja riskialttiimpia, ja talousvesikäytössä olevat kaivot suuremmassa riskissä kuin kastelu- tai talousveden ulkopuolisessa käytössä olevat kaivot.

Kartoitettujen kaivojen sijainti on esitetty liitteessä 1 ja kaivokortit kaivoista on esitetty liitteessä 2. Kuvan 1 ja liitteen 1 kartassa riskiluokat on havainnollistettu



liikennevaloperiaatteella siten, että vihreä väri kuvaa vähäriskisintä ja punainen korkeariskisintä luokkaa. Harmaalla merkityt ympyrät kuvaavat kiinteistöjä, joilla ei ole käytössä olevaa kaivoa tai jotka eivät halunneet osallistua kartoitukseen. Porakaivo on merkattu karttaan neliösymbolilla.



Kuva 1. Kartta hankealueesta, kartoitetuista kiinteistöistä sekä kaivojen riskiluokat.



Taulukko 1. Käytössä olevien kaivojen tunnuksset, kiinteistönumero, koordinaatit, tyyppi ja käyttötarkoitus, sekä riskiryhmä (1=matala riski, 3=korkea riski).

Kaivojen tunnuksset ja kiinteistönumero	Koordinaatit ETRS-TM35FIN	Tyyppi ja käyttötarkoitus	Riskiryhmä (1-3)
2 (3-48)	6713996-294007	Rengaskaivo - Kasteluvesi	1
8 (3-49)	6712563-294120	Rengaskaivo - Kasteluvesi	1
8 (3-50)	6712122-294150*	Porakaivo - Talousvesi	2
9 (3-50)	6712122-294150*	Porakaivo - Talousvesi	2
20 (4-30)	6712859-294468	Rengaskaivo - Kasteluvesi	1
21 (5-43)	6712946-294908	Rengaskaivo - Talousvesi	3
24 (5-18)	6713363-294916	Rengaskaivo - Talousvesi	3

*Viiden kiinteistön yhteinen porakaivo, koordinaatit eivät ole tarkat.

4 Yhteenveto

Lähes kaikille kartoituksessa mukana olleille kiinteistöille talousvesi toimitettiin kunnan vesijohtoverkosta. Kahdelle kiinteistölle talousvesi saatiin yhteisestä porakaivosta, joka sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta etelään. Vain yhdellä kiinteistöllä (5-18) käytettiin nykytilanteessa rengaskaivon vettä talousvetenä, mutta kyseinen kiinteistö oli samanaikaisesti liitetty myös vesijohtoverkkoon. Kiinteistöllä (5-43) oli pohdinnassa rengaskaivon ottaminen talousvesikäyttöön kunnan vesijohtoverkon rinnalle.

Haastattelujen perusteella rengaskaivojen veden riittävydessä ei havaittu yleisesti ongelmia. Alueen kaivovesien raportoitiin kuitenkin ajoittain olevan harmahtavia hienojakoisen saven vuoksi tai rautapitoisia, mutta pääosin veden kerrottiin olevan kirkasta.



Korkeimman riskiryhmän kartoituksessa saivat kaksi rengaskaivoa, joista toista käytetään ja toista harkitaan käytettävän talousvesikaivoina.

Toiseksi korkeimman riskiryhmään sijoitettiin tarkkailun ainut porakaivo, joka sijaitsee hieman kauempana hankealueesta, mutta on kuitenkin pääasiallinen talousveden lähde viidelle kiinteistölle.

Kasteluvetenä käytettävät rengaskaivot (3 kpl) saivat alhaisimman riskiarvion, koska kaivojen vesiä ei käytetä talousvetenä. Yhdeksän kartoitetuista kaivoista jäi riskiryhmien ulkopuolelle, sillä kyseiset rengaskaivot eivät enää olleet käytössä, ne oli täytetty tai kiinteistöt eivät halunneet osallistua kartoitukseen.

Kaivoihin kohdistuvat riskit liittyvät pääasiassa aurinkovoimalan rakentamisen aikaiseen paaluttamiseen ja sen vaikutuksiin pohjaveteen. Paaluttaminen voi aiheuttaa kaivoveden tilapäistä samentumista sekä orgaanisen aineksen lisääntymistä kaivossa. Läheisyys paalutettavaan alueeseen lisää pohjaveteen ja kaivoihin kohdistuvien vaikutusten riskiä. Alueen pohjaveden päävirtaussuunta arvioidaan olevan koillisesta lounaaseen. Alueella esiintyy kuitenkin todennäköisesti myös paikallisia pohjaveden virtausreittejä, mikä lisää epävarmuutta vaikutusten laajuuden ja suuruuden arvioinnissa. Aurinkovoimalan rakentamisen ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi pohjaveden määrään.

Rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota paneelien perustamistapaan. Paaluttamisen laajuus ja paalujen syvyys vaikuttavat pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. Laajempi ja syvemmälle ulottuva paalutus voi lisätä maaperän häiriintymistä ja siten kasvattaa riskiä pohjaveden ominaisuuksien tilapäisille muutoksille, kuten sameuden lisääntymiselle.

Kartoituksen ulkopuolelle jääneet kiinteistöt (9-3, 2-20 ja 2-2) sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä hankealueesta Kuusjoentien varrella, mutta sijoittuvat hankealueiden väliin, minkä vuoksi ne ovat tarkastelun kannalta huomionarvoisia. Kiinteistöt ovat osakkaana yhteisessä porakaivossa kiinteistöjen 3-14 ja 3-49 kanssa, eikä kiinteistöillä (9-3, 2-20 ja 2-2) ole käytössään rengaskaivoja talousveden hankintaan. Tiedot kiinteistöjen kaivoista saatiin varsinaisen kaivokartoituksen jälkeen.


Porakaivosta ja talousvesikäytössä olevista rengaskaivoista suositellaan otettavan vesinäytteet kaivovesien laadun selvittämiseksi ennen hankkeen rakennusvaiheen käynnistymistä.








 Kurajoki hankealue


- Rengaskaivo (talousvesi) - Korkea riski
- ◆ Porakaivo (talousvesi) - Kohtalainen riski
- Rengaskaivo (kasteluvesi) - Matala riski
- Ei käytössä olevaa kaivoa / Ei kartoitettu

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-5-18 Osoite: Kurajoentie 144 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6713363 Z-koord: Numero: 24 Vedenpinta: -0,67 pinta (m): -0,67 m Kaivon pohja: -2,35 m Sijainti: Tontin keskellä Rakenne: Betoninen rengaskaivo Halkaisija: 100 cm Käyttötarkoitus: Talous- ja maatalousvetenä Maaperä: Y-koord: 294916 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m			
Haastattelutiedot				
Kiinteistöllä kunnanvesi ja omalla tontilla sijaitseva rengaskaivo. Kumpaankin käytetään talousveter toiminnassa olevan sikalan vetenä. Vesi on riittänyt omassa käytössä.				
Muut tiedot				
			Periaatekuva 	
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	


Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-5-43 Osoite: Kurajoentie 120 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6712946 Z-koord: Numero: 21 Vedenpinta: -0,80 pinta (m): -0,80 m Kaivon pohja: -3,70 m Sijainti: Keskellä pihaa Rakenne: Betoninen rengaskaivo Halkaisija: 100 cm Käyttötarkoitus: Kasteluvetenä Maaperä:		Y-koord: 294908 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m	
Haastattelutiedot Talousvetenä kunnanvesijohtovesi ja rengaskaivo ollut kastelua varten. Aikomuksena tutkituttaa rengaskaivon vesi ja mahdollisesti ottaa talousvesikäyttöön. Vesi riittänyt omassa käytössä.				
Muut tiedot				
			Periaatekuva 	
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	


Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-4-30 Osoite: Kurajoentie 77 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6712859 Z-koord: Numero: 20 Vedenpinta: -0,70 pinta (m): -0,70 m Kaivon pohja: -2,40 m Sijainti: Keskellä pihaa Rakenne: Betoninen rengaskaivo Halkaisija: 100 cm Käyttötarkoitus: Kasvienkastelu Maaperä: Y-koord: 294468 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m			
Haastattelutiedot				
Kunnanvesi, rengaskaivoa käytetty kasvienkasteluun. Liittyy kunnanverkkoon noin 3-4 vuotta sitten Kaivon vesi ei ole kuivunut aikaisemmin. Vesi ollut hieman sameaa (harmaa). Huolestuneet hankkeen vaikutuksista kaivon veteen.				
Muut tiedot				
Sijaintipirros			Periaatekuva	
				
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	


Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-3-49 Osoite: Kurajoentie 18 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6712563 Z-koord: Numero: 1 Vedenpinta: -0,53 pinta (m): -0,53 m Kaivon pohja: -3,50 m Sijainti: Rakenne: Betoninen rengaskaivo Halkaisija: 150 cm Käyttötarkoitus: Maaperä: Y-koord: 294120 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m			
Haastattelutiedot				
Talousvesi tulee 5 talon yhteisestä porakaivosta (Kuusjoentien varrella). Pihalla rengaskaivo, joka ei ole käytössä tällä hetkellä. Vettä käytetty aiemmin sikalan toiminta-aikana kuutioittain päivässä ja vesi on riittänyt. Porakaivo noin 85 m syvä ja rakennettu noin 40-vuotta sitten. Porakaivon vedessä on todennäköisesti mangaania, porakavon suodattimet vaihdetaan 2 kertaa kuukaudessa.				
Muut tiedot				
Ennakkotieto: osakkaina MTY:ssä, joka on toinen maanvuokraaja.				
			Periaatekuva 	
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	


Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Kuusjoki RN:o 734-696-3-48 Osoite: Haapalinnantie 91 25530 Kuusjoki		Kunta nro: 734 Kylä nro: 696 Nimi: Kuusjoki	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6713996 Z-koord: Numero: 1 Vedenpinta: 0,00 pinta (m): Kaivon pohja: Sijainti: Rakenne: Betoni rengaskaivo Halkaisija: 80 cm Käyttötarkoitus: Käytetään kasteluun Maaperä: Y-koord: 294007 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m			
Haastattelutiedot Kiinteistön omistajaa ei tavoitettu paikan päällä, joten kaivoon kantta ei avattu.				
Muut tiedot Ennakkotieto: Liittynyt kunnanvesijohto verkkoon, pihakaivoa käytetään kasteluun, vesi ruosteista.				
		Periaatekuva 		
Laatija: Tero Muona		Päiväys: 5.5.2026		

RN:o 3-14

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Kuusjoki RN:o 734-676-3-203 Osoite: Ojanperäntie 52 25330 Kuusjoki		Kunta nro: 734 Kylä nro: 676 Nimi: Kuusjoki	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: 6713038 Z-koord: Numero: 34 Vedenpinta: -1,01 m pinta (m): -3,51 m Kaivon pohja: -3,51 m Sijainti: Tontti keskellä Rakenne: Betoninen rengaskaivo Halkaisija: 100 cm Käyttötarkoitus: Ei käytössä Y-koord: 293000 Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m			
Haastattelutiedot				
Talousvetenä kunnanvesi, ei tietoa milloin liitetty. Rengaskaivo on, mutta ei ole tietoa käytöstä. Talo tyhjiillään tällä hetkellä tyhjiillään.				
Muut tiedot				
			Periaatekuva 	
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki			
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Kuusjoki RN:o 734-696-2-96 Osoite: Haapalinnantie 82 25330 Kuusjoki		Kunta nro: 734 Kylä nro: 696 Nimi: Kuusjoki			
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti					
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:					
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: Z-koord: Numero: 1 Vedenpinta: 0,00 pinta (m): Kaivon pohja: Sijainti: Rakenne: Halkaisija: Käyttötarkoitus: Maaperä:				Y-koord: Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: 21.4.2026 Maanpinta: - m	
Haastattelutiedot						
Talousvetenä kunnanvesi. Kiinteistöllä ei enää rengaskaivoa. Kaivo täytettiin 90-luvulla. Rengaskaivon vesi ollut rautapitoista.						
Muut tiedot						
			Periaatekuva 			
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026			

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki	
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Kuusjoki RN:o 734-696-3-8 Osoite: Haapalinnantie 45 25330 Kuusjoki		Kunta nro: 734 Kylä nro: 696 Nimi: Kuusjoki	
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti			
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:			
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: Y-koord: Z-koord: Järjestelmä: ETRSTM35 Numero: 1 Vedenpinta: 0,00 Päiväys: Kaivon pohja: Maanpinta: - m Sijainti: Rakenne: pH Halkaisija: lämpötila, °C Käyttötarkoitus: sähköjohtokyky, µs/cm Maaperä: happi Aistinvaraiset: haju maku ulkonäkö			
Haastattelutiedot				
Vesijohtovesi, ei kaivoa. Kaivo joskus ollut, mutta peitetty vuosikymmen sitten.				
Muut tiedot				
			Periaatekuva 	
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026	

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki			
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-6-24 Osoite: Kurajoentie 119a 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli			
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti					
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:					
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: Z-koord: Numero: 1 Vedenpinta: 0,00 pinta (m): Kaivon pohja: Sijainti: Rakenne: Halkaisija: Käyttötarkoitus: Maaperä:				Y-koord: Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: Maanpinta: - m	
Haastattelutiedot Kunnanvesi, ei enää käytössä olevaa rengaskaivoa.						
Muut tiedot						
			Periaatekuva			
						
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026			

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki			
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Pertteli RN:o 734-684-5-28 Osoite: Kurajoentie 109 25370 Pertteli		Kunta nro: 734 Kylä nro: 684 Nimi: Pertteli			
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti					
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:					
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: Z-koord: Numero: 19 Vedenpinta: 0,00 pinta (m): Kaivon pohja: Sijainti: Rakenne: Halkaisija: Käyttötarkoitus:				Y-koord: Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: Maanpinta: - m	
Haastattelutiedot Tontilla on rengaskaivo, mutta ei nyt käytössä. Talousvetenä kunnanvesi.						
Muut tiedot						
			Periaatekuva - m 0,00 - m - m #VALUE! #VALUE!			
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026			

Projektitiedot	Työnro: 12032607 Tehtävä kuvaus: Kaivokartoitus Kurajoki		Tuotantoalue: Skarta Oy, Kurajoki			
Kiinteistötiedot	Kunta: Salo Kylä: Kuusjoki RN:o 734-676-1-25 Osoite: Ojanperäntie 8 25330 Kuusjoki		Kunta nro: 734 Kylä nro: 676 Nimi: Kuusjoki			
Omistajatiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro: Lainhuuto: Sähköposti					
Asukastiedot	Nimi: Osoite: Puhelin nro:					
Kaivotiedot	Mittaaja: Tero Muona X-koord: Z-koord: Numero: 1 Vedenpinta: 0,00 pinta (m): Kaivon pohja: Sijainti: Rakenne: Halkaisija: Käyttötarkoitus:				Y-koord: Järjestelmä: ETRSTM35 Päiväys: Maanpinta: - m	
Haastattelutiedot						
Kesäasukkaita, kunnanvesi talousvetenä. Rengaskaivo on joskus ollut kiinteistöllä, mutta osa kiinteistöstä on myyty, eikä kaivo nykyään sijaitse omalla tontilla.						
Muut tiedot						
			Periaatekuva			
Laatija: Tero Muona			Päiväys: 5.5.2026			